

POSTA



HIDROTEHNICA GALATI S.A.

Sediu social - str. LUNCA SIRETULUI, Nr.1 GALATI, jud. GALATI
 punct de lucru birouri: str. NAE LEONARD nr. 48
 CUI: RO 1631140; tel/fax 0236-460612; 0236-460031



SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
 ID C131911/M217381/0312671
 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

A.P.M.	TULCEA
INTRARE	NR. 6985
IESIRE	
II	06.06.2015
DURATA	07.06.2015

Catre,

sc HIDROTEHNICA GALATI SA	
INTRARE / IESIRE	
Asigurare	10.06.
NR.	DATA

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI TULCEA

In atentia Serviciului Avize, Acorduri si Autorizatii

Urmare a adresei nr 6635/04.06.2015 emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea, va inaintam atasat precizarile d-lui Ing. Geolog Radulescu Aurelian cu privire la completarile Programului de conformare analizat in sedinta CAT din cadrul APM Tulcea in data de 26.05.2015 pe care UAT Municipiul Tulcea Compartimentul de Mediu le considera necesare a fi aplicate pentru respectarea obligatiilor de mediu si inchiderea obiectivului Cariera Tulcea 1- Bididia.

Deasemenea va atasam prezentei si Programul de conformare modificat conform propunerilor analizate in sedinta CAT din cadrul APM Tulcea in data de 26.05.2015.

Director General Executiv
Iorgu Cristian



Stimati domni,

Referitor la "Programul de conformare" propus de Primaria Tulcea , se cuvin subliniate cateva precizari:

- Obligatiile de mediu la inchiderea carierei decurg din prevederile legale comunitare. Conform Directivei CEE 2004/35/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 21 aprilie 2004 "privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu preventirea și repararea daunelor aduse mediului „transpușe în legislația relevanta romaneasca si se refera la "daunele" produse mediului de activitatea carierei ,daune directe si indirecte (respectiv Oug195/2005,L 265/2005,HG 256/2008,Ord202/2881/2348/2013,L85/2003)
- In sensul Directivei (chiar utilizata ca instrument de documentare) 2004/35/ CEE, conf. art.2

1. „daună adusă mediului” înseamnă:

- (a) daunele cauzate speciilor și habitatelor naturale protejate,...
- (b) „daunele aduse apelor” și anume, orice daună cu efecte negative grave;
- (i) asupra stării ecologice, chimice sau cantitative sau asupra potențialului ecologic al apelor în cauză,
-
- (c) daunele aduse solului, și anume orice contaminare a solului care creează un risc semnificativ de consecințe negative asupra sănătății umane prin introducerea directă sau indirectă în sol sau în subsol a unor substanțe, preparate, organisme sau microorganisme;

In Legislatia Romaneasca aceste prevederi din definitiile citate se regasesc in OUG 195/2005 in art 2 sub forma :

22. deteriorarea mediului - alterarea caracteristicilor fizico-chimice și structurale ale componentelor naturale și antropice ale mediului, reducerea diversității sau productivității biologice a ecosistemelor naturale și antropizate, afectarea mediului natural cu efecte asupra calității vieții, cauzate, în principal, de poluarea apei, atmosferei și solului, supraexploatarea resurselor, gospodărirea și valorificarea lor deficitară, ca și prin amenajarea necorespunzătoare a teritoriului;

Am facut aceasta precizare, intrucat se poate lesne observa ca eliberarea terenului de utilajele tehnologice, mijloace fixe și mobile,climinarea descurilor refolosibile rezultate din dezafectările utilajelor tehnologice fixe,igienizarea si sistematizarea suprafetei terenului pe orizontală , sunt masuri de reparare suficiente si rezonabile, asa cum se va vedea din cele de mai jos.

De asemenea am facut aceasta precizare intrucat Directiva 2004/35/CEE sta la baza fundamentarii legislatiei relevante din Romania și operarea cu prevederile ei este sintetica si exhaustiva si poate fi folosita ca instrument de documentare pertinent.

In Anexa II a Directivei CEE , **"REPARAREA DAUNELOR ADUSE MEDIULUI :** se precizeaza:

"Prezenta anexă stabilește un cadru comun care trebuie aplicat pentru a alege măsurile cele mai potrivite pentru a asigura repararea daunelor aduse mediului.

De asemenea,in acest instrument de documentare, se subliniaza la punctul 1.2 din anexaII

1.2 Identificarea măsurilor de reparare

1.2.1. Se iau în considerare opțiunile pentru acțiuni menite să apropie direct resursele naturale și serviciile de starea lor inițială în ritm accelerat sau prin regenerare naturală.

Cu precizarea :

1.3. Alegerea opțiunilor de reparare

1.3.1. Opțiunile de reparare rezonabile ar trebui evaluate cu ajutorul celor mai bune tehnici disponibile, bazate pe următoarele criterii:

- efectul fiecărei opțiuni asupra sănătății și siguranței publice;*
- costul punerii în aplicare a opțiunii;*
- perspectivele de reușită a fiecărei opțiuni;*
- măsura în care fiecare opțiune va împiedica orice daună care s-ar putea produce în viitor și va evita daunele colaterale care s-ar putea produce ca rezultat al punerii în aplicare a acestei opțiuni;*
- măsura în care fiecare opțiune are efecte favorabile asupra fiecărui component al resursei naturale și/sau serviciului;*
 - măsura în care fiecare opțiune tine seama de aspectele sociale, economice și culturale relevante și de alți factori relevanți specifici locului;*

și la punctul 2, specifică :

2. Repararea daunelor aduse solului

Se iau măsurile necesare pentru a garanta, cel puțin, eliminarea, controlul, limitarea sau reducerea contaminanților relevanți

Revenind la Programul de Conformare sugerat de catre UAT Primaria Tulcea, Concesionarul terenului afectat de activitatea carierei se constata ca acesta contine unele masuri rezonabile și justificate altele care exced masurile propriuzise de "reparare a daunelor" aduse mediului și acestea din urma pot fi enumerate astfel:

- I.
- Protecția cu gard din piasă a circumferinței vestice dintre cele două diguri**

Aceasta masura solicitata este de fapt o antropizare in plus a mediului , nejustificata de eventuala protectie (banuiesc ca impotriva accesului necontrolat a oamenilor). S-ar putea accepta ca in zona indicata, sa se infinteze o zona "verde" cu latime de 2-3 m, prin plantarea de arbusti specifici si adaptati climatic in pepinierele Romsilva, pe distanta de 250 m, cat reiese din specificatia facuta de Primarie. Costul infiintarii unui astfel de gard viu din arbusti procurati din pepinierele Directiei Silvice Tulcea (catina, alba, maces,ulm de turkestan, lemn cainesc, porumbar etc) s-ar ridica la cca 1500 €.

Aaceasta masura se negociaza , intrucat nu este o masura propriuzisa de "refacere a mediului" si "reparare a daunelor" aduse mediului, ci mai degraba o masura complementara care ar trebui fundamentata temeinic pentru a fi solicitata in mod legitim si legal.

In concluzie Realizarea unui gard de plasa care ar fragmenta suplimentar suprafata de teren afectat si nu este prioritara ci cel mult o masura complementara a unei actiuni de reparare a daunelor aduse mediului in sensul Directivei cadru. Rostul digurilor este de ingreuna accesul necontrolat al oamenilor imprudenti, catre zona de restrictie severa si a asigura totodata perspectiva de vizibilitate cu amplitudine mare asupra acestei zone. Aceste diguri nu trebuie sa impiedice accesul mamiferelor mici (iepuri salbatici etc - identificati personal cu ocazia observatiilor directe din amplasament) la adăpare catre zona cu apa potabila din excavatia treptei III. Un gard de plasa intre cele doua diguri al fragmenta fizic amplasamentul fara o justificare pertinenta si rezonabila pentru protectia mediului sau habitatelor. Infintarea unei "zone verzi" intre cele doua diguri ar fi o masura suplimentara, fata de cele prioritare si se poate accepta sau nu, in cazul unei negocieri "inter alia" ca o colaborare.

2. Protectia cu gard de sarma:

- **Protecția cu gard de sărmă a zonei superioare de contur a carierei și montarea de panouri avertizoare**

Aceasta masura propusa de UAT Primaria Tulcea, de a se construi un gard de sarma pe intreg conturul a fruntii taluzului principal este doar aparent justificata ca masura de prevenire pentru limitarea accesului oamenilor in acea zona potential periculoasa cu risc de cadere de la inaltime, urmare a imprudentei eventualilor trecatori. Probabilitatea de a se produce accidente de acest fel (evenimente involuntare) este nula, intrucat nu este un drum de circulatie publica (ea nu este asimilabila unei "gauri in drum" pentru a fi ingradita) iar eventualitatea unui astfel de "accident" din imprudenta unui tert informat , nu se poate imputa Operatorului. S-ar putea avea avea in vedere realizarea unui gard de sarma ghimpata pe trei randuri, cu inaltimea de 1,70 m, in zonele de acces, intrare-iesire , catre conturul fruntii taluzului carierei suplimentat cu Panouri de avertizare si schita locurilor periculoase, tot ca masura complementara in sensul prevederilor Directivei 2000 /35/ CEE.Aceasta ar fi o masura de reparare complementara suficiente pentru eliminarea presupusului Risc si Probabilitatea exclusiv incerta, de a se produce.

2 → Sugestia este negocierea cu Primaria actiunea de tiparire a unor pliante reduse la dimensiunile unui calendar anual, care sa fie impartite localnicilor cu date informative despre pericolul caderii de la inaltime in cazul circulatiei imprudente prin acele locuri nepublice si greu accesibile. Aceste pliante sa fie distribuite localnicilor de catre Primarie cu diverse ocazii in care relateaza cu Publicul larg. De exemplu prin Ghiseul de impozite si taxe, prin Ghiseul de relatii cu publicul, sau cu ocazia unor manifestari social culturale locale,aniversari, spectacole organizate de administratia locala etc.

3. Realizarea unor canale de scurgere

Realizarea de canale de scurgere si colectare ape pluviale in zona carierei si depozitelor de sorturi
- Direccionarea canalelor de scurgere si colectare ape pluviale catre un bazin decantator din incinta carierei, pentru evitarea colmatarii canalului colector perimetral DJ 222 si polderului Zaghen, cat si pentru evitarea poluarii acestuia

Din analiza planului de stuatie anexa la Planul de refacere a mediului, cu reprezentarea vectorilor surgerii de suprafata a apei pluviale, in conformitate cu topografia actuala a terenului din amplasament(plan topografic actualizat), rezulta urmatoarele:

- a. Vectorii surgerii de suprafata converg exclusiv din perimetru incintei tehnologice catre excavatia din treapta III cota + 5,0 mNM.Deci surgera este asigurata catre aceasta excavatie.Pe o portiune redusa din extremitatea vestica a amplasamentului din zona administrativa , apele pluviale debuseaza intr-o rigola care deverseaza in canalul perimetral al DJ 222 si debuseaza in final catre polderul Zaghen.Aceasta situatie este cea preexistenta din cadrul general al amplasamentului.
- b. Avand in vedere calitatea si cantitatea apelor pluviale din zona amplasamentului carierei si a intensitatii ploii conform STAS 9470-Ploi maxime, frecvente (zona 5), intensitatea ploii maxime cu frecventa de 1/20 ani este de 425 l/s/ha, iar durata maxima a acestiei este de 10 min, respectiv 600 sec, ar rezulta un volum maxim, o data la 20 de ani, de apa pluviala de 3300 mc pe durata a 10 minute, in intreaga suprafata de cca 14 ha.Cea mai mare parte a acestui volum din suprafata de receptie de cca 14 ha, este debusata catre excavatia de la + 5,0 mNM. O parte din acest debit de apa cca 2,5 mm/min (valoarea infiltratiei eficace in roci calcareoase fisurate cca 0,088 l/sec/mp), se va infiltra si va contribui la alimentarea acviferului freatic si numai o mica parte cca 20% din apa pluviala cazuta in suprafat administrativa a perimetrului, cca 1,1 l/sec , v-a debusa in canalul perimetral al DJ222.
- c. In ceea ce priveste formularea din planul de conformare propus de Primaria Tulcea, respectiv "bazin decantor" din incinta carierei, n-are justificare temeinica nici tehnica, intrucat Bilantul de mediu, nu a identificat in amplasamentul afectat zone cu contaminanti, in plus "Tehnologia de productie" aplicata in cadrul carierei n-a folosit substante toxice care sa se concentreze in timp si sa contamineze solul. Pe timpul functionarii, s-au produs numai deseuri inerte,de aceeasi natura fizico-chimica si aceeasi geneza cu componenta de mediu sol in stare naturala. Surgerea de suprafata se va face pe umplutura (pavajul) de piatra de origine naturala existenta in amplasamentul sistematizat conform topografiei actuale a terenului si in consecinta surgera de suprafata nu v-a produce si nu va antrena contaminanti care sa afecteze calitatea apelor acviferului freatic sau ale solului si subsolului.
4. Efectuarea activitatilor de renovarezugravire, vopsire...este o prevedere care excede obligatiile de mediu ale operatorului , in sensul acceptat de Legislatia Europeană si cea Romanească. Este o solicitare a Concedentului proprietar al terenului fara legatura cu lucrările de refacere a mediului care decurg din efectele activitatii carierei.

**Efectuarea activităților de
renovare, igienizare, zugrăvire,
vopsire a spațiilor administrative**

In plus, avand in vedere ca spatiile cu cladiri administrative inclusiv cladirile administrative , conform contractului de Concesionare nr. 27513/16.10.2003, vor fi preluate ca masura compensatorie posibila la cererea Concedentului prevazuta in contract la Cap. VIII alte clauze, art 16.Incetarea concesiunii.

Concesiunea poate inceta prin:

16.1- expirarea duratei.La termenul de incetare a concesiunii concesionarul are obligatia de a preda bunul ce a facut obiectul contractului gratuit si liber de orice sarcini. Intre concesionar si concedent se va intocmi un proces verbal de predare – primire. Este considerat “bun de retur” terenul in suprafata de 138.913mp.

Se considera “bunuri de preluare” construcția ce va fi ridicata pe terenul ce face obiectul concesiunii si va intra in patrimoniul concedentului in conditiile prevederilor art.29 lit.b), din Legea 219/1998, in cazul in care concedentul isi manifesta intenția.

Conform jurisprudentei actuale, aceasta solicitare din “Programul de conformare” sugerat de Primaria Tulcea, nu are legatura cu obligatiile de mediu ci relata contractuala dintre parti se supune strict prevederilor codului civil in materie si prevederilor contractului comercial (de concesiune), respectiv art.16.1

Intre concesionar si concedent se va intocmi un proces verbal de predare – primire. Este considerat “bun de retur” terenul in suprafata de 138.913mp.

In concluzie, cu privire la acest aspect , solicitarea formulata de catre Primaria Tulcea in sugestia cadru de Program de conformare este ‘fortata’ in raport cu obligatiile dumneavoastra de mediu. O puteti refuza fara rezerve intrucat Obligatiile de mediu al SC HIDROTEHNICA S.A nu se extind si asupra mijloacelor fixe posibil a fi preluate de Concedent la incetarea concesiunii.

5. Monitorizarea stabilitatii fizice a lucrarilor realizate (taluzuri definitive, tasari, ravene)

6	Monitorizarea stabilității fizice a lucrărilor realizate (taluzuri definitive, tasări, ravene) minim 2 ani
---	---

Avand in vedere ca la data semnarii contractului de concesiune (10_2003) suprafata extinsa campului minier al carierei , in fapt era aceeasi ca la data prezenta (2015) si ocupa cele 13,9 ha concesionat si pe suprafata campului minier existau ca si astazi taluzuri si ravene se impun urmatoarele precizari:

1. Tasari nu vor avea loc intrucat nu s-a procedat la umplerea golurilor excavate in activitatea de exploatare dupa principiul mutatis-mtandis si tehnologia aprobată si autorizată n-a prevazut pe buna dreptate asemenea lucrari. Tasarile sunt excluse in acest caz iar in cazul producerii in zonele de dezafectare a fundatiilor tehnologice vor locale pe suprafete limitate si nesemnificative si nerelevante pentru a justifica o durata atat de mare de monitorizare , 2 ani...
2. In ce priveste stabilitatea taluzelor carierei, aparitia de ravene de siroire pluviala pe versantii taluzurilor si berme, aceste fenomene morfologice naturale care se vor produce in timp ,nu vor fi de natura sa deterioreze semnificativ morfologia actuala a carierei. Taluzurile nu vor evolua prin alunecari prabusiri dupa planuri circulare de rupere iar grohotisul produs de dezagregarea naturala se va acumula la baza taluzurilor in interiorul zonei de restrictie severa, sau si se vor stabiliza puteti negocia aceasta solicitare numai cu Autoritatea competenta de mediu. “Autoritatea

competență decide măsurile de reparare care trebuie pușe în aplicare în conformitate cu anexa II, după caz în colaborare cu operatorul respectiv." Cat și prevederea expresa: "Autoritatea competență ia această decizie ținând seama, inter alia, de natura, ampioarea și gravitatea respectivelor daune aduse mediului și de posibilitatea de regenerare naturală", asa cum stipuleaza Directiva 2004/35/CEE transpusa în legislatia romaneasca, intrucat conform art. 7 din Directiva "(4) Autoritatea competență invită persoanele menționate la articolul 12 alineatul (1) și, în orice caz, persoanele pe terenul cărora ar trebui să se aplique măsurile de reparare să își prezinte observațiile de care aceasta va ține seama. " Ori în raport cu cele stipulate la art.7 "Determinarea măsurilor de reparare ", în concordanță cu "ampioarea și gravitatea" daunelor aduse mediului, numai Autoritatea competență poate stabili durata de monitorizare.

3. În concluzie, propun în cadrul negocierii "inter alia" cu reprezentantii primăriei, urmatoarea abordare tehnică conclusiva referitoare la cariera Tulcea 1- Dealul Bididia:

- a. stabilitatea taluzurilor:

Pentru Factorul de stabilitate $F=1,0$

Avem urmatoarele date cu care se operează:

$$c_{\text{calcare triasic}} = 350-500 \text{ Kpa}$$

$$\gamma = 22,6 \text{ KN/m}^3$$

$$H_{\max} = 70 \text{ m}$$

$$\Phi_{\min} = 30^\circ$$

$$N = \frac{c}{\gamma \times H} = \frac{350}{22.6 \times 70} = 0,22 \text{ din graficul Lobsov-Taylor deducem}$$




Figura 2: Graficul Lobsov-Taylor

Pentru $N=0,22$ și $\phi = 10^\circ$ rezulta ca $\beta = 80^\circ$. În concluzie taluzul este stabil ca masiv de pamant, respectiv calcar de varsta Triasică. Cunoscând numărul de stabilitate se poate aprecia analitic factorul de stabilitate F_s .

$$Fs = \frac{c}{\gamma \times H \times N} = \frac{350}{22,6 \times 70 \times 0,22} = 1,005$$

In concluzie, un masiv de calcare triasică sub un unghi de taluz $\beta = 70-80^\circ$, este stabil la alunecare chiar și în situația unor seisme cu recurență 1/50 sau 1/100 ani.

Integritatea taluzului poate suferi modificări nesemnificative la interfata dintre sevenetele de stratificare, planuri de contact, fisuri structurale etc, ca urmare a variatiilor condițiilor climatice și a fenomenelor naturale ale caror efect contribuie la dezagregarea rocilor, desprinderi, rostogoliri și prabusiri care va antrena fragmentele la baza taluzului în halde de grohotis. Aceste acumulari, împreună cu materialul terigen de natură solului (leosuri), antrenat de apele de siroire, în timp vor constitui suportul natural pentru înființarea biotopului vegetal, astă cum se va vedea în argumentările suplimentare de mai jos.

Fenomenele climatice naturale ce pot conduce la dezagregarea rocii din taluzurile carierei și pot genera surpari locale, nesemnificative ca amploare și extindere, rostogoliri și prabusiri ale masei dezaggregate, cu acumulari de material detritic la baza taluzului, sunt fenomenele climatice permanente: inghet-desighet, prin contractii și dilatari ale apei continute în roca calcaroasă, siroiri pluviale. Acțiunea vantului care favorizează evapotranspirația și pierderea accentuată și rapidă a umidității formațiunii calcaroase. De asemenea pot apărea tensiuni suplimentare, generate de dezvoltarea radacinilor plantatiilor de arbori și înradacinarea acestora. Trebuie precizat că efectele, respectiv dezagregari, desprinderi, ruperi, prabusiri și rostogoliri, vor fi nesemnificative și controlabile ca extindere în suprafața, pana la limita zonei de restricție severă constituția.

Stimati domni, în afara de argumentele prezentate mai sus, doresc să precizez și urmatoarele observații care pot constitui instrumente de referință, alături de datele și informațiile prezentate anterior, pentru susținerea concluziei de baza prioritara în luarea unei decizii de mediu, anume:


1. Cunoscând "amploarea" și "gravitatea" "daunelor" produse factorilor de mediu de exploatarea calcarelor industriale în decursul celor peste 40 ani de funcționare (1975-2015), optiunea rezonabilă și viabilă care asigură succesul în realizarea obiectivului propus prin lucrările de refacere, care este de departe, obținerea regenerării naturale, iar lucrările de "reparare" și refacere a mediului afectat, sunt considerate suficiente și în măsură să asigure și să stimuleze revenirea la configurația initială a ecosistemului, în condiții de durabilitate a echilibrului dintre factorii abiotici și biotici ai ecosistemului.

2. Cariera Tulcea - Dealul Bididia, prin activitatea desfasurată de-a lungul a peste 40 de ani, s-a inserat în spațiul economico-social al comunității din Municipiul Tulcea, ca un reper economic semnificativ pentru categoria de activitate a exploatarii pietrei pentru construcții. Tehnologia aplicată de-a lungul acestui timp pentru exploatarea resursei de calcar industrial și de construcții, a afectat amplasamentul pe o suprafață de 13,9 ha, dar efectele acestei activități antropice nu au fost de natură să afecteze homeostasia ecosistemelor locale, deci capacitatea de regenerare naturală și revenirea la stadiul initial de "productivitate" al acestora.

3. Capacitatea de regenerare pe cale naturală a habitatelor din amplasamentul carierei a fost în mica măsură influențată de lucrările miniere desfasurate până la data închiderii. Argumente suplimentare în susținerea acestei afirmații pot sta și comparațiile cu aspectele relevante considerate de referință în acest caz, existente în zone învecinate similare, cu aceleasi caracteristici de sol, resursa minerală, tehnologie adoptată și sensibilitate a factorilor


de mediu, care pot sta ca referinta si pot fundamenta alegerea atat a reparatiilor si lucrarilor mediului afectat, asupra productivitatii ecosistemului , si duratei de regenerarea, in context cu activitatea desfasurata de operatorul miner. Exemplele de referinta sunt exclusiv din Judetul Tulcea:

1.Similaritatea solului si subsolului si prezentarea resursei deschise, dupa suspendarea de scurta durata a activitatii, imagine de referinta 1:




Imag.1 Formatiune calcaroasa singenetica cu cea din frontul estic Tulcea I-Dl.Bididia, in front deschis, Imagine de referinta Dealul Congaz.

In imaginea 1 se poate observa cum retragerea utilajelor si suspendarea activitatii pe durata scurta a avut drept consecinta directa regenerarea pe cale naturala a vegetatiei pe bmeru , transport si acces cat si parcial pe versant.



Imag.2 Sector de cariera nesistematizat pe orizontală, invadat de vegetatie la durata scurta de la oprirea activitatii.



Imag.3.Excavatie de referinta, dupa 2 ani de la suspendarea activitatii, fara resolifiere pe berma excavatiei.Regenerarea naturala primara in jurul unui luciu de apa.

In Imaginea de mai sus , se observa ca pe teren acoperit de fragmente de roci calcaroase, rezultat in urma activitatii de valorificare prin “metoda cadru” similara cu cea de la Cariera Tulcea 1-Dl. Bididia , vegetatia ierboasa dupa scurt timp de la oprirea activitatii, are capacitatea de regenerare naturala atat in zona nesaturata cat si in zona saturata in apa.

Se observa evident, infiintarea pe suprafata bermei superioare a excavatiei a speciilor specifice ecosistemului local.Se remarcă faptul ca aceasta regenerare, a avut loc fara interventie suplimentara sau complementara, ci doar ca efect al suspendarii activitatii carierei care a favorizat infiintarea atat a florei xerofite , cat si a celei florei hidrofile, mezofile specifica habitatului local.



Imag.4 Vegetatie infiintata natural pe versant dezagregat (gropotis) generat de fenomene climatice, Dealul Pietros jud. Tulcea. Fara interventia antropica a lucrarilor e refacere.

Stimati domni, avand toate acestea in vedere,Autoritatea competenta in materie de mediu, detine toate instrumentele si informatiile necesare, atat pentru a fundamenta o Decizie in conformitate cu Legislatia comunitara si Legislatia romaneasca adaptata acesteia , cat si a identifica optiunea rezonabila si pertinenta de "reparare" a daunelor provocate mediului de activitatea carierei Tulcea 1-Dealul Bididia, pentru intreaga suprafata afectata de cca 14,0 ha.

Pentru Decizia finala, autoritatea competenta precum si ceilalti actori principali legitim interesati , inclusiv publicul pot consulta suplimentar si recomandarile continute in "Raportul Final al Proiectului Comunitatii Europene, SARMA, dedicat tocmai acestor aspecte specifice ale mediului afectat de exploatarele de agregate naturale si poate contribui la suplimentarea instrumentelor de documentare .



De asemenea, se cuvine subliniat ca lucrările propuse de HIDROTEHNICA SA GALATI in "PROGRAMUL Propriu de Conformare" anexat prezentului corespunde cerintelor prioritare rezonabile si este adaptat pentru atingerea obiectivului final al *lucrarilor de refacere a mediului* afectat de activitatea carierei Tulcea I, DI Bididia. Lucrările propuse elimină atât "gravitatea" și "extinderea" "daunelor", cat și "riscul" și "expunerea" factorilor de mediu la deteriori viitoare. Lucrările propuse favorizează aducerea la starea initială a ecosistemului prin regenerarea naturală și refacerea ecosistemului local afectat în limite acceptabile.

Intocmit,

ing. Radulescu Aurelian,

A handwritten signature in blue ink is placed over a circular blue stamp. The stamp contains the text "ROCK STAR SERVICE SRL" around the perimeter and "ROCKSTAR - DIBUDAT" in the center.



TÜV Rheinland
InterCert

Certificate

Register number of the certificate: TRI-AK/06/18837

TÜV Rheinland InterCert

hereby certifies that

Mr. Rădulescu Aurelian

(date of birth: 21.02.1956, place of birth: Cobadin - Constanța) has completed the course

**„Environmental Management Systems
Internal Auditor
according to ISO 14001:2000“**

and has passed the examination on 05.05.2006,

on the basis of the examination requirements No. V 61 of TÜV Rheinland InterCert Ltd.

Budapest, 16.05.2006

Anișoara

Chair of the Examination Board



Maria Őr
TÜV Rheinland InterCert Academy

ROMÂNIA

MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

COMISIA DE ATESTARE

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.48/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediu și schimbărilor climatice și ale Ordinului ministrului mediului și schimbărilor climatice nr.1613/2013 pentru aprobatarea Regulamentului privind organizarea activității de atestare a instituțiilor publice sau private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea sollicitării avizului de gospodărire a avizului de gospodărire a apelor, emite prezentul

CERTIFICAT DE ATESTARE Nr. 118

pentru

Instituția publică/privată ROCK STAR SERVICE S.R.L. înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Dâmbovița cu nr. J15/1148/1994, având C.U.I. 6228432, cu sediul în Municipiul Târgoviște, Str. Liniștei, Nr. 21, Județul Dâmbovița, ce îndeplinește condițiile prevăzute în Regulamentul privind organizarea activității de atestare a instituțiilor publice sau private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea sollicitării avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1613/2013 (*regulament*) și are competența tehnică și profesională de a efectua lucrări în următoarele domenii:

- b) întocmirea studiilor hidrogeologice;
- d) elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizului/autorizației de gospodărire a apelor.

Prezentul certificat a fost emis la data de 06 august 2013 având valabilitatea de 3 (trei) ani până la data de 06 august 2016.
Acesta poate fi retras în condițiile prevăzute la art.18 și art.19 din prezentul reglament.

PRESEDINTELE COMISIEI DE ATESTARE
SECRETAR DE STAT
IONUȚ CIPRIAN HUGA



Certificatul a fost emis în două exemplare, egal valabile.

Exemplarul nr.1 din 2



CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului ministrului mediului nr. 1026/2009 privind condițiile de elaborare a rapoartelor de mediu, rapoartelor privind impactul asupra mediului, bilanțurilor de mediu, rapoartelor de amplasament, rapoartelor de securitate și studiilor de evaluare adecvată.

În urma analizei documentelor depuse și informațiilor furnizate și susținute în procedura de înregistrare de:

S.C. ROCK STAR SERVICE S.R.L

cu sediul în: Târgoviște, Str. Liniștei, Nr. 21, județul Dâmbovița
Tel 0245 211241, 0245 217920, Fax 0245 211241, 0245 217920

Tel mobil 0744 351 026, E-mail rockstar@cliknet.ro

Cod fiscal nr. RO6228432, înregistrată în Registrul Comerțului la nr. J15/1148/1994

persoana juridică este înscrisă în *Registrul Național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului la poziția nr. 351* pentru

- | | |
|-----|---------------------------------------|
| RM | <input type="checkbox"/> |
| RIM | <input checked="" type="checkbox"/> x |
| BM | <input type="checkbox"/> |
| RA | <input type="checkbox"/> |
| RS | <input type="checkbox"/> |
| EA | <input type="checkbox"/> |

Emis la data de : 17.02.2011

Valabil până la data de : 17.02.2016

PREȘEDINTELE COMISIEI DE ÎNREGISTRARE

Marin ANTON

**PROGRAM DE CONFORMARE IN VEDEREA STABILIRII OBLIGATIILOR DE MEDIU PENTRU INCETAREA ACTIVITATII IN PERIMETRUL CARIEREI BIDIDIA I – titular
SC HIDROTEHNICA SA GALATI**

DOMENIU	OBLIGATIILE DE MEDIU	MASURI IMPUSE	TERMENE DE REALIZARE
1. Protecția mediului geologic (solului si subsolului)	Refacerea cadrului natural si protectia zacamantului	<p>1. Intocmirea proiectului tehnic de inchidere si obtinerea actelor de reglementare necesare demararii lucrarilor (notificarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale , autoritatii locale)</p> <p>2. Executarea lucrarilor de inchidere in baza actelor de reglementare pentru incetarea activitatii emise de APM Tulcea , a planului de incetare a activitatii si a proiectului tehnic de refacere a mediului</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Lucrari de recopertare b) Lucrari de nivelare si terasare c) Lucrari de reconstrucție ecologica prin asternere de sol vegetal d) Lucrari de dezafectare instalatii tehnologice (concasor , benzi transportoare , statie betoane , rezervoare motorina) e) Instituirea zonei de restrictie severa , de durata , pentru accesul necontrolat (pe latura de nord si sud a carierei) f) Realizarea de canale de scurgere si colectare ape pluviale in zona carierei si depozitelor de sorturi 	<p>30.07.2015 – pentru realizarea proiectului</p> <p>30.08.2015 –pentru obtinerea Autorizatiei de constructie/demolare emisa de autoritatea publica competenta si obtinerea Acordului de mediu 31.12.2015 – realizarea lucrarilor din proiectul tehnic</p> <p>La finalizarea lucrarilor titularul va notifica APM Tulcea in termen de 30 de zile .</p>
2.Gestionarea deseurilor	Refacerea cadrului natural	Deseurile rezultante din activitatile de inchidere a carierei Bididia (dezafectare , demolare , ecologizare etc.) vor fi gestionate conform	31.12.2015

		legislatiei in vigoare si vor fi predate operatorilor economici autorizati care desfasoara activitati de colectare , valorificare , eliminare deseuri .
3.Conservarea biodiversitatii si arborilor naturale protejate	Monitorizare post-inchidere	Monitorizarea in timp a evolutiei faunei si florei de pe amplasament si vecinatati avand in vedere amplasarea carierei la limita fondului forestier sfarsitul primului trimestru al anului urmator .
4.Protectia cadrului natural	Monitorizare post-inchidere	<p>In perioada de monitorizare se vor executa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controlul stabilitatii versantilor , tasari , ravene etc. ; - Controlul gradului de inierbare naturala

SC HIDROTEHNICA GALATI SA

Director General,

IORGU Cristian

