



S.C.ACORMED S.R.L.  
Oradea, str. Jean Calvin nr. 5  
J05/529/2003  
R O 15403605  
RO17 RNCB 0032 0464 7580 0001-BCR Oradea  
Tel./fax 0723711419, 0723711930, /0259417312

Nr.224/21.08.2018

## Către APM Zalău

- în atenția d-nei Georgiana Jula

**Subscrisa societate Acormed S.R.L.**, cu sediul in Oradea, strada Jean Calvin, nr. 5, inmatriculata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bihor sub nr. J05/529/2003, avand Cod de identificare fiscala RO15403605, **în calitate de prestator in cadrul contractului de prestari servicii numărul 34/23.02.2018** vă înaintăm clarificările și completările solicitate prin adresa numărul 6282/13.08.2018.

1. Terenul pe care se dorește implementarea planului are o suprafata de 9000 mp, și este cuprins în CF nr. 50214 și 50216.
2. Accesul in zona perimetrului Dealu Curatu 2 este asigurat printr-o deviație de dreapta cu lungimea de circa 1,4 km, a drumului national DN19B Săcuieni-Șimleu Silvaniei. Acest drum aparține Comunei Marca, iar societatea deține acceptul acesteia de a-l utiliza.
3. După cum s-a precizat în cadrul subcapitolelor 1.12,1.13, pentru demararea lucrărilor menționate nu este necesară o organizare nouă de șantier întrucat societatea deține pe terenul aferent perimetrelor învecinate de exploatare dotările specifice necesare desfășurării lucrărilor. Această organizare este amplasată înafara perimetrului ariei protejate.Coordonatele Stereo 70 ale organizării de șantier specifice acestui tip de exploatare minieră sunt: X: 312717 și Y:639250
4. Utilajele folosite în carieră:
  - Excavator – 30 t
  - Stație mobilă de concasare/sortare – 2 benzi și ciur; Coordonate Stereo 70:312740, 639214
  - Autobasculantă 8x4 – 16 t





S.C.ACORMED S.R.L.  
Oradea, str. Jean Calvin nr. 5  
J05/529/2003  
R O 15403605

RO17 RNCB 0032 0464 7580 0001-BCR Oradea  
Tel./fax 0723711419, 0723711930, /0259417312

- După cum s-a menționat în cadrul capitolelor: 1.6, 1.7, 1.8, 1.12, 2.2, 3.1.5, 3.2.2, 3.2.4, 3.3.3 combustibilul utilizat pentru funcționarea utilajelor este motorina a carei alimentare se va asigura din afara amplasamentului. În zonele punctelor de lucru nu vor fi depozitați carburanți - bidoanele în care va fi stocată motorina până la carieră vor fi restituite producătorilor sau distribuitorilor, după caz, conform normelor legale specifice
- 5. Metoda de exploatare aplicată este cu trepte descendente; numărul treptelor ce se vor realiza în carieră este de două.
- 6. După cum s-a specificat în cadrul capitolelor 1.12, 2.3, 3.3.3 cantitatea de steril rezultată este de 8000 t ce va fi haldat pe o suprafață de 1200 mp, cu înălțimea haldei rezultate va fi de 5-7 m. Cantitatea de sol vegetal este de circa 2000 mc, sol ce va fi haldat în aceeași haldă cu sterilul, dar distinct pentru a putea fi reutilizate în cadrul procesului de refacere a amplasamentului. Coordonate Stereo 70 haldă:

Coodonate Halda zona steril

639239 312704

639250 312745

639210 312723

Coodonate Halda zona sol

639259 312720

639261 312740

639250 312745

639240 312712

Din punct de vedere al tipului de deșeuri ne menținem afirmațiile din cadrul capitolului 2, toate deșeurile cuprinse în cadrul tabelelor 3.1.1 și 3.1.2 considerăm că se generează sau se pot genera în cadrul desfășurării activității

7. Măsurile de diminuare a impactului au fost tratate pe fiecare factor de mediu în mod separat, atât în perioada de construcție cât și în perioada de exploatare în cadrul capitolelor: 3.1.8 – factor de mediu apă, 3.2.4 – factor de mediu aer, 3.3.4 – factor de mediu sol, 3.4 – biodiversitate. Facem observația că măsurile sunt valabile atât în perioada de construcție cât și în cea de exploatare.





S.C.ACORMED S.R.L.  
Oradea, str. Jean Calvin nr. 5  
J05/529/2003  
R O 15403605

RO17 RNCB 0032 0464 7580 0001-BCR Oradea  
Tel./fax 0723711419, 0723711930, /0259417312

8. Impactul asupra peisajului se va manifesta pe perioada de construcție și de exploatare prin datorită îndepărtării covorului vegetal și prezenței elementului antropic manifestat de utilaje și de dezvoltarea în carieră. Pe termen lung prin refacerea mediului propusă în Planul de refacere a mediului impactul asupra peisajului nu se mai manifestă astfel încât final va rămâne terenul cu aproximativ aceeași geometrii cu cea inițială doar cu o cotă a terenului redusă cu înălțimea cumulată a celor două trepte. În aceste condiții impactul manifestat asupra factorului de mediu peisaj este sustenabil în toate etapele de construcție, exploatare și refacere a mediului.

9. În completarea: capitolului 3.1.7. în care a fost tratat impactul cumulat asupra factorului de mediu apă, în capitolul 3.5. impactul asupra peisajului, iar în cadrul evaluării adecvate s-a realizat impactul cumulat al activităților economice din zonă asupra biodiversității, Impactul asupra solului se poate cumula doar cu impactul generat de lucrările de exploatare desfășurate pe același amplasament de către SC Echiza Trans SRL , în sensul în care cota terenului va scădea cu înălțimea aferentă treptelor de lucru realizate în cadrul exploatării de către cele două societăți a perimetrului.

Cumularea efectului asupra factorului de mediu aer cu activitatea desfășurată în cadrul celeilalte cariere din comuna Marca este imposibil de realizat intrucat nu se cunosc date referitoare la consumurile/ tipurile de combustibili utilizate/utilizați de către societatea care realizează lucrările de exploatare în celălalt perimetru.

Atasat Planul și proiectul tehnic de refacere și Planul de situație, Profile.

Vă mulțumim pentru colaborare.

Cu stimă,

Dr. fiz. Olimpia Mintăș

Dr. chim. Gabriela Vicaș

