

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SEBEȘ
ROMÂNIA, 515 800 SEBEȘ, județul ALBA
Str. Piața Primăriei, nr. 1
Tel.: +4 / 0258 731004, 731006 / Fax: +4 / 0258 73418
E-mail: secretariat@primariasebes.ro



Număr înregistrare: **66897/20.08.2018**

Către

*Serviciul AAA
Grupat. RPTI
MCS*

SC Kronospan Sebeș SA
Agenția pentru Protecția Mediului Alba
Garda Națională de Mediu – Serviciul Comisariatul Județean Alba
Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Unirea" al Județului Alba
Direcția de Sănătate Publică Alba
Instituția Prefectului Județului Alba
Consiliul Județean Alba

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA
MEDIULUI ALBA

Nr. înregistrare 8259

Anul 2018 Luna 08 Ziua 23

Vă transmitem solicitările formulate de Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor, în numele Municipiului Sebeș, la dezbateră publică din data de 20 august 2018, referitoare la actualizarea Autorizației integrate de mediu nr. AB 1/09.01.2017 pentru activitatea desfășurată de SC KRONOSPAN SEBEȘ SA, pe raza Municipiului Sebeș.

Problema nr. 1:

Prin investițiile realizate pe platforma SC KRONOSPAN SEBEȘ SA se modifică / se suplimentează sursele de emisie? Acestea au impact asupra factorilor de mediu? Care este acest impact? Detaliați.

Problema nr. 2:

Ați menționat Studiul de impact asupra stării de sănătate a populației în relație cu obiectivul SC KRONOSPAN SEBES SA. Acest studiu a fost efectuat în cadrul procedurii de obținere a Autorizației integrate de mediu AB 1/09.01.2017.

Sunt respectate cerințele acestui studiu astfel încât să ne asigurați că nivelul de expunere a populației este unul inferior celui analizat în studiul de impact asupra stării de sănătate a populației?

Problema nr. 3:

Având în vedere probabilitatea de apariție a unor surse suplimentare de emisie, vă solicităm actualizarea Studiului de impact privind starea de sănătate a populației. (a se vedea procesul verbal din CAT 19.06.2018)

Flavia

Problema nr. 4:

Având în vedere probabilitatea de apariție a unor surse suplimentare de emisie, nu era necesară refacerea dispersiei poluanților în atmosferă ținând cont de aceste surse suplimentare de emisie identificate? (a se vedea procesul verbal din CAT 19.06.2018; 08.05.2018; 06.03.2018).

Conform documentației prezentate, emisiile pentru aceste surse suplimentare nu au putut fi estimate, deoarece ni s-a comunicat că sunt de un ordin de mărime foarte mic. **Există probe / documente în acest sens? Există buletine de analiză din care să fie preluate debitele masice?**

Problema nr. 5:

În urma întregii activități de pe platforma SC KRONOSPAN SEBES SA pot apărea fenomene acute de poluare înregistrate în condiții meteo nefavorabile sau în condiții anormale de funcționare a instalațiilor? **Ce măsuri concrete vor fi luate pentru protejarea sănătății populației? De asemenea, ce măsuri vor fi luate pentru protejarea stării de sănătate a angajaților companiei?**

Cu stimă,

**Primarul Municipiului Sebeș,
DORIN NISTOR**

