



SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI



AVIZAT,
INSPECTOR ȘEF AL
INSPECTORATULUI PENTRU
SITUATII DE URGENȚĂ
„Lt. Col. Dumitru Petrescu”
Colonel
Dr.Ing. Liviu Dumitrascu



APROBAT,
DIRECTOR
Pisc Ion



PLANUL DE URGENȚĂ INTERNĂ ÎN CAZ DE ACCIDENTE ÎN CARE SUNT IMPLICATE SUBSTANȚE PERICULOASE

2016




**PLANUL DE URGENȚĂ INTERNA
ÎN CAZ DE ACCIDENTE ÎN CARE SUNT
IMPLICATE SUBSTANȚE PERICULOASE**

PAGINA
1

CAPITOLUL I.

LISTA CU DISTRIBUȚIA PLANULUI

Nr crt	Destinatar document		Funcția	Semnătura	Data
	Sector de activitate	Nume și prenume			
1	Secția Exploatare Termomecanică	Birlete Adrian	Şef Sectie		
2	Secția Chimică	Condescu Ovidiu	Şef Secție		
3	Secția Exploatare Electrică	Ivan Ionel	Şef Secție		
4	Compartiment Depozite Gestiuni	Patrulescu Aurelian	Coordonator Compartiment		
5	Atelier Hidro	Purece Dumitru	Şef Atelier		
6	Biroul Protecția Mediului	Păsăreanu Flavia	Şef Birou		
7	Dispecerat S.T.C.		Dispecer S.T.C.		
8	Inspectoratul pentru Situații de Urgență				



**PLANUL DE URGENȚĂ INTERNA
ÎN CAZ DE ACCIDENTE ÎN CARE SUNT
IMPLICATE SUBSTANȚE PERICULOASE**

PAGINA
2

CAPITOLUL II.


EVIDENȚA ACTUALIZĂRILOR ȘI REVIZUIRILOR

Responsabilitatea actualizării **Planului de urgență internă** revine inspectorului de protecție civilă al obiectivului, această activitate realizându-se anual sau ori de câte ori apar modificări astfel:

- schimbarea unor persoane cu responsabilități în schema generală de răspuns la urgențe;
- schimbarea adreselor, numerelor de telefon, fax, telex, etc.;
- modificări în situațiile cu necesarul de resurse umane și materiale, cu acodul titularului de activitate; modificări în programul de instruire-pregătire.

Menținerea actualizărilor și a revizuirilor se face prin înșrierea datelor în tabelul de mai jos:


Nr. crt.	Revizia	Pagina Modificată	Capitol/ paragraf	Obiectul modificării	Semnătura	Data



**PLANUL DE URGENȚĂ INTERNA
ÎN CAZ DE ACCIDENTE ÎN CARE SUNT
IMPLICATE SUBSTANȚE PERICULOASE**

PAGINA
3

--	--	--	--	--	--	--	--



**PLANUL DE URGENȚĂ INTERNĂ
ÎN CAZ DE ACCIDENTE ÎN CARE SUNT
IMPLICATE SUBSTANȚE PERICULOASE**

PAGINA
4

CAPITOLUL III.

CUPRINS

Nr. crt.	Denumire capitol și conținut	Nr. paginii	Nr. planșei	Observații
1.	CAPITOLUL I – Lista cu distribuția planului	1		
2.	CAPITOLUL II – Evidență actualizărilor și revizuirilor	2 – 3		
3.	CAPITOLUL III – Cuprins	4 – 5		
4.	CAPITOLUL IV – Generalități	6 - 7		
5.	CAPITOLUL V – Informații despre obiectiv	8-12		
	- Descrierea societății			
	- Profil de fabricație			
	- Amplasare și impact asupra mediului			
	- Date climatice privind zona jud. Gorj			
	- Amplasamente, obiective, în care se află substanțe periculoase		A – 01	
6.	CAPITOLUL VI – Identificarea și clasificarea evenimentelor	13-25		
	A. – Identificarea posibilelor situații de urgență			
	B. – Măsuri și mijloace de prevenire			
	C. – Proceduri existente la obiectivele unde se descarcă, depozitează, transportă și prelucrează substanțe periculoase			
7.	CAPITOLUL VII – Clasificarea urgențelor	26-28		
	- zonele în care sunt implicate substanțe periculoase	–	A – 01	
8.	CAPITOLUL VIII – Notificarea, informarea și alarmarea	29-32		
	- Schema generală de instruire, alarmare, intervenție, comunicare			
	- Numele persoanelor autorizate să declanșeze proceduri de urgență			
	- Persoanele responsabile pentru coordonarea acțiunilor de intervenție			
	- Persoanele responsabile pentru menținerea legăturii cu autoritățile locale			
	CAPITOLUL IX – Organizarea și conducerea acțiunilor de intervenție	33-62		
9.	A. Măsuri generale ce se execută în caz de accident chimic și poluare accidentală			
	B. Activități specifice în cazul producerii situațiilor de urgență			



**PLANUL DE URGENȚĂ INTERNĂ
ÎN CAZ DE ACCIDENTE ÎN CARE SUNT
IMPLICATE SUBSTANȚE PERICULOASE**

PAGINA
5

	C. Organizarea și conducerea activităților de intervenție			
	<ul style="list-style-type: none">▪ Componența colectivelor (echipelor) care intervin în situațiile de urgență de la locurile de muncă▪ Listele dotărilor și a materialelor necesare pentru intervenție			

Nr. crt.	Denumire capitol și conținut	Nr. paginii	Nr. planșei	Observații
10.	CAPITOLUL X – Comunicațiile	63-67		
11.	CAPITOLUL XI – Logistica	68-69		
12.	CAPITOLUL XII – Monitorizarea factorilor de mediu	70-71	3	
13.	CAPITOLUL XIII – Comunicarea externă, cu mass-media și informarea publică	72		
14.	CAPITOLUL XIV – Verificarea planului	73		
15.	CAPITOLUL XV – Bibliografie (Documente, planuri, care au stat la baza întocmirii Planului de urgență internă)	74-76		Conform Dosar nr.1, anexă la Planul de urgență internă



CAPITOLUL IV.

GENERALITĂȚI

Sucursala Electrocentrale Rovinari este parte componentă a S. Complexul Energetic Oltenia S.A. ce a fost înființat prin fuzionarea S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A., S.C. Complexul Energetic Turceni S.A., S.C. Complexul Energetic Craiova S.A. și S.N.L.O Tg-Jiu.

Sucursala Electrocentrale Rovinari are ca activitate de bază producerea de energie electrică folosind pentru aceasta, în procent de 90%, lignitul exploatat din carierele învecinate.

În activitatea de bază precum și în activitățile conexe acesteia, unitatea folosește substanțe periculoase ca agent de răcire (hidrogen), combustibili (carburanți, lubrifianti și păcură), reactivi tehnologici (hidroxid de sodiu, acid clorhidric, hidrazina, amoniac, reactivi de laborator).

Prezentul plan de urgență s-a elaborat în scopul planificării măsurilor specifice pentru reducerea riscurilor asupra sănătății angajaților, calității factorilor de mediu și integrității bunurilor materiale în caz de evenimente în care sunt implicate substanțe periculoase.

Elaborarea prezentului document s-a făcut în baza normelor metodologice, aprobate prin ordinul M.A.I., nr. 647/16.05.2005 și a H.G. 804/2007, având ca bază identificarea riscurilor potențiale specifice, precum și procedurile de răspuns în cazul unor situații de urgență care implica substanțele periculoase detinute, prin realizării următoarelor obiective:

- informarea oportună a titularilor de activități, a angajaților și a autorităților publice locale;
- pregătirea personalului cu funcții de decizie, a angajaților și a forțelor de intervenție;
- intervenția de urgență, în mod organizat și într-o concepție unitară pentru prevenirea, limitarea și înlăturarea consecințelor;
- refacerea și reabilitarea factorilor de mediu;
- reluarea în condiții normale a activităților de producție.

Întocmirea prezentului plan are și scopul de a furniza autorităților teritoriale de protecție civilă toate informațiile necesare pentru elaborarea planului de urgență externă.

Planul de urgență internă se pune în aplicare imediat de către titularul de activitate Sucursala Electrocentrale Rovinari sau de către autoritățile teritoriale de protecție civilă, în următoarele situații:

- când intervene un accident major;
- când survine un eveniment necontrolat care, prin natura sa, poate provoca un accident major.



**Politica de prevenire și principiile de acțiune
referitoare la controlul asupra pericolelor de accident major.**

Sucursala Electrocentrale Rovinari se angajează să asigure un mediu de lucru sănătos și sigur pentru angajații săi și să prevină accidentele de muncă și bolile profesionale.

Protecția omului și a mediului reprezintă pentru Sucursala Electrocentrale Rovinari o sarcină importantă, care poate fi îndeplinită numai printr-o concepție și o gândire unitară.

Eforturile unității sunt dedicate îmbunătățirii continue a protecției mediului și de prevenire a accidentelor majore, urmărind respectarea legislației în vigoare și respectarea cerințelor de mediu viitoare.

O atenție deosebită trebuie acordată conștientizării și identificării pentru fiecare loc de muncă a pericolelor potențiale și a evaluării riscurilor de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase.

Prin instruire, perfecționare, schimb regulat de cunoștințe și experiență și prin implementarea Sistemului Integrat de Management, salariatii unitatii vor fi pregătiți privind protecția mediului și sănătatea și securitatea în munca.

Conducerea evaluează, la intervale regulate, eficiența sistemului de management al situațiilor de urgență și asigură punerea de acord a obiectivelor stabilite cu situațiile reale.

În cazul abaterilor de la această politică, se acționează în vederea corectării lor.

Conducerea Sucursalei Electrocentrale Rovinari se angajează să promoveze achiziția și montajul celor mai eficiente și sigure instalații și echipamente, în vederea minimizării riscurilor tehnologice și a celor privind sănătatea și securitatea salariatilor, pentru menținerea la un nivel acceptabil a riscurilor privind un accident major prin:

a) informarea continuă privind celor mai bune practici de management și implementarea acestora.

b) centralizarea datele și informațiile necesare pe linie de protecție civilă și protecția mediului și asigurarea operativității necesară în desfășurarea activităților pentru:

- culegerea datelor și a informațiilor despre situațiile create și analiza acestora;
- raportarea diferitelor situații și cooperarea între membrii comisiei;
- emiterea de dispoziții către formațiunile din subordine;
- ținerea evidenței acțiunilor desfășurate.

c) revizuirea, îndeplinirea și raportarea obiectivelor de securitate ori de cate ori este necesara.

d) eliminarea fara întârziere a neconformităților depistate în sistemul de management al securității să implementarea de măsuri corrective.


e) optimizarea capacitatei de mobilizare a echipelor de intervenție în situații de criză pentru locurile de muncă unde sunt stocate și utilizate substanțe periculoase.

Aplicarea acestei politici de securitate este o prioritate majoră pentru conducerea Sucursalei Electrocentrale Rovinari.

Vom întreprinde toate măsurile necesare pentru ca aceasta să fie înțeleasă și susținută de toți salariații.

Suntem ferm convinși că orice accident poate fi prevenit, de aceea obiectivul strategic declarat al Sucursalei Electrocentrale Rovinari în domeniul securității este cel de **zero accidente majore**.

**Director Sucursală
PISCION**




CAPITOLUL V.

INFORMAȚII DESPRE OBIECTIV.

Descrierea societății:

Sucursala Electrocentrale Rovinari este situată în apropierea orașului Rovinari la aproximativ 25 km, la S-V de municipiul Tg - Jiu, în imediata apropiere a carierelor de lignit : Rovinari, Tismana și Pinoasa.



S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. a fost înființat prin fuzionarea S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A., S.C. Complexul Energetic Turceni S.A., S.C. Complexul Energetic Craiova S.A. și S.N.L.O. Tg-Jiu, prin HG nr.1024/2011 și are ca activități de bază producerea de energie electrică și extractia lignitului.


Sucursala Electrocentrale Rovinari ocupă următorul amplasament:

- localitatea Rovinari (Centrala Termoelectrică Rovinari), Cicani Beterega (halda de zgură și cenușă), situată la cca. 1,5 km de centrala și Depozitul de șlam dens de pe halda U.M.C.Rovinari .

În conformitate cu modul de amplasare centrala este «la gura minei », unică în țară, ceea ce oferă posibilitatea valorificării energetice directe a cantităților mari de lignit din carierele incluse în societate, asigurând și o distanță minimă de transport pe benzi a cărbunelui de la sursă.

Aceasta implică și cheltuieli minime pentru transportul cărbunelui, Sucursala Electrocentrale Rovinari fiind singura sucursală Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. degrevată de cheltuielile de transport pe cale ferată.

Sucursala Electrocentrale Rovinari a fost realizată în perioada 1976 -1979, în scopul producerii energiei electrice pentru acoperirea necesarului de consum la nivelul Sistemului Energetic Național .



Camera de comandă termică de la S.E Rovinari.

S.E Rovinari a funcționat inițial cu un număr de 6 blocuri cazan-turbină, generator-transformator având o putere electrică instalată de 1720 Mw.

Punerea în funcțiune pentru cele 6 blocuri s-a realizat astfel : 1972 – bl.1 (200 Mw), 1973- bl.2 (200 Mw), 1975 – bl.3 (330 Mw), 1976- bl. 4 (330 Mw), 1977 – bl. 5(330 Mw) și 1979 – bl.6 (330 Mw).

În prezent există disponibile cele 4 blocuri energetice (bl.1 și 2 au fost dezmembrate), ce însumează o putere electrică disponibilă de 1320 Mw.

Fiecare dintre cele 4 grupuri energetice au o putere instalată de 330 Mw și sunt echipate astfel:

- cazan turn de 1035 t/h, 196 atm, 540 °C/545 °C
- turbina cu abur F_{1c} de 330 Mw , 186 atm, 535 °C/535 °C, cu condensație
- generator electric T.H.A. 2 de 330 Mw
- transformator de 400 MVA, 24/400 KV

Tehnologia de producere a electricității este cea în regim de condensare.

Cazanele au fost proiectate să funcționeze pe lignit și combustibil de adaos.

Combustibili de adaos utilizati sunt gazul natural și păcura folosită numai la pornirea grupurilor și stabilizarea flăcării.

Ponderea predominantă o are lignitul (peste 90%), extras din exploatari miniere ale S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A.

Păcura se aprovizează prin contract de achiziție.

Aspecte demografice:

Sucursala Electrocentrale Rovinari este situată în centrul orașului Rovinari.

Localitatea Rovinari a devenit oraș în anul 1981, face parte din categoria orașelor mici și cuprinde inclusiv satul Vărț .

Densitatea populației în zonele învecinate orașului Rovinari este mică specifică pentru mediul rural.

Activitățile miniere desfășurate în zonă au avut ca efect strămutarea unui număr mare de gospodarii, în vederea eliberării terenului necesar pentru extracție și depozitare de steril.



PLANUL DE URGENȚĂ INTERNA ÎN CAZ DE ACCIDENTE ÎN CARE SUNT IMPLICATE SUBSTANȚE PERICULOASE

PAGINA
10

Suprafața incintei termocentralei Rovinari este de cca. 829.084 mp, având următoarele vecinătăți:

- La nord: - U.M.C. Rovinari
- U.M.C. Tismana
- La est: - D.N. 66
- La vest: - Com. Fărcașești.
- La sud: - Zona industrială

În realizarea activității de bază, respectiv producerea energiei electrice Sucursala Electrocentrale Rovinari dispune de următoarele:

- pentru aprovizionare: rețea de cale ferată uzinală; rampă de descărcare păcură; magazi materii prime, materiale, conducte pentru transport: gaze naturale, hidrogen, ulei, păcură;
- pentru asigurarea cu utilități a instalațiilor tehnologice: rețele distribuire a aburului tehnologic, a apei de răcire; rețele de distribuție a gazelor combustibile la instalațiile tehnologice;
- pentru analize de laborator: laboratoare de determinări fizico-chimice, laborator metrologic;
- pentru interventii în cazul Situațiilor de urgență: Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta , categoria a V-a
- alte facilități: acces internet ; centrală telefonică proprie;

- **Amplasare în mediu:**

Pe platforma industrială unde este amplasată Sucursala Electrocentrale Rovinari sau în vecinătatea ei nu există vegetație și faună cu specii rare sau pe cale de dispariție, ocrotite de legislația națională și nici obiective cu caracter cultural, monumente istorice, de arhitectură sau zone de interes tradițional.

- **Impactul asupra mediului:**

Impactul asupra aerului

Principalele surse de poluare a atmosferei sunt:

a) surse staționare:

- 4(patru) cazane energetice de 1035 t/oră, din care;
-3(trei) dotate cu instalații pentru desulfurare gaze de ardere care conțin NOx, SO2, CO, CO2, pulberi care provin din arderea amestecului combustibil cărbune, gaze naturale, păcură.
-1(unu) retras din exploatare pentru modernizare în vederea alinierii la cerințele de mediu .
- Dispersia emisiilor de poluanți (gazelor de ardere) provenite de la sursele staționare este realizată prin intermediul coșurilor de fum respectiv 120m).
- Emisiile poluanților în atmosferă provenite de la sursele staționare sunt controlate prin coșuri de dispersie.

b) surse mobile:

- reprezentate de mijloacele de transport intern din dotarea unității care generează emisii de poluanți gazoși (CO2, CO, COV, SO2, pulberi în suspensie, etc.).



Impactul asupra apei

Sucursala Electrocentrale Rovinari evacuează apele uzate și pluviale în emisar (râul Jiu) prin cinci puncte de deversare.

Evacuările de ape uzate de pe teritoriul centralei sunt continue, cu debite fluctuante ca urmare a regimului de funcționare a instalațiilor și utilităților.

Apele uzate menajere din incinta termocentralei sunt colectate și trimise într-o stație de epurare ape uzate menajere.

Apele epurate din stația de epurare ape uzate menajere sunt preluate în circuitul de transport al zgurii și cenușii în slam dens.

Impactul asupra solului și pânzei freatiche

Principalele surse de poluare a solului sunt depozitele de zgură și cenușă, depozitele de materii prime și depozitele de combustibili lichizi.

Pentru a preveni poluarea solului în zonele menționate, Sucursala Electrocentrale Rovinari a luat următoarele măsuri:

- placarea anti-corozivă a rezervoarelor de stocare a reactivilor chimici;
- betonarea depozitelor de materiale;
- placarea cu pământ a compartimentelor din depozitele de zgură și cenușă retrase din exploatare;
- încărcarea, descărcarea, manipularea, depozitarea, conservarea materiilor prime și a combustibililor se face conform procedurilor specifice în vigoare.

Deșeurile rezultate din activitățile organizației sunt gestionate conform procedurilor specifice în vigoare.

• Date climatice privind zona jud. Gorj:

Județul Gorj este situat într-o zonă de climă continentală caracterizată, în general, prin ierni reci, întrerupte uneori de invaziile de aer cald dinspre Marea Mediterană, care provoacă dezghețul și topirea stratului de zăpadă.

Temperaturi maxime absolute mai mari de 30°C (zile caniculare) apar în intervalul mai - septembrie.

În lunile de iarnă, temperaturile maxime absolute sunt cuprinse între $14,5^{\circ}\text{C}$ și $19,3^{\circ}\text{C}$.

În perioada mai-august nu s-a înregistrat nici o zi cu îngheț.

Precipitațiile atmosferice prezintă variații relativ mari de la un an la altul și, în cadrul aceluiași an, de la o lună la alta.

Cea mai mare parte a precipitațiilor cad în semestrul cald, foarte frecvent sub formă de averse.

Factorii meteorologici care caracterizează atât clima zonei analizate cât și condițiile de dispersie a poluanților din zona respectivă sunt vântul (ca direcție și viteză) și stratificarea aerului.

Situatiile de calm atmosferic (viteze ale vântului mai mici de 1 m/s) apar cu o frecvență de 53,2%, deosebit de mare în condițiile de adăpostire a municipiului Târgu-Jiu.

Pe direcții de vânt, vitezele medii sunt, cu excepția celor din sectorul estic, mai mici de 3 m/s.

Direcția N.-N.E. este însoțită de cele mai mari viteze de vânt: 3,2 m/s, iar direcția N.V. este însoțită de cele mai mici viteze ale vântului: 1,1 m/s.

Direcțiile predominante ale vântului sunt cele din sectorul N. și N.E., cu frecvențe de apariție 30% și respectiv 22,5%, urmate de cele din sectorul S.-S.S.V.-S.V., cu frecvența anuală de 13,4%.



**PLANUL DE URGENȚĂ INTERNĂ
ÎN CAZ DE ACCIDENTE ÎN CARE SUNT
IMPLICATE SUBSTANȚE PERICULOASE**

PAGINA
12

• **Amplasamente, obiective în care se află substanțe periculoase:**

Conform planului de situație anexat, cuprinzând incinta Sucursalei Electrocentrale Rovinari, unde sunt localizate substanțe periculoase - planșa A – 01.



CAPITOLUL VI.

IDENTIFICAREA ȘI CLASIFICAREA EVENIMENTELOR

A. Identificarea posibilelor situații de urgență

Fiecare sector de activitate, după caz, și-a identificat posibilele situații de urgență, conform fișelor tehnice de securitate pentru fiecare substanță periculoasă.

Aspectele de mediu și evenimentele care se produc în situațiile de urgență în secțiile și activitățile din unitate se referă la emisiile accidentale de poluanți în atmosferă, evacuări accidentale de poluanți în ape și pe sol, deșeuri și efectele acestora în următoarele situații:

- a) dezastrele naturale de origine geologică (cătremure) sau de origine meteo (furtuni, ploi torrentiale, viscole, inundații, caniculă);
- b) dezastre generate de activități umane:
 - accidente care nu degeneră în accidente de amploare (din cauza unor fisuri, crăpături, etc.) la instalații, recipiente, echipamente, etc.;
 - accidente majore produse în cazul unor avarii necontrolate (distrugere, explozie) la instalații, recipiente, depozite, etc.;
 - incendii;
 - manipulare, transport, depozitare necorespunzătoare a substanțelor poluante;
 - greșeli în exploatare, funcționare defectuoasă a instalațiilor, întreruperi accidentale cu energie electrică sau utilități.

B. Măsuri și mijloace de prevenire

Se realizează prin:

- monitorizarea activităților/proceselor generatoare de aspecte de mediu și situații de urgență;
- supravegherea în controlul instalațiilor/utilajelor și a construcțiilor de orice natură, precum și a activităților de întreținere și reparații;
- respectarea regulamentelor de protecția muncii și a situațiilor de urgență;
- instruirea lunată a personalului în scopul însușirii și aplicării corecte a măsurilor adoptate în procedurile/planurile de acțiune în situații de urgență;
- respectarea instrucțiunilor în cazul lucrului cu foc deschis (activități de sudură);
- comunicarea promptă, de către persoanele cu atribuiri de control, a oricărei abateri de la cerințele și reglementările impuse, responsabilului de mediu, inspectorului de protecție civilă, șefului instalației/secției/dispecerilor de producție, în vederea luării măsurilor imediate de înlăturare a cauzelor.

C) PROCEDURI EXISTENTE LA OBIECTIVELE UNDE SE DESCARCĂ, DEPOZITEAZĂ, TRANSPORTĂ SI PRELUCREAZĂ SUBSTANTE PERICULOASE

Nr. crt.	Obiectivul	Denumirea produsului (substanță)	Situații în care se poate produce accidente	Scopul	Domeniul de aplicare	<ul style="list-style-type: none"> • Descrierea • Măsură și mijloace de prevenire • Documente de referință 	Observații
1	Gospodăria de păcură.	Atelierul Hidrotehnice	Prezenta procedură stabilește modul de prevenire a situațiilor de urgență în cadrul Atelierului Hidrotehnice unde are loc desfășurarea și depozitarea păcurii, sectiei Exploatare Termonucleară pentru traseul de transport păcură spre arzători (pentru combustie păcură).	Deschiderea, depozitarea și transportul păcurii.	Păcură.	<p>Descrierea, depozitarea și transportul păcurii.</p> <p>Se aplică în cadrul Atelierului Hidrotehnice unde are loc desfășurarea și depozitarea păcurii, sectiei Exploatare Termonucleară pentru traseul de transport păcură spre arzători (pentru combustie păcură).</p>	<p>Descriere: În cadrul Atelierului Hidrotehnice are loc operația de desfășurare a combusibilului lichid: păcură este adusă pe calea ferată cu vagoanele sisternă care sunt încălzite pe rampă de desfășurare prevăzută cu 28 de guri de înalțare -desfășurare. Din sistemele păcură fluidizată este preluată prin intermediu unui colector, de pompă de transversare-desfășurare și vehiculul prin intermediu unor preîncălzitoare în filtrele de păcură. De sică păcură după ce a fost supusă unui proces de filtrare grosier este transportată către rezervoarele de păcură (unul cu capacitate de 5000 m³ și unul de 10000 m³). Din rezervorare, păcură este preluată cu pompele treaptă I, trecută prin preîncălzitoare și prin intermediu magistralei de păcură este preluată de pompile de păcură treaptă II. Legătura între stația de pompare treaptă II și sala cazane se face prin doară conductă tur și una return înainte de colectoare de aspirație al treptei a II-a existând preîncălzitoare și filtre de păcură. Arzătoarele sunt grupate pe grupe suprapuse, pe fiecare grupă existând posibilitatea de măsurare a debitului de păcură. Din colectoarele de aspirație prin pompă, păcură este refuzată în inelul de păcură de la fierbere cuțan. Arzătoarele de păcură de la fierbere cuțan sunt prevăzute cu conducte de recirculare a surplusului de păcură astfel încât în cazul nefuncționării arzătorului sau în cazul surpușului de păcură acesta să fie preluată și returnată la stația de pompă păcură treaptă I.</p> <p>Probabilitatea apariției unor surgerii de păcură la desfășurare, depozitare și transport poate avea următoarele cauze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - neatenționalități ale traseului de desfășurare; - gamanii etanșare armăturii defecte; - deteriorările ale presețupelor pompelor de desfășurare și transport; - efectuarea unor manevre necorespunzătoare la operația de pompă; - defecte de fabricație în structura conductelor, armăturilor și a suprafeței rezervorului; - defecte aparatului de măsură și control din dotare; - nerespectarea gradiului de umplere a rezervorului de stocare; - indicație necorespunzătoare a nivelului din rezervor; - nerespectarea temperaturii de închidere; - spargere serpentină încălzire rezervor depozitare; - izolații necorespunzătoare ale conductelor de transport; - producere cutremur, inundații, vjelii. <p>Măsuri de prevenire: Punctul critic posibil generator de situație de urgență îl reprezintă zona rezervorului de depozitare de păcură.</p> <ul style="list-style-type: none"> - program de măsură și lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale pentru desfășurare, depozitare și transport păcură; - efectuarea revizuirilor tehnice și reparărilor conform graficelor de revizii și reparări anuale pentru utilajele desfășurare-transport; - instruirea personalului operator din sectorul de depozitare păcură prin simulări și testări periodice; - instruirea echipelor de intervenție în caz de situații de urgență (incendiu); - dotarea punctelor critice cu materiale necesare pentru oprirea poluării sau incendiului și lichidarea efectelor acestora; - stabilirea responsabilităților pentru fiecare conducerător/operator al procesului care poate produce poluare accidentală sau incendiu

Documente de referință: Fișă tehnică de securitate pentru păcură.

**Sucursala
Electrocentrale Rovinari**

PLANUL DE URGENȚĂ INTERNA ÎN CAZ DE ACCIDENTE ÎN CARE SUNT IMPLICATE SUBSTANTE PERICULOASE

**PAGINA
15**

Nr. crt.	Obiectivul	Denumirea produsului (substanță)	Situații în care se poate produce accidente	Scopul	Domeniul de aplicare	• Descrierea • Măsuri și mijloace de prevenire • Documente de referință	Observații
2	Sala cazașelor (bloc energetic nr. 3, 4, 5, 6).	Gaz metan.	Alimentarea cu combustibil a cazașelor energetice.	Prezența procedură stabilește modul de preventire a apariției scăparelor de gaz metan pe circuitele de alimentare a arzătoarelor de gaz aferente cazașelor energetice precum și modul de intervenție în cazul apariției acestora în următoarele următoare.	Se aplică în cadrul secției Exploatare Termomecanică.	<p>Descriere: Gazul natural este utilizat la cele 4 cazașe energetice în calitate de combustibil suport pentru arderea prafului de lignit. Alimentarea cu gaz metan se face din magistrala de gaz prin intermediu unei stații de reducere-măsură (SRM), printre-o conductă Ø 700 mm. din care fiecare cazaș are un racord propriu pentru alimentarea arzătoarelor.</p> <p>Arderea combustibilului gazos se face în focarul cazașelor prin intermediul arzătoarelor de tip AGB 3720/1700. Obținerea unor ardei căzi mai complete se realizează prin reglarea raportului optim aer-combustibil. Probabilitatea apariției unor scăpari de gaz metan în sala cazașelor poate avea următoarele cauze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - neatențiații ale închinărilor armădurilor poziionate pe traseul de gaz metan; - spargeri de levi; - defecțiuni ale sistemului de protecție și reglare a alimentării cu combustibil a cazașului; - defecțiuni ale sistemului de protecție și reglare a alimentării cu combustibil a cazașului; - defecțiuni ale aparatelor de automatizare și control; - producție cutremură. <p>Punctele critice posibile generează situații de urgență le constituie cazașele în funcție.</p> <p>Măsuri de prevenire: Pentru prevenirea apariției unor astfel de situații de urgență se va asigura respectarea normelor tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaz natural (NT-DE-01/2004):</p> <ul style="list-style-type: none"> - efectuarea revizuiri tehnice și a reparărilor conform graficelor de revizii și reparări anuale; - instruirea personalului operator prin simulări și testări periodice; - instruirea personalului operator în caz de situații de urgență (incendii sau explozii); - stabilirea responsabilităților pentru fiecare conducător/operațori ai procesului care poate determina situații de urgență (incendii sau explozii). <p>Documente de referință: PE 205/81 și NT-DE-01/2004.</p>	

Nr. crt.	Obiectivul	Denumirea produsului (substanței)	Situații în care se poate produce accidente	Scopul	Domeniul de aplicare	Observații
3	Uleiuri.	Deschiderea, depozitarea și transportul uleiurilor.	Prezenta procedură stabilisce modul de prevenire a apariției surgerilor accidentale de ulei la instalația de pompăre, înseale de conducte de transport și rezervorile de depozitare, precum și modul de intervenție în cazul apariției acestora.	Se aplică în cadrul biroului Depozite unde are loc deschiderea, depozitarea uleiului, precum și transportul uleiului spre consumator: secția Exploatare Termomecanică, Exploatare Electrică, Atelier Instalații Hidrotehnice, Secția Exploatare Combustibil.	<p>• Descrierea • Măsuri și mijloace de prevenire</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documente de referință <p>Descriere: În cadrul biroului Depozite ar loc operația de deschidere a uleiului din cisternaj auto cu ajutorul pompelor de la stația pompe de la depozit plană de stocare cărui capacitate insuflareză 420 mc. Transportul uleiului de la depozit plană către consumator se face cu ajutorul cisternelor auto (secția Exploatare Termomecanică, Exploatare Electrică) sau cu ajutorul butoielor metalice. Probabilitatea apariției unor surgeri de ulei la deschidere, depozitare și transport poate avea următoarele cauze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - neîntâșriții ale traseului de deschidere; - gamături clănușare armături defecte; - efectuarea unor manevre necorespunzătoare la operațiile de manipulare; - defecte de fabricație în structura conductelor, armăturilor și a suprafetei rezervorului; - nerespectarea gradului de umplere a rezervorului de stocare; - indicarea necorespunzătoare a nivelului în rezervor; - izolajii necorespunzătoare ale conductelor de transport; - producerea de curențime, inundăjă, vijelii. <p>Măsuri de prevenire: Pentru prevenirea apariției unor astfel de situații de urgență se va asigura respectarea următoarelor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - punctul critic posibil generator de situație de urgență este zona rezervorului de depozitare ulei; - Punctul critic posibil generator de situație de urgență este zona rezervorului de depozitare ulei. <p>Documente de referință: Fișă tehnică de securitate pentru uleiuri.</p>	
4	Gospodăria de carburanți și lubrifianti.	Recupereare, depozitare și valorificare.	Prezenta procedură stabilisce modul de prevenire a operațiilor de scurgere accidentale de uleiului uzat, de depozitare a acestuia, precum și modul de intervenție în cazul apariției unor poluări accidentale.	Procedura se aplică în cadrul biroului Depozite, unde ar loc depozitarea uleiului uzat, precum și în zonele de unde se recuperază aceea (secția Exploatare Termomecanică, Exploatare Electrică, Atelier Instalații Hidrotehnice, Secția Exploatare Combustibil).	<p>• Descrierea • Măsuri și mijloace de prevenire</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documente de referință <p>Descriere: Uleiurile uzate proveniente din cadrul secțiilor: Exploatare Termomecanică, Exploatare Electrică, Atelier Instalații Hidrotehnice, Secția Exploatare Combustibile sunt colțate pe sortimente în butoajă metalice de 200 l. și transportate la depozitul de carburanți în vederea valorificării ulterioare. Scurgerile accidentale de ulei la deschidere, depozitare, recuperare și transport pot avea una din următoarele cauze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - neîntâșriții pe traseul de deschidere; - efectuarea unor manevre, altele decât cele specificate în instrucțiunile de lucru; - defecte de fabricație în structura butoajelor, - nerespectarea gradului de umplere a butoajelor de stocare a uleiului uzat; - spargerea butoajelor de stocare; - producerea de calamități: cutremur, inundații, furtuni. <p>Punctul critic posibil generator de situație de urgență este zona de depozitare a uleiului uzat.</p> <p>Măsuri de prevenire: Pentru prevenirea apariției unor astfel de situații de urgență se va asigura respectarea următoarelor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - instruirea personalului operator din sectorul de depozitare și recuperare a uleiului uzat prin simulări și testări periodice; - instruirea echipelor de intervenție în caz de situații de urgență; - dotarea punctelor critice cu materiale necesare pentru oprirea poluării și lichidarea efectelor acestora; - stabilirea responsabilităților pentru fiecare conducerător-operator al procesului care poate produce poluare accidentală. <p>Documente de referință: Fișă tehnică de securitate pentru ulei uzat.</p>	

**Sucursala
Electrocentrale Rovinari**

PLANUL DE URGENȚĂ INTERNA ÎN CAZ DE ACCIDENTE ÎN CARE SUNT IMPLICATE SUBSTANTE PERICULOASE

**PAGINA
17**

Nr. crt.	Obiectivul (substantă)	Denumirea produsului (substantă)	Situații în care se pot produce accidente	Scopul	Domeniul de aplicare	<ul style="list-style-type: none"> • Descrierea • Măsuri și mijloace de prevenire • Documente de referință 	Observații
5	Gospodăria de carburanți și lubrifianti.	Motorina.	Prezenta procedură stabilisce modul de prevenire a situației scurgerilor accidentale de motorina la instalările de pompăre, traseele de conducătoare de transport și rezervoare de depozitare, precum și modul de intervenție în cazul apariției acestora.	Se aplică în cadrul biroului Depozite unde are loc desfășurarea, depozitarea motorinei, precum și transportul acesteia spre consumatori - E.M.C. Rovinari, autoturismele din cadrul biroului depozite.	Descriere: În cadrul biroului Depozite are loc operația de desfășurare a motorinei din cisternile auto cu ajutorul pompelor de la stația pompă motorină în rezervoarele de stocare a căror capacitate însumează 138mc. (1x38 mc; 1x100 mc). Pentru consum motorina este: <ul style="list-style-type: none"> - transportată până la depozitul de carburanți al E.M.C. Rovinari cu ajutorul cisterneelor auto; - sau alimentată direct în autovehicule prin intermediul statiei de alimentare. Probabilitatea apariției unor surgeri de motorină la desfășurare, depozitare și transport poate avea următoarele cauze: <ul style="list-style-type: none"> - neatenționările ale traseului de desfășurare; - gamănii etansare armături defecție; - deteriorări ale preseptelor, pompelor de desfășurare și transport; - efectuarea unor manevre ncorespunzătoare la operațiile de manipulare; - defecte de fabricație în structura conductelor, armăturilor și a suprafeței rezervorului; - nerespectarea gradului de umplere a rezervorului de stocare; - indicație ncorespunzătoare a nivelului în rezervor; - izolații ncorespunzătoare ale conductelor de transport; - producție de catenare, inundații, vijeli. Punctul critic posibil generator de situație de urgență este zona rezervoarelor de depozitare a motorinei. Măsuri de prevenire: Pentru prevenirea apariției unor astfel de situații de urgență se va asigura respectarea următoarelor: <ul style="list-style-type: none"> - programul de măsuri și lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale pentru desfășurare, depozitare și transportare ulei; - efectuarea revizuirilor tehnice și reparărilor conform graficelor de revizii și reparări anuale; - instruirea personalului operator din sectorul de depozitare ulei prin simulări și testări periodice; - instruirea echipelor de intervenție în caz de situații de urgență; - doararea punctelor critice cu materialul necesar pentru oprirea poluării și lichidarea efectelor acestora; - stabilirea responsabilităților pentru fiecare conductor/operator al procesului care poate produce poluare accidentală. Documente de referință: Fisa tehnică de securitate pentru motorină.	<ul style="list-style-type: none"> • Descrierea • Măsuri și mijloace de prevenire • Documente de referință 	
6	Sala masini.	Uleiuri de turbine.	Prezenta procedură stabilisce modul de prevenire a situației scurgerilor accidentale de ulei la instalările de desfășurare, rezervoarele de depozitare și traseele de conducte, precum și modul de intervenție în cazul apariției acestora.	Se aplică în cadrul Secției Exploatare Termomecanică unde are loc desfășurarea, depozitarea uleiului, precum și transportul uleiului spre consumatori (turbină și turbopompe de alimentare – T.P.A.).	Descriere: În cadrul Secției Exploatare Termomecanică (sala masini) are loc operația de desfășurare a uleiului din cisternile auto în rezervoarele de stocare a căror capacitate însumează 150 t. (3x34+1x22) Uleiul se folosește ca agent de răcire și de ungere la lagările turbinelor, T.P.A. și la sistemul de regaj al turbinelor. Transportul uleiului de la rezervoire până la consumatorii se face prin conducte. Probabilitatea apariției unor surgeri de ulei la desfășurare, depozitare și transport poate avea următoarele cauze: <ul style="list-style-type: none"> - gamănii etansare armături defecție; - efectuarea unor manevre ncorespunzătoare la operațiile de manipulare; - defecte de fabricație în structura conductelor, armăturilor și a suprafeței rezervorului; - nerespectarea gradului de umplere a rezervorului de stocare; - indicație ncorespunzătoare a nivelului în rezervor; - izolații ncorespunzătoare ale conductelor de transport; - producție de catenare, inundații, vijeli. Punctul critic posibil generator de situație de urgență este zona rezervoarelor de depozitare ulei și a circuitelor de ulei. Măsuri de prevenire: Pentru prevenirea apariției unor astfel de situații de urgență se va asigura respectarea următoarelor: <ul style="list-style-type: none"> - programul de măsuri și lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale pentru desfășurare, depozitare și transportare ulei; - efectuarea revizuirilor tehnice și reparărilor conform graficelor de revizii și reparări anuale; - instruirea personalului operator din sectorul de depozitare ulei prin simulări și testări periodice; - instruirea echipelor de intervenție în caz de situații de urgență; - doararea punctelor critice cu materialul necesar pentru oprirea poluării și lichidarea efectelor acestora; - stabilirea responsabilităților pentru fiecare conductor/operator al procesului care poate produce poluare accidentală. Documente de referință: Fisa tehnică de securitate pentru uleiuri.	<ul style="list-style-type: none"> • Descrierea • Măsuri și mijloace de prevenire • Documente de referință 	

**Sucursala
Electrocentrale Rovinari**

PLANUL DE URGENȚĂ INTERNA ÎN CAZ DE ACCIDENTE ÎN CARE SUNT IMPLICATE SUBSTANȚE PERICULOASE

**PAGINA
18**

Nr. crt.	Obiectivul (substanței)	Denumirea produsului (substanței)	Situatii în care se pot produce accidente	Scopul	Domeniul de aplicare	• Descrierea • Măsuri și măsoare de prevenire • Documente de referință	Observații
7	Acid clorhidric		Prezenta procedură stabiliește modul de prevenire a urgențelor accidentale de acid clorhidric la instalația de desfășoare, traseul de conducte de transport acid clorhidric (către stația de tratare condens și către liniiile de demineralizare), cisternele de depozitare reacțivi chimici, precum și modul de intervenție în cazul spanjeliei acestora.	Se aplică în cadrul secției Chimice (la depozitul de reacțivi chimici), la stația de decarbonatare și demineralizare apă, unde este folosit acidul clorhidric pentru regenerarea filtre caionice și cu pat mixt.	Descriere: În cadrul secției Chimice, la gospodăria de reacțivi chimici are loc operația de desfășoare a cisternelor CTF în cisternele de stocare HCl (3 hucăti x 6; măsură de la cisternele de stocaj la înseinul des conducte pozitionate pe statuile de trâncă evandus se face pe 1 x 16 mc -pentru linia de demineralizare și de la statuile de trâncă evandus se face pe 1 x 2,5 mc – pentru linia de demineralizare nr. 1-5 3 x 2,5 mc – pentru statuile de tratare condens de la blocurile 4, 5, 6 1 x 2,5 mc și 1 x 1,6 mc – pentru statuile de tratare condens de la blocul 3 Probabilitatea apariției unor urgențe de HCl la desfășoare, depozitare și transport poate avea următoarele cauze: <ul style="list-style-type: none"> - neîntâlnirile ale fluturilor de desfășoare; - deteriorările prezentelor pompelor de desfășoare și transport; - efectuarea unor manevre necorespunzătoare la amorsarea furtunului de desfășoare; - deteriorarea străutului de cauciuc care protejează suprafața metalică a conductelor, armăturilor și a cisterneelor de depozitate; - cordonare suprafațe exterioare ale rezervoarelor și conductelor; - producerea de cutremure, inundații, vijeliu. Punctele critice posibile generante de situația de urgență sunt zona depozitului de stocare a acidului clorhidric en cele 3 cisterne și rezervoarele de consum ale liniei de demineralizare și ale stațiilor de tratare condens.	Măsuri de prevenire: Pentru prevenirea apariției unor astfel de situații de urgență se vor asigura următoarele: <ul style="list-style-type: none"> - programul de înțări și lucrări în vederea prevenirii poluărilor accidentale pentru desfășoare, depozitare și transport HCl; - instruirea personalului operator al Secției Chimice prin simulări și testări periodice; - efectuarea controlului cu frecvența impusă, la cisternele de depozitare și rez. de consum pentru depistarea situațiilor de urgență; - instruirea echipelor de intervenție în caz de situații de urgență; - dotarea punctelor critică cu echipamente corespunzătoare de protecție pentru personalul de intervenție; - stabilitarea responsabilităților pentru fiecare conductător/operator al procesului care poate produce poluare accidentală. 	Documente de referință: Fișă tehnică de securitate pentru acid clorhidric.
8	Amoniac 25%		Gospodăria de reacțivi chimici.	Prezenta procedură stabiliește modul de prevenire a urgențelor accidentale de reacțivi chimici, precum și modul de intervenție în cazul spanjeliei acestora.	Descriere: În cadrul secției Chimice sunt operații de desfășoare a apelor amoniacale 25% din cistenele auto cu care se face aprovisionarea în cisterne de stocare de 2 x 3,2 mc. fiecare, amplasate pe platformă secției chimice. Amoniacul este adus la o concentrație la 2 % și apoi apa amoniacală este transportată la vasele de consum din stațiile de tratare condens aferente blocurilor 3-6 în vedere dozajii în condensant de bază (rompe condens bară tr. II).	Probabilitatea apariției unor urgențe de amoniac la desfășoare cisternelor, depozitare și transport poate avea următoarele cauze: <ul style="list-style-type: none"> - neîntâlnirile ale traseului de desfășoare, furtune aspirație și refuzare pompă; - efectuarea unor manevre necorespunzătoare la desfășoare cisternelor; - corozione sau defecte ale cisterneelor de depozitare sau a armăturilor acestora; - efectuarea unor manevre necorespunzătoare; - producerea de cutremure, inundații, vijeliu. Punctele critice generante de situații de urgență sunt: zona cisternelor de depozitare a soluției de amoniac 25 % și vasele de consum soluție amoniacală 25% folosite pentru alcătuinarea apelor de alimentare a cazezelor.	Măsuri de prevenire: Pentru prevenirea apariției unor astfel de situații de urgență se va asigura respetarea următoarelor: <ul style="list-style-type: none"> - întocmirea și realizarea unui program de înțări și lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale; - efectuarea instruirii personalului operator; - instruirea echipelor de intervenție în caz de situații de urgență; - dotarea punctelor critică cu materiale necesare pentru oprire poluării și lichidarea efectelor acestora; - stabilitarea responsabilităților pentru fiecare conductător/operator al procesului care poate produce poluare accidentală.

Nr. crt.	Obiectivul	Denumirea produsului (substanței)	Situații în care se pot produce accidente	Scopul	Domeniul de aplicare	• Descriere • Măsuri și măsurăce de prevenire • Documente de referință	Observații
9	Hidroxid de sodiu (50 %).	Deschidere, depozitarea și transportul hidroxidului de sodiu.	Prezenta procedură stabilizează modul de preventie a apariției surgerilor accidentale de hidroxid de sodiu la deschidere, depozitare și transport, precum și modul de intervenție în cazul apariției acestora.	Se aplică în cadrul secciei Chimice (la depozitul de recipivi chimici). La stația de decarbonizare și demineralizare apă, unde este folosit hidroxidul de sodiu pentru regenerarea filtrelor anionice și cat. mixt.	Descriere: In cadrul secciei Chimice are loc operația de deschidere a hidroxidului de sodiu din cisterne C.F. la rîmaja de deschidere, cu ajutorul pompeilor din rezervoarele de stocare de 65 mc Transportul NaOH de la cisterne de stocaj la cisterne, vasele de consum de la linile de demineralizare și de la stația de tratare condens se face pe traseul de conducte poziționate pe estacada de conducte. Cisterne de consum NaOH au următoarele capacitațile: 1 x 2,5 mc –pentru linia de demineralizare nr. 1-5; 1 x 1,6 mc –pentru linia de demineralizare nr. 6; 2 x 1,6 mc –pentru stația de tratare condens de la blocurile 5, 6; 1 x 2mc –pentru stația de tratare condens de la blocul 3. Probabilitatea apariției unor surgeri de hidroxid de sodiu la deschidere, depozitare și transport, poate avea următoare cauze: - neîngrijiri ale furtunelor de deschidere; - garnitură etanșare armături defecte; - deteriorări ale preseptupelor pompelor de deschidere și transport; - efectuarea unor manevre necorespunzătoare la operația de pompare, transversare; - defecte de fabricație în structura conductelor, armăturilor și a suprafeței rezervoarelor de depozitare; - neîngrijirea gradulului de umplere a rezervoarelor de stocare; - indicația necorespunzătoare a nivelului în rezervor; - izolații necorespunzătoare ale conductelor de transport; - nerespectarea temperaturii de înălțare; - spargere serpentine/facăzile rezervor disponibile. Punctele critice posibil generate de situații de urgență sunt zona rezervoarelor de depozitare a hidroxidului de sodiu de la depozitul de reacțivi chimici și rezervoarele de consum ale liniei de demineralizare și ale stațiilor de tratare condens diferențier blocuri nr. 3,5,6. Măsuri de prevenire: Pentru prevenirea apariției unor astfel de situații de urgență se va asigura respectarea următoarelor: - programul de măsuri și lucrări în vederea prevenirii poluărilor accidentale pentru deschidere, depozitare și transport hidroxid de sodiu; - efectuarea revizuirilor tehnice și reparării anuale pentru utilajele deschidere-transport; - instruirea personalului operator din sectorul de depozitare hidroxid de sodiu prin simulări și testări periodice; - instituirea echipeilor de intervenție în caz de situații de urgență; - dotarea punctelor critice cu materialele necesare pentru oprirea poluării și lichidarea efectelor acestora; - stabilirea responsabilităților pentru fiecare conducerător/operator al procesului care poate produce poluare accidentală; - neîngrijiri ale punctelor critice cu materialele necesare pentru oprirea poluării și lichidarea efectelor acestora; - instituirea echipeilor de intervenție în caz de situații de urgență; - efectuarea unor manevre necorespunzătoare la deschidere, fișari sau defecte ale butoaielor de hidroxidină; - efectuarea unor manevre necorespunzătoare; - producerea de cutremure, inundații, vijeliu. Punctele critice generate de situații de urgență sunt: zona de depozitare a soluției de hidrazină 24% și vasele de consum soluție de hidrazină 0,5% folosite pentru degazarea chimică a apelor de alimentare a cazanelor. Măsuri de prevenire: Pentru prevenirea apariției unor astfel de situații de urgență se va asigura respectarea următoarelor: - înlocuirea și realizarea unui program de instruire personalului operator; - efectuarea unor manevre necorespunzătoare; - instituirea echipelor de intervenție în caz de situații de urgență; - dotarea punctelor critice cu materialele necesare pentru oprirea poluării și lichidarea efectelor acestora; - stabilirea responsabilităților pentru fiecare conducerător/operator al procesului care poate produce poluare accidentală.	Documente de referință: Fisa tehnică de securitate pentru hidroxid de sodiu.	
10	Hidrazina (N_2H_4) 24%.	Deschidere, depozitarea și transportul hidrazei.	Prezenta procedură stabilizează modul de preventie a apariției surgerilor accidentale de hidrazina sol. 24% la deschidere, depozitare și transportul acestuia spre spațiiile de tratare condens.	Se aplică în cadrul secciei Chimice.	Descriere: In cadrul secciei Chimice are loc operația de deschidere a hidrazinei 24% din butoiele de P.V.C. cu care se face aprovizionarea. Hidrazina este adusă în o concentrație de 0,5 % și este transportată în vasele de consum din stația de tratare condens diferențier blocuri nr. 3,5,6 în vederea dozării în apa de alimentare. Probabilitatea apariției unor surgeri de hidrazină la deschiderea butoaielor de hidrazină, depozitare și transport poate avea următoarele cauze: - neîngrijiri ale punctelor critice cu materialele necesare pentru oprirea poluării și lichidarea efectelor acestora; - efectuarea unor manevre necorespunzătoare la deschidere, fișari sau defecte ale butoaielor de hidrazină; - efectuarea unor manevre necorespunzătoare; - producerea de cutremure, inundații, vijeliu. Punctele critice generate de situații de urgență sunt: zona de depozitare a soluției de hidrazină 24% și vasele de consum soluție de hidrazină 0,5% folosite pentru degazarea chimică a apelor de alimentare a cazanelor. Măsuri de prevenire: Pentru prevenirea apariției unor astfel de situații de urgență se va asigura respectarea următoarelor: - înlocuirea și realizarea unui program de instruire personalului operator;	Documente de referință: Fisa tehnică de securitate pentru hidrazină 24%.	

**Sucursala
Electrocentrale Rovinari**

PLANUL DE URGE, FĂ INTERNĂ ÎN CAZ DE ACCIDENTE ÎN CARE SUNT IMPLICATE SUBSTANȚE PERICULOASE

Nr. Crt	Obiectivul	Denumirea produsului (substanței)	Situatii în care se pot produce accidente	Scopul	Domeniul de aplicare	• Descrierea • Măsurile și măsurile de prevenire • Documentele de referință	• Descrierea • Măsurile și măsurile de prevenire • Documentele de referință	Observații	PAGINA 20

Gospodăria de reacțivi chimici și stația de producere hidrogen.	Hidroxid de potasiu.	11	<p>Prezentă procedură stabilește modul de preventie a apariției scurgerilor accidentale de hidroxid de potasiu la desfărcare, depozitare și transport, precum și modul de intervenție în cazul apariției acestora sau a unor incendii.</p> <p>Desfărcarea, depozitarea și transportul hidroxidului de potasiu.</p>	<p>Se aplică în cadrul secției Chimice (la stația de hidrogen) unde este folosit hidroxidul de potasiu ca electrolit pentru producerea hidrogenului.</p>	<p>Se aplică în cadrul secției Chimice (la stația de hidrogen) unde este folosit hidroxidul de potasiu ca electrolit pentru producerea hidrogenului.</p>	<p>Descriere: În cadrul secției Chimice acel loc operația de desfărcare a hidroxidului de potasiu care este adus în butică de P.V.C. de 200 l. Transportul butoanelor de K.O.H. de la secția chimică la stația de hidrogen se face cu ajutorul motoservitorului.</p> <p>Probabilitatea apariției unor scurgeri de hidroxid de sodiu la desfărcare, depozitare și transport poate avea următoarele cauze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - neîngrijiri ale butoanelor de hidroxid de potasiu; - efectuarea unor manevre necorespunzătoare la desfărcare; - fisuri sau defecte ale butoanelor de hidroxid de potasiu; - efectuarea unor manevre necorespunzătoare; - producerea de cutremure, iunardiș, vjelii. <p>Punctele critice generatoare de situații de urgență sunt: zone de depozitare a electrolitului K.O.H.</p> <p>Măsură de prevenire: Pentru prevenirea apariției unor astfel de situații de urgență se va asigura respectarea următoarelor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - întocmirea și realizarea unui program de măsuri și lucruri în vederea prevenirii poluării accidentale; - efectuarea instruirii personalului operator; - instaurarea echipelor de intervenție în caz de situații de urgență (incendiu); - dotarea planșelor critice cu materiale necesare pentru oprirea poluării și lichidarea efectelor acestora; - stabilirea responsabilităților pentru fiecare conducător/operator al procesului care poate produce poluare accidentală sau incendiu. <p>Documentele de referință: Fisa tehnică de securitate pentru hidroxid de potasiu.</p>	
--	-----------------------------	-----------	--	--	--	---	--

Nr. er.	Obiectivul	Denumirea produsului (substanței)	Situații în care se pot produce accidente	Scopul	Domeniul de aplicare	Observații
12		Manipularea, utilizarea, depozitarea substanțelor chimice: a) lichide inflamabile;	Manipularea, utilizarea, depozitarea substanțelor chimice: a) lichide inflamabile;	a) Manipularea și utilizarea lichidelor inflamabile se face numai în spații în care nu există nici o sură de aprindere, resturile nu se vor turna în chivita; - este interzisă frângerea la foc direct a lichidelor inflamabile, încălzirea se face pe bază de apă sau ulei; - lichidele inflamabile se încălzesc în vase metalice; - distrugerea lichidelor inflamabile necuperabile care sunt miscibile cu apa se diluează cu o cantitate de apă de 10 ori mai mare, iar cele nemiscibile se colecteză într-un vas colector; - în cazul în care s-a vărsat o cantitate oricărui lichid ușor inflamabil se procedeză în felul următor: se sting toate lămpile, se întrește cu flăcările unui fierastrău electric, se închid ușile, se deschid ferestrele, iar lichidul se curăță, nu se evaporă în nișă, în același timp, lichide inflamabile și substanțe oxidante care, prin reacții, ar putea da naștere la explozii și incendi.	b) La manipularea și utilizarea substanțelor oxidabile se respectă următoarele măsuri: - agenții oxidanți se vor utiliza sub formă de soluții aproape pentru a micșora pericolul unor reacții violente; - oxidările în mediu de solventi organici se vor face în instalații perfect etanșe, montate sub nișă, în spații corespunzătoare, ventilate; - la prepararea unui amestec de substanțe oxidante cu alte substanțe se va mojara mai întâi oxidantul în stare pură, în cantități mici și numai după aceea se va amesteca cu celelalte substanțe majoritate separat.	• Descrierea • Măsurile și mijloacele de prevenire • Documente de referință
13		b) substanțe oxidabile;		c) La manipularea și utilizarea substanțelor explozive se vor lua următoarele măsuri: - la distilarea solventilor se vor lăsa înclinația reziduuri lichide de aprox. 10% din volumul initial; - înainte de efectuă distilarea substanțelor ce se peroxidă, se va controla dacă acesta nu conțin peroxizi astfel: se agită 1 cm ³ distilat-soluție aproape, 2% de iodură de potasiu, punerea în libertate a iodului colorat în galben soluția indicând prezența peroxizilor; - distrugerea peroxizilor din solventi și se peroxidază se efectuează prin agitarea solventului cu o soluție aproape de substanță reducătoare ca: iodura de potasiu, sulfat de sodiu, sulfat feros; solvenii ce formează peroxizi se vor păstra în sticle colorate, stufite de sodiu, sulfat feros; atmosferic; manipularea substanțelor explozive se va face în cantități cât mai mici cu putință, se vor evita suprafațele zăriile;	d) La manipularea și utilizarea substanțelor toxice se iau următoarele măsuri: - se afișează la loc vizibil lista substanțelor toxice și lista incompatibilităților substanțelor; - nu se scot substanțe toxice din laborator și nu se înstrângăză; - aceste substanțe și substanțe inflamabile sau explosive, se va așa la loc vizibil lista acestor materiale; - persoanele care lucrează cu substanțe inflamabile și explosive vor purta echipament igienică; - nu se folosesc obiecte care ar putea produce scânteie; - se vor respecta cu stricteză incompatibilitățile atestate la loc vizibil.	Reguli privind tehnica securității la manipularea utilizarea și depozitarea substanțelor chimice, a sticlei, a aparatelor și utilajelor de laborator.
14		Laboratoare de analize fizico-chimice.	Substanțe chimice necesare efectuării analizelor de laborator.	c) substanțe explosive;	d) substanțe toxice;	
15						

**Sucursala
Electrocentrală Rovinari**

PLANUL DE URGE, FĂRĂ INTERNA în CAZ DE ACCIDENTE ÎN CARE SUNT IMPLICATE SUBSTANTE PERICULOASE

**PAGINA
22**


Nr. crt.	Obiectivul	Denumirea produsului (substanței)	Situații în care se pot produce accidente	Scopul	Domeniul de aplicare	• Descrierea • Măsuri și mitoace de prevenire • Documente de referință	Observații
16			e) recoltare probe;			<p>e) Măsuri de tehnici a securității mundui privind recoltarea probelor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - să cunoască proprietățile fizice și chimice ale substanțelor care permit aprecierea gradului de pericol; - recoltarea se face folosind echipamentul de protecție corespunzător proprietăților substanței prelevate; - deplasarea la locul de recoltare se face numai pe căile normale de acces, amenajate în mod corespunzător; - recoltarea probelor se face în prezența persoanelor care răspund de locul respectiv de muncă (șef de schimb sau operator de serviciu); - recoltarea se face cu echipamentul specifică și anume: sonda - din containere cu produse solide sau purveniente; pipeta normală - din recipienti cu produse lichide nepericuloase; - echipamentul de recoltare se plăstrează în perfectă stare; - recipenții cu produse se transportă cu mijloace adecvate, cosuri de protecție, lădițe speciale; - la recoltarea probelor din rezervoare care conțin, păcușă, motorină, uleiuri, se evită împrișterea de produs pe jos; - incinizarea vaselor de sticlă se face progresiv, fiind bătă de spălă, încă din prima oară și după o scoperită de azest; - la incinizarea unui lichid în epurător, gura acestora nu trebuie întreținută spre vîrcoare personană; - paharele și alte vase mici din sticlă trebuie lăuate cu totă palmă și nu apucate sau ținute de margine; - recipenții sau vasele cu lăptuță lungă se jină de fund cu o mână și cu cealaltă mână de gât. <p>Δ) La efectuarea lucărtilor de laborator sunt întrezise următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - efectuarea lucărtilor de laborator fără cunoașterea precisă a modului de lucru; - utilizarea aparatului sau echipamentului necorespunzător; - după terminarea lucărtilor de laborator, toate părțile componente trebuie golite de conținutul lor și spălate; - a se vărsa la canal resturile de substanțe, fără a fi neutralizate; - la sfârșitul fiecărei zile de lucru se ridică toate vasele și reactivii de pe mesele de laborator; - intrarea persoanelor străine în laborator; - înșiruirea substanțelor chimice; - uscarea în accesoriu etuvă a substanțelor incompatibile; - urcarea pe rezervorile cu mâiniile murdare sau ambele mâini ocupate; - urcarea pe sisteme în timpul manevrelor; - recoltarea probelor din substanțe foarte toxice fără încăitor, - a se mirosi substanțe prin aplicarea capului asupra vasului; - improvizările de orice natură precum și funcționarea instalațiilor electrice care prezintă defecțiuni; introducerea sau consumarea băuturilor alcoolice în unitate ori facilitarea săvârșirii acestor fapte; - folosirea vaselor de sticlă criptate sau sparte; - stocarea substanțelor toxice și în general chimicale din laborator, precum și experiențele neautorizate; - la locurile de muncă sau lucrăriile la care se utilizează substanțe inflamabile și explozive este interzisă purtarea lenjeriei și îmbrăcămintei din fibre sintetice; - să se facă curățenie cu substanțe inflamabile în timp ce becurile de gaz sunt aprinse; - lucrul în orice laborator, fără aplicarea măsurilor tehnice organizatorice, pe care normele de protecție municii le impun și fără cunoașterea precisă a modului de lucru; - nu se va gusta nici un fel de substanță de laborator și nu se vor utiliza vasele de laborator pentru băut și măncare. <p>Descriere: În procesul tehnologic de obținere a energiei electrice și termice, se pot identifica situații de urgență de mică și medie amplioare generate de fisură sau eranțe și necorespunzătoare ale conductelor, recipenților sau subansamblurilor în funcționare (măscare).</p> <p>Măsuri de prevenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prevenirea situațiilor de urgență de mică și medie amplioare se realizează prin: - monitorizarea activității sau procesului generator de situație de urgență; - supravegherea și controlul instalațiilor și utilajelor, precum și a activităților de întrainere și reparări, conform procedurilor specifice și reglementărilor legale în vigoare; - respectarea regulamentelor de protecția muncii și P.S.I.; - instruirea lunară a personalului în scopul înșinuirii și aplicării corecte a măsurilor adoptate în procedurile de prevenire și acțiomare în situații de urgență. 	
17		Laboratoare de analize fizico-chimice.				<p>Procedura se aplică în situații de urgență la laboratorare, în toate sectoarele de activitate unde se identifică situații de urgență de mică și medie amplioane.</p>	
18		Allie situații.				<p>Procedura de prevenire și actionare în situații de urgență de mică și medie amplioare.</p>	

**Sucursala
Electrocentrale Rovinari**

PLANUL DE URGENȚĂ INTERNA ÎN CAZ DE ACCIDENTE ÎN CARE SUNT IMPLICATE SUBSTANȚE PERICULOASE

**PAGINA
23**

Nr. crt.	Obiectivul	Denumirea produsului (substanței)	Situații în care se pot produce accidente	Scopul	Domeniul de aplicare	<ul style="list-style-type: none"> • Descrierea și măsurile de prevenire • Documentele de referință 	Observații
19	Gospodăria de reactivi chimici.	Reactivi chimici.	Neutralizări, surgeri la rampa de stocare.	Se aplică în cadrul Stației Demineralizare din cadrul secției Utilități.	Rampa de desărcare și depozitate HCl și NaOH.	<p><u>Deschidere depozitului de HCl.</u></p> <p>Depozitul de HCl se compune din trei cisterne de 63 mc fiecare, cauciucate la interior, două electropompe rezistente la aciunile acidului; una pentru desărcarea sistemelor C.F.R. și una pentru transportul HCl din cisterna în care este depozitat la vasul de consum de 2,5 mc (care poate fi folosită și pentru depozitarea NaOH în cazul unei avarii la o cisternă de NaOH).</p> <p>Transferul de transzvazare de la rampă la stația de demineralizare, precum și legăturile de la cisterne și pompe sunt din conducte și armături cauciucate la interior, rezisteante la aciunea acidului.</p> <p>Trașul este închis fără posibilitatea de a pierde acid în cazul unei manevre greșite la unul din ventile montate pe traseul de aspirație a pompelui. Ficăre cisternă este prevăzută cu două venile pe conductă de aspirație a pompelor de transport.</p> <p>Pe traseul de refilare a pompelor este prevăzut un ventil la care este montat un flutur de cauciuc cu o lungime corespunzătoare pentru a servii la transzvazarea HCl, în cazul avariei unei cisterne, în altă cisternă disponibilă. Cele patru cisterne, precum și cele două pompe de desărcare și transzvazare sunt amplasate într-o rigola plăcută cu cărămida anticidă, iar marginile cu o înălțime de 30 cm. plăcate antiacid, pentru a opri evenualele scurgeri în interiorul rigolei.</p> <p><u>Deschidere depozitului de NaOH.</u></p> <p>Se compune din două cisterne de 40 mc fiecare, cauciucate la interior și prevăzute cu serpentine de încălzire pentru perioada de iarnă și două electropompe pentru vehicularea NaOH de la cisterne la vasul de consum de 2,5 mc de la stația de demineralizare, precum și pentru desărcarea sistemelor C.F.R. În cele două sisteme, după desărcarea sistemelor C.F.R., conducta de legătură cu cisternele se blidează și se siglează. La fel se procedează și cu ventilul de golire a NaOH în rigola în care sunt amplasate cisternele de HCl în cazul unei avarii. Ce două cisterne sunt amplasate într-o rigolă din beton cu marginalie de o înălțime de 30 cm. pentru a regine evenualele scăpașă.</p> <p>Rigola este legată la canalizare printre un cămin în care este montată o vană ce se manevrează în poziția "Deschis" numai în cazul în care apele rezultate în urma spălării și neutralizării îndeplinește condițiile de evacuare.</p>	



**Sucursala
Electrocentrale Rovinari**

PLANUL DE URGENȚĂ INTERNA ÎN CAZ DE ACCIDENTE ÎN CARE SUNT IMPLICAȚE SUBSTANȚE PERICULOASE

**PAGINA
24**

Nr. crt.	Obiectivul	Denumirea produsului (substanței)	Situații în care se pot produce accidente	Scopul	Domeniul de aplicare	Măsuri de prevenire • Descrierea • Măsuri și măsurări de prevenire • Documente de referință	Observații
20						<p>Descriere: Hidrogenul este utilizat ca agent de răcire a înfășurării rotorice și a miezului magnetic la cele 4 generatore electrice. Hidrogenul necesar răciri este produs în stația de electroiză din cadrul Secției Chimice, prin descompunerea electrolitică a apelui, folosind drept electrolit KOH (hidroxid de potasiu).</p> <p>Probabilitatea apariției unor scăpăti accidentale de hidrogen poate avea următoarele cauze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - neîntreținere pe traseul de transport hidrogen; - spargerii de levi; - defectuuri ale sistemului de protecție și reglare a electroizorului; - efectuarea unor manevre necorespunzătoare; - defectuuri ale aparatelor de automatizare și control; - producerea de curteunuri. <p>Punctul critic posibil generatoare de situații de urgență îl constituie stația de electroiză.</p> <p><u>Măsuri de prevenire:</u></p> <p>Prevenirea situațiilor de urgență se realizează prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - monitorizarea activității sau procesului generator de situație de urgență; - supravegherea și controlul instalațiilor și utilajelor, precum și a activităților de întreținere și reparări, conform procedurilor specifice și reglementărilor legale în vigoare; - respectarea regulamentelor de protecția muncii și P.S.I.; - instruirea lunată a personalului în scopul înșurării și aplicării corecte a măsurilor adoptate în procedurile de prevenire și acționare în situații de urgență/incendiu sau explozie). <p>Documente de referință: Reguli de exploatare a stației de electroiză SEU 20M.</p> <p>Descriere: Hidrogenul este utilizat ca agent de răcire a înfășurării rotorice și a miezului magnetic la cele 4 generatore electrice. Hidrogenul necesar răciri este produs în stația de electroiză din cadrul Secției Chimice, prin descompunerea electrolitică a apelui, folosind drept electrolit KOH (hidroxid de potasiu).</p> <p>Probabilitatea apariției unor scăpăti accidentale de hidrogen poate avea următoarele cauze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - neîntreținere la uscatorul de hidrogen; - neîntreținere la lagăre, la răcitorii de hidrogen și bornele generatoarelor; - defectuuri ale sistemului de protecție și reglare a agentului de răcire (hidrogen); - efectuarea unor manevre necorespunzătoare; - defectuuri ale aparatelor de automatizare și control; - producerea de curteunuri; <p>Punctele critice posibile generatoare de situații de urgență le constituie cele 4 generatoarele electrice și auxiliarele lor.</p> <p><u>Măsuri de prevenire:</u></p> <p>Prevenirea situațiilor de urgență se realizează prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - monitorizarea activității sau procesului generator de situație de urgență; - supravegherea și controlul instalațiilor și utilajelor, precum și a activităților de întreținere și reparări, conform procedurilor specifice și reglementărilor legale în vigoare; - respectarea regulamentelor de protecția muncii și P.S.I.; - instruirea personalului în scopul înșurării și aplicării corecte a măsurilor adoptate în procedurile de prevenire și acționare în situații de urgență/incendiu sau explozie). <p>Documente de referință: Instrucțiuni de explotare a generatorului de 330 MW.</p>	
21		Stație de producere hidrogen și sala mașini.	Hidrogen.				

**Sucursala
Electrocentrale Rovinari**

**PAGINA
25**

PLANUL DE URGENȚĂ INTERNA ÎN CAZ DE ACCIDENTE ÎN CARE SUNT IMPLICATE SUBSTANTE PERICULOASE

Nr. Crt	Obiectivul	Denumirea produsului (substanței)	Situatii în care se pot produce accidente	Scopul	Domeniul de aplicare	• Descriere • Măsuri și mărfurile de prevenire • Documente de referință	Observații
22		Magazie produse finite.	Depozitare, manipulare, transport.		Intern-Amplasament conf. plan de situație nr.	Conform organizării pentru intervenție P.S.I. la locul de muncă.	
23		Vopsete si solventi.			Intern-Amplasament conf. plan de situație nr.	Conform organizării pentru intervenție P.S.I. la locul de muncă.	
24	Depozite, materiale,		Procedura de prevenire și actionare în situații de urgență de mică și medie ampioare(incendii).	Procedura se aplică în situații de urgență la depozite materii prime, materiale, carburanți, lubrifianti, în toate secțoarele de activitate unde se identifică situații de urgență de mică și medie amplioare.	Măsuri de prevenire: Prevenirea situațiilor de urgență de mică și medie amplioare se realizează prin: - monitorizarea activității sau procesului generator de situație de urgență; - supravegherea și controlul instalațiilor și utilajelor, precum și a activităților de întreținere și reparări, conform procedurilor specifice și reglementările legale în vigoare; respectarea regulamentelor de protecție muncii și P.S.I.; - instruirea luană și personalului în scopul însușirii și aplicării corecte a măsurilor adoptate în procedurile de prevenire și acționare în situații de urgență(incendii).	Descriere: În procesul tehnologic de obținere a amestecurilor din cauciuc, se pot identifica situații de urgență de mică și medie amplioare generate de fisurări sau etanșeități necorespunzătoare ale conductelor, recipientelor sau subansamblelor în funcționare (mășcare).	
25	Stație electrică exterioră.				Procedura se aplică în situații de urgență la Stație Electrică Exploatare (Stație electrică exterioră – transformator de putere)	Descriere: În cadrul Secției Electrice Exploatare (stație electrică exterioră) se folosește ulei de transformator ca agent de răcire pentru transformatorul lui; Probabilitatea apariției unor surgeri de ulei poate avea următoarele cauze: - neetanșeitate; - efectuarea unor manevre necorespunzătoare la operațiile de manipulare (în cazul completărilor sau schimbărilor de ulei); - neșaptelearea grădului de urpere cu uleiul a transformatorului; - scurt-circuitei transformatorului; - producerea de curămente, înundăjii, vijelii. Punctele critice posibile generatoare de situație de urgență sunt transformatoare din stația electrică exterioră. Măsuri de prevenire: Pentru prevenirea apariției unor astfel de situații de urgență se va asigura respectarea următoarelor: - programul de măsuri și lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale; - efectuarea revizuirilor tehnice și reparărilor conform graficelor de revizii și reparări anuale; - instaurarea personalului; - instaurarea echipelor de intervenție în caz de situații de urgență; - dotarea punctelor critice cu materiale necesare pentru oprirea poluării și lichidarea efectelor acestora; - stabilirea responsabilităților pentru fiecare conductător/operațor al procesului care poate produce poluare accidentală. Documente de referință: Fișă tehnică de securitate pentru uleiurile de transformator.	



PLANUL DE URGENȚĂ INTERNA ÎN CAZ DE ACCIDENTE ÎN CARE SUNT IMPLICATE SUBSTANȚE PERICULOASE

PAGINA
26

CAPITOLUL VII.

CLASIFICAREA URGENȚELOR

În cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari., s-au luat măsuri pentru identificarea și clasificarea pericolelor majore, elaborându-se următoarele documentații:

- Denumirea substanțelor periculoase;
- Proprietățile fizice și chimice ce determină pericolul de incendiu sau explozie;
- Locul de depozitare și utilizare;
- Măsuri de intervenție în caz de incendiu-pericole specifice;
- Materiale utilizate pentru stingere.

S-a ținut cont de faptul că substanțele care nu sunt periculoase în condiții normale, pot fi periculoase dacă sunt implicate în incendiu (prin produșii de ardere).

Lista menționată se află la: Secția Chimică, Birou Protecția Mediului, S.P.S.U.

► Pe întregul perimetru al Sucursalei Electrocentrale Rovinari sunt utilizate următoarele substanțe periculoase :

Nr. crt.	Denumirea substanței periculoase/stare fizică	Localizare	Cap. maximă de stocare	Mod de stocare	Condiții de stocare
1.	Acid clorhidric (33%) /lichid	Depozit reactivi chimici	180 t	Rezervoare metalice verticale	-rezervoare metalice verticale cauciucate la interior -rezervoarele sunt amplasate pe o platformă (cuvâ) placată antiacid
2.	Amoniac(25%)/lichid	Depozit reactivi chimici	30 t	Rezervoare metalice orizontale	-rezervoare metalice orizontale rezistente la coroziune, departe de surse de căldură, agenți oxidanți și acizi tari
3.	Hidrazină (Hidrat de hidrazina 24%)/lichid	Depozit reactivi chimici Depozit materiale si echipamente	0,4 t	Butoaie PVC	-butoaie PVC închise ermetic, depozitate în spații acoperite departe de lumina directă a soarelui, de agenți oxidanți, acizi tari și substanțe cu care hidrazina este incompatibilă
4.	Hidrogen/gaz	-Stație de producere hidrogen (instalație de electroliză) -Sală mașini	900 N/m ³	Rezervoare stocaj hidrogen Generatoare electrice	--rezervoare metalice verticale amplasate pe platformă betonată, departe de surse de foc - presiunea hidrogenului : în rezervoarele de stocaj - 9 atm; în generatoarele electrice -3 atm
5.	Hidroxid de sodiu(50%)/lichid	Depozit reactivi chimici	280 t	Rezervoare metalice verticale	-rezervoare metalice verticale cauciucate la interior -rezervoarele sunt amplasate pe o platformă (cuvâ) placată antiacid
6.	Helamina 90 H TURB(contine 2-aminoetanol ciclohexilamine)/lichid	Depozit materiale si echipamente	0	Butoaie PVC	- butoaie PVC închise ermetic, depozitate în spații acoperite departe de lumina directă a soarelui, ventilate corespunzător
7.	Hidroxid de potasiu/ lichid	Instalație de electroliza	0,5t	Rezervor electrolizor	- butoaie PVC închise ermetic, depozitate în spații acoperite departe de lumina directă a soarelui, ventilate corespunzător
8.	Acid sulfuric/ lichid	Laboratoare de determinări fizico-chimice Depozit reactivi chimici	0	Recipient sticlă Recipient de plastic	
9.	Fineamin 90/lichid	Depozit reactivi chimici	0	Butoaie PVC	- butoaie PVC închise ermetic, depozitate în spații acoperite departe de lumina directă a soarelui, ventilate corespunzător



Pe teritoriul amplasamentului depozitarea și stocarea acestor substanțe este făcută astfel încât în cazul unui incident să nu fie implicate mai multe substanțe.

Aceste substanțe nu sunt inflamabile și riscul unor incendii în imediata apropiere a amplasării lor este minim.

Pentru fiecare din substanțele nominalizate mai sus există și măsuri stabilite de recuperare sau neutralizare în cazul unui incident pentru a minimiza efectele asupra salariaților și a mediului înconjurător (rezervoare tampon, cuve de retenție, instalații de pulverizare a apei pentru crearea unor perdele de apă).

Pentru salariații care își desfășoară activitatea în instalațiile unde sunt utilizate aceste substanțe au fost elaborate instrucțiuni de utilizare cât și de intervenție în cazul unui incident în care sunt implicate acestea, fiind de asemenea dotați cu echipament de protecție adecvat (costume antiacid, cizme de protecție, ochelari de protecție, măști contra gazelor).

Ca urmare a măsurilor luate privind utilizarea și depozitarea acestor substanțe, cât și organizarea intervenției în cazul unui incident nu există riscul apariției unui accident major în condiții normale de funcționare a instalațiilor.

► LISTA SUBSTANȚELOR INFLAMABILE UTILIZATE PE TERITORIUL "Sucursalei Electrocentrale Rovinari" care cuprinde capitolele:

- Denumirea substanței periculoase care sunt combustibile;
- Identificarea pericolelor posibile-explozie, incendiu;
- Locul de depozitare și utilizare.

- S-a făcut evaluarea riscurilor chimice la locul de muncă;
- Se face evaluarea riscurilor de incendiu;
- S-au elaborat instrucțiuni proprii de P.S.I. care identifică și risurile de incendiu la locul de muncă;

Utilizarea substanțelor inflamabile în procesul tehnologic cât și depozitarea acestora în cadrul unității nu prezintă pericole majore – dar există posibilitatea izbucnirii unor incendii care pot fi stinse în scurt timp, cât și colectarea eventualelor surgeri pe sol pentru ca impactul asupra mediului să fie minim.

Aceste substanțe sunt:

- motorină,
- uleiuri;
- păcură;
- materii prime.



**PLANUL DE URGENȚĂ INTERNA
ÎN CAZ DE ACCIDENTE ÎN CARE SUNT
IMPLICATE SUBSTANȚE PERICULOASE**

PAGINA
28

**LISTA PUNCTELOR CRITICE DIN UNITATE
DE UNDE POT PROVENI POLUĂRI ACCIDENTALE**

Nr. crt.	Locul de unde poate proveni poluarea accidentală	Cauze posibile ale poluării	Poluanți potențiali	
			Denumire	Observații
1	Depozit de carburanți și lubrifianti	Accident	Păcură Ulei Ulei uzat Motorină Unsori	
2	Gospodăria de reactivi chimici	Accident	Acid clorhidric Hidroxid de sodiu Hidroxid de potasiu Amoniac Hidrazină Reactivi de laborator	
3	Stația de producere hidrogen	Accident	Hidroxid de potasiu Hidrogen	
4	Sala mașini	Accident	Ulei Hidrogen	
5	Sala cazane	Accident	Gaz metan Păcură	
6	Stație electrică exterioară	Accident	Ulei de transformator	
7	Depozite materiale	Accident	Vopsele și solvenți Materiale	



CAPITOLUL VIII.

NOTIFICAREA, INFORMAREA ȘI ALARMAREA

Scopul planului de urgență internă, elaborat pentru Sucursala Electrocentrale Rovinari, are la bază identificarea riscurilor potențiale, a unei informări oportune a angajaților, unităților economice situate în vecinătate, precum și a autorităților publice locale, în cazul producerii unor evenimente în care sunt implicate substanțe periculoase.

Măsurile cu privire la transmiterea avertismentului, organizarea intervenției, anunțarea conducerilor, sunt cuprinse în **Schema generală de înștiințare, alarmare și comunicare în cazul producerii evenimentelor** în care sunt implicate substanțe periculoase detinute de unitate (pag 26).

Planului de Urgenta Interna va fi pus in aplicare in una din urmatoarele situatii:

- incendiu sau explozie in care sunt implicate substanțe periculoase,
- eliberarea accidentală a unei substanțe periculoase, in procent de cel puțin 5% din cantitatea relevantă stabilită în col. 3, anexa nr. 2 din H.G. 804/2007;
- vătămarea persoanelor sau daune materiale asupra bunurilor imobiliare in cazul unei situatii de urgența in care sunt implicate substanțe periculoase;
- efecte nocive imediate asupra mediului .

Aplicarea Planului de Urgenta Interna si interventia in cazul unei situatii de urgența ce implica antrenarea de substanțe periculoase este facuta de persoanele autorizate si responsabile nominalizate in urmatoarele anexe :

- Persoanele autorizate să declanșeze proceduri de urgență (pag.30);
- Persoanele responsabile pentru coordonarea acțiunilor locale de intervenție în situații de urgență (pag 31);
- Persoanele responsabile cu menținerea legăturii cu autoritatea care elaborează planul de urgență externă(pag. 32)

Orice accident care intră sub incidența prezenței substanțelor periculoase, sau are cel puțin una dintre consecințele descrise mai sus, (anexa 7 la H.G. 804/2007), trebuie anunțate autorității centrale pentru protecția mediului și autorității centrale pentru protecția civilă.

SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI	PLANUL DE URGENȚĂ INTERNA ÎN CAZ DE ACCIDENTE ÎN CARE SUNT IMPLICATE SUBSTANȚE PERICULOASE	PAGINA 30
------------------------------------	---	--------------

**NUMELE ȘI FUNCȚIILE PERSOANELOR
AUTORIZATE SĂ DECLANȘEZE PROCEDURI DE URGENȚĂ**

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția	Locul de muncă	Adresă, telefon
1.	Pisc Ion	Director	Conducere	Tg.Jiu, Tel.0253/372556, int.100, Tel.0722/324831
2.	Medintu Dan	Director de Productie și Reparatii	Conducere	Tg.Jiu Tel.0253/372556,int.200, Tel. 0722/267184
3.	Chircă Iosif	Director Tehnic	Conducere	Tg.Jiu, Telefon 0253/372556 int 341 Tel 0731/001609
4.	Popescu Florin	Ing. Șef Productie	Conducere	Tg-Jiu, Tel.0253/372556,int.171, Tel.0731590027
5.	Tirca Liviu	Ing. Șef Reparatii	Conducere	Tg-Jiu, Tel.0253/372556,int.401, Tel.0720536083
6.	D.S.T.C.	Dispecer Șef Tură	Conducere	Rovinari, Tel.0253/372556; 0725539100, int.135,145,152
7	Cumpanasu Dan	Şef S.P.S.U.	S.U. și D.C.	Tg.Jiu, , Tel.0253/372556,int.132 Tel.0733/100388

**NUMELE ȘI FUNCȚIILE PERSOANELOR
RESPONSABILE PENTRU COORDONAREA ACTIUNILOR LOCALE DE
INTERVENȚIE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ**

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția	Locul de muncă	Adresă
1.	Tunaru Eugen	Dipeceri de serviciu	D.S.T.C. S.E. Rovinari	Tg- Jiu
	Urezeanu Ion			Tg- Jiu
	Jitea Constantin			Tg- Jiu
	Iliescu C-tin			Tg- Jiu
	Pasăre Ilie			Tg- Jiu
	Draica Petre		D.S.T.C. Combustibil	Tg- Jiu
	Pisc Toma			Tg- Jiu
	Catrinoiu Ion			Rovinari
	Luta Ion Romica			Tg- Jiu
	Mareș Ion			Com. Telești
2.	Păsăreanu Flavia	Şef Birou. P.M.	Birou P.M.	Tg.- Jiu
3.	Cumpanasu Dan	Şef S.P.S.U.	S.U. si D.C.	Tg- Jiu
4.	Mareș Valentin	Cadru Tehnic P.S.I.	S.U. si D.C.	Tg- Jiu
5.	Popescu Jan	Inspector Protectie Civila	S.U. si D.C.	Tg- Jiu
6.	Popescu Stamate	Şef Birou	I.P.P.	Tg- Jiu
7.	Condescu Ovidiu	Şef Secție	Chimică	Tg- Jiu
8.	Purece D-tru	Şef Atelier	Hidro	Tg- Jiu
9.	Patrulescu Aurelian	Coordonator Comp. Depozite	Depozite	Tg- Jiu
10.	Ivan Ionel	Şef Secție	Electrică Exploatare	Tg- Jiu
11.	Birlete Adrian	Şef Secție	Exploatare Termomecanică	Tg- Jiu
12.	Rosoiu Ion	Şef Secție	Concasare	Tg- Jiu
13.	Petrica Constantin	Şef Atelier	Expl. Electrica Combustibil	Ticleni

**PLANUL DE URGENȚĂ INTERNA
ÎN CAZ DE ACCIDENTE ÎN CARE SUNT
IMPLICATE SUBSTANȚE PERICULOASE**

PAGINA
32

**NUMELE ȘI FUNCȚIILE PERSOANELOR
RESPONSABILE CU MENTINEREA LEGĂTURII CU AUTORITATEA CARE
ELABOREAZĂ PLANUL DE URGENȚĂ EXTERNĂ**

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția	Locul de muncă	Adresă, telefon
1.	Cumpanasu Dan	Şef S.P.S.U	S.U. si D.C.	Tg -.Jiu
2.	Păsăreanu Flavia	Şef Birou. P.M	Birou P.M.	Tg -.Jiu
3.	Mareş Valentin	Cadru Tehnic	S.U. si D.C.	Tg -.Jiu
4.	Popescu Jan	Inspector Protecție Civilă	S.U. si D.C.	Tg -.Jiu



CAPITOLUL IX.

ORGANIZAREA ȘI CONDUCEREA ACȚIUNILOR DE INTERVENȚIE

A. MĂSURI GENERALE CE SE EXECUTĂ ÎN CAZ DE ACCIDENT CHIMIC ȘI POLUARE ACCIDENTALĂ.

GENERALITĂȚI.

Accidentele chimice reprezintă în fapt eliberarea în mediu, ca urmare a unor cauze antropice sau naturale, a unor substanțe toxice industriale în asemenea cantități încât depășesc mult nivelele maxim admise și pot afecta sănătatea populației (pot cauza intoxicația sau moartea).

Principalele substanțe toxice industriale (S.T.I.) folosite în cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari uzuale sunt:

- amoniacul;
- acidul clorhidric;
- acidul sulfuric;
- hidroxid de sodiu;
- hidroxid de potasiu;
- hidrazina;
- hidrogen.

Pentru decontaminarea S.T.I. se folosesc următoarele materiale și substanțe:

a) Materiale absorbante, pentru reținerea substanțelor toxice și împiedicarea evaporării acestora:

- nisip;
- pământ;
- argilă;
- pietriș;
- zgură;
- granule de polimer;
- rășini sintetice.


b) Substanțe de neutralizare:

- pentru amoniac – soluții de acid clorhidric sau acetic în diverse concentrații;
- pentru acid clorhidric – soluții alcaline de hidroxid de sodiu, lapte de var, sodă calcinată sau apă amoniacală.

De asemenea, se pot folosi următoarele substanțe solide: praf sau pietriș de calcar, praf de var nestins;

Notă: În intervenția la locul accidentului, metoda uzuală folosită pentru limitarea dispersării norului chimic se realizează cu perdele de apă.

Prin această metodă se asigură și transformarea unei părți importante a vaporilor în soluție, pentru a putea executa neutralizarea.



MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI INTERVENȚIE

A) ÎN ZONA LETAĽĂ:

Riscul provocării unui accident major pe amplasamentul unității sau cu impact în afara amplasamentului este foarte mic datorită faptului că substanțele periculoase deținute de Sucursala Electrocentrale Rovinari sunt soluții lichide cu concentrații reduse, nu sunt în stare pură și sunt stocate în recipiente ce nu se află sub presiune cu excepția hidrogenului produs prin electroliză pe amplasamentul societății și folosit ca agent de răcire a generatoarelor electrice.

Cantitatea de hidrogen deținută este nerelevanta (aprox. 180 kg.), stația de producere cât și rezervoarele de stocaj fiind la distanță considerabilă față de instalațiile care ar putea constitui un risc de antrenare a întregii cantități, la apariția unui incident la acestea.

Cantitatea utilizată în instalațiile de producție energie electrică pentru răcire este evacuată în atmosferă din circuitele de răcire în cazul apariției unui incident cu ajutorul boxidului de carbon sub presiune.

Substanțele periculoase utilizate pe amplasamentul unității fiind depozitate dispersat nu pot fi antrenate în totalitate pentru a crea un accident major în situații normale de exploatare și nici ca urmare a unui proces necontrolat, deoarece prin amplasarea rezervoarelor de soluție de acid clorhidric, lângă rezervoarele de soluție de hidroxid de sodiu și în apropierea soluției de amoniac, a existenței cuvelor de retenție de unde substanțele se scurg în bazinile de neutralizare aflate la cota - 4,5 metri, s-a creat posibilitatea neutralizării reciproce a acestora.

De asemenea acest loc de depozitare este prevăzut cu instalație fixă de pulverizare a apei pentru producerea de perdele de apă în vederea stopării unui eventual nor toxic ce ar afecta o suprafață mare în interiorul și în afara amplasamentului.

Un accident major poate să apară însă doar în cazul exploziei sau distrugerii rezervoarelor de acid clorhidric sau de apă amoniacală cât și a magaziei unde este depozitat hidratul de hidrazină și scurgerea acestor soluții în canalele de ape pluviale și deversarea în râul Jiu, ca urmare a unei catastrofe naturale, incendiu devastator sau hazardului, situații ce ar putea duce și la distrugerea cuvelor de retenție sau la dispersia unei cantități în afara acestora.

In aceste condiții zona letală este stabilită pe o raza de **50 metri** de locul incidentului.

Pentru stabilirea zonei letale în cazul unui accident major care poate fi creat, s-a ținut cont de substanțele utilizate în interiorul amplasamentului, caracteristicile fizico-chimice ale acestora, locul de utilizare sau depozitare, dotările existente care sunt utilizate pentru neutralizare, echipamentul de protecție din dotarea personalului de exploatare și al echipelor de intervenție.

- Intervenția la sursă se realizează numai de către specialiști, echipați cu costume de protecție antichimică, aparate izolante și scule necesare remedierii avariei;
- Introducerea semnalului de „alarmă la dezastre” (conectare sirena electrică cu 16 sec. sunet și 10 sec. pauză, în mod repetat, timp de 2 minute) este obligatorie și trebuie să se facă în primele două minute de la depistarea accidentului; se înștiințează și se alarmează toți agenții economici, instituțiile publice și populația din zona letală;
- Se realizează o perdea de apă în fața intrării utilizându-se instalațiile de hidranți și mijloacele tehnice ale pompierilor (dacă sursa ce emite vaporii toxici se găsește în interiorul unei clădiri), sau în frontul norului (nu direct pe sursă!);
- Se asigură imediat măsuri de restricție a circulației și limitarea accesului în zonă;
- Se aplică primele măsuri de prim-ajutor persoanelor intoxicate sau rănite, într-un loc special amenajat (P.A.R. - punct adunare răniți), astfel amplasat încât să fie la o distanță mai mare de 100 m de sursa toxică și în direcție opusă celei în care suflă vântul;
- Cercetarea se asigură de către grupa de cercetare, echipată cu măști contra gazelor cu filtre și aparatură de detecție specifice substanței toxice, iar valorile determinate se comunică imediat conducerii agentului economic;



- Personalul care nu participă la intervenție în vederea remedierii avariei se va adăposti în clădiri, asigurând rapid primele măsuri de etanșeizare a ușilor și ferestrelor, utilizând pentru izolarea acestora materiale aflate la îndemâna – produse textile, bureți, chit, etc.
Se oprește orice instalație de aer condiționat sau de ventilare și nu se părăsesc clădirile decât la încetarea alarmei transmisă prin mijloacele specifice sau prin dispoziția personalului de conducere.
Suplimentar, se pregătesc prosoape și batiste umezite pentru a putea fi folosite în cazul pătrunderii substanței toxice în clădiri;
- Persoanele afectate vor fi transportate, în regim de urgență, la cel mai apropiat spital, pentru acordarea asistenței medicale.

B) ÎN ZONA DE INTOXICARE:

- Se introduce semnalul de „alarmă la dezastre” (conectare sirenă electrică cu 16 sec. sunet și 10 sec. pauză, în mod repetat, timp de 2 minute) și se înștiințează toți agenții economici, instituțiile publice și populația din zona de toxicare.

Înănd cont de elementele de descompunere a substanțelor periculoase utilizate pe amplasamentul S.E Rovinari, a cantității deținute ,a caracteristicilor fizico-chimice , a condițiilor meteorologice preponderente în zona amplasamentului cât și a locului de depozitare, se va forma un nor toxic, cu lungimea de răspândire de maxim 5 km în direcția de deplasare a acestuia,

- Se introduc măsuri de restricție a circulației și limitarea accesului în zonele afectate la distanță mai mică de 100 metri de locul incidentului ;
- Protecția individuală se realizează prin adăpostirea în clădiri, unde se vor aplica urgent măsuri de etanșeizare (închiderea ușilor și ferestrelor, izolarea acestora cu materiale aflate la îndemâna materiale textile, bureți, chit, benzi de materiale plastice, etc.– oprirea tuturor aparatelor de aer condiționat și de ventilare).

Suplimentar, se pregătesc prosoape și batiste umezite (unde nu există măști contra gazelor) pentru a putea fi folosite la constatarea pătrunderii toxicului în clădire și, pe cât posibil, camera în care se face adăpostirea trebuie să fie cât mai interioară și preferabil fără ferestre (holurile situate cât mai în interiorul clădirilor).

PROCEDURI COMPORTAMENTALE:

Accidentul chimic și poluarea accidentală sunt evenimente imprevizibile.

Ca urmare, există posibilitatea ca la orice deregлare a procesului tehnologic prin avarierea sau deteriorarea unei instalații, a unui utilaj sau mijloc de transport, să se elibereze în mediul înconjurător (aer, apă, sol) substanțe toxice care pot avea impact atât asupra mediului cât și asupra populației.

Aceasta impune realizarea unor măsuri și acțiuni de *prevenire și protecție*.

Populația trebuie să cunoască:

- care este sursa de pericol chimic;
- tipul de substanță toxică industrială pe care îl deține;
- caracteristicile și modul de acțiune al substanței toxice;
- zona de risc în care v-ați putea afla;
- măsurile de protecție specifice zonei;
- locul în care se asigură protecția prin adăpostire sau izolare;
- locurile de dispunere și itinerarele de evacuare temporară.

În locurile de adăpostire – izolare pentru populație, trebuie asigurate măsurile de siguranță prin:

- procurarea materialelor de etanșare (chit, bandă izolantă, bureți izolatori, purfix, etc.);
- asigurarea mijloacelor de protecție individuală speciale (mască contra gazelor, aparat de respirație, costume de protecție) sau improvizate;
- realizarea unei truse familiale de prim-ajutor medical;



PLANUL DE URGENȚĂ INTERNA ÎN CAZ DE ACCIDENTE ÎN CARE SUNT IMPLICATE SUBSTANȚE PERICULOASE

PAGINA
36

- pregătirea unei rezerve permanente de apă și alimente;
- asigurarea unui radioreceptor cu baterii.

Populația trebuie să-și însușească:

- cunoștințele necesare în vederea realizării măsurilor de protecție;
- regulile de comportare la accident în zona norului toxic.

Dintre măsurile de protecție ce se iau în caz de accident chimic amintim:

- Înștiințarea și alarmarea populației despre pericolul chimic;
 - Asigurarea protecției cu mijloace individuale de protecție;
 - Asigurarea protecției prin adăpostire (izolare) sau prin evacuare (autoevacuare) temporară;
 - Introducerea restricțiilor de consum al apei, produselor agro-alimentare, vegetalelor contaminate;
 - Introducerea unor restricții de circulație și acces, a unor măsuri de pază și ordine în zona de acțiune a norului toxic;
 - Organizarea cercetării chimice, a controlului și supravegherii zonei de acțiune a norului toxic și a contaminării;
 - Acordarea primului ajutor și a asistenței medicale de urgență persoanelor intoxicate;
 - Aplicarea măsurilor de neutralizare și împiedicare a răspândirii substanțelor toxice.
- Colectarea, transportul și depozitarea materialelor contaminate.

Apărarea în caz de accident chimic se referă la un ansamblu de măsuri care se realizează în mod unitar și continuu și se împarte în acțiuni:

- pre-incident;
- în timpul eliminării incidentului;
- post-incident.

Faza de pre-incident:

- Informarea asupra sursei de risc, substanțele toxice industriale folosite, zonele de pericol,
- Instruirea periodică și participarea la exercițiile de protecție civilă,
- Procurarea de materiale de etanșare,
- Dotarea cu medicamente de urgență și primă necesitate,
- Asigurarea de mijloace de protecție individuală speciale (mască contra gazelor, aparat de respirație, costume de protecție)

Faza de eliminare a incidentului:

- Păstrarea calmului.
- Respectarea restricțiile de circulație și acces cerute de protecția civilă,
- Evitarea deplasării pe direcția vântului,
- Respectarea anunțurile făcute de protecția civilă,
- Adăpostirea în locul stabilit și etanșarea intrărilor și ieșirilor pentru a evita pătrunderea agentului toxic,
- Întreruperea alimentărilor cu electricitate și gaze a instalațiilor din zonă,
- Întreruperea alimentării cu electricitate a ventilatoarelor și instalațiile de aer condiționat,
- Folosirea dacă este cazul a mijloacelor de protecție respiratorie,
- Evitarea pătrunderii în zona afectată fără echipament de protecție până nu se anunță că acest lucru este posibil.

Faza post-incident:

- Acordarea primului ajutor pentru cei care au nevoie până la sosirea ambulanței,
- Respectarea restricțiile de circulație în zona afectată,
- Evaluarea efectelor incidentului și corectarea modului de acțiune în cazuri similare,
- Reluarea activității și repunerea în funcțiune a instalațiilor afectate.




**PLANUL DE URGENȚĂ INTERNA
ÎN CAZ DE ACCIDENTE ÎN CARE SUNT
IMPLICATE SUBSTANȚE PERICULOASE**

PAGINA
37

**B. ACTIVITĂȚI SPECIFICE
ÎN CAZUL PRODUCERII SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ LA S.E. ROVINARI.**

Nr. crt.	Denumirea activităților	Cine conduce	Forțe și mijloace participante	Obs.
0	1	2	3	4
1.	Introducerea alarmei "la dezastre".	▪ Dispecer ▪ Celula pt. sit. de urgență	Sirena de 5 kw acționată de la camera de comanda a D.S.T.C.	
2.	Raportarea despre situația creată eșaloanelor subordonate și înștiințarea vecinilor.	▪ Dispecer ▪ Celula pt. sit. de urgență		
3.	Asigurarea măsurilor de prot. colectivă și individuală stabilite.	▪ Celula pt. sit. de urgență		
4.	Scoaterea salariaților din zona contaminată chimic.	▪ Echipele de intervenție ▪ FISPA		
5.	Înlăturarea avariilor la instalații de către echipele specializate.	▪ Echipele de intervenție ▪ FISPA	Formații proprii	
6.	Intervenția echipelor de salvatori pentru scoaterea victimelor de la locul accidentului.	▪ Echipele de intervenție ▪ FISPA	Formații proprii	
7.	Interzicerea accesului de persoane și a circulației în zonele contaminate.	▪ Echipele de intervenție ▪ Firmă. Pază	Firmă Pază	
8.	Introducerea măsurilor de pază întărită și de menținere a ordinii.	Firmă. Pază		
9.	Executarea cercetării chimice.	Laborator chimic		
10.	Pregătirea și ducerea acțiunilor de intervenții privind: - acordarea primului ajutor, transportul și spitalizarea victimelor; - aplicarea unor metode de împiedicare a răspândirii substanțelor toxice; - decontaminarea personalului și a terenului; - colectarea, transportul și depozitarea materialelor contaminate.	Celula pt. sit. de urgență	▪ Gr. sanitară ▪ Laborator chimic ▪ Gr. dec. pers. + auto ▪ Sec. Utilit.-Serv.(auto) ▪ Echipele de intervenție din sectorul afectat	
11.	Aplicarea regulilor de comportare în zona contaminată chimic.	Celula pt. sit. de urgență	La ordin	

Anexă.
Tabel cu
componența
civilă a
echipei de
alarmare și
semnalele
(pag. 38, 39).




**PLANUL DE URGENȚĂ INTERNA
ÎN CAZ DE ACCIDENTE ÎN CARE SUNT
IMPLICATE SUBSTANȚE PERICULOASE**

PAGINA
38

COMPONENTĂ ECHIPEI DE ALARMARE

Nr. crt.	Numele și prenumele	Locul de muncă	Observații
0	1	2	3
1.	Paunescu Nicolae	Sectia Electrică Exploatare C.C.E.	
2.	Bîscă Ion		
3.	Paraschivoiu Sorin		
4.	Manolache Viorel		
5.	Crăiete Doru		
6.	Lumezeanu Ionuț		
7.	Cruceru C-tin		
8.	Neicusu Cristinel		
9.	Vilceanu Mircea		
10.	Vilceanu Nicolae		



**PLANUL DE URGENȚĂ INTERNA
ÎN CAZ DE ACCIDENTE ÎN CARE SUNT
IMPLICATE SUBSTANȚE PERICULOASE**

PAGINA
39

**SEMINALELE DE ALARMARE
CE SE TRANSMIT CU AJUTORUL SIRENELOR ELECTRICE**

Nr. crt.	Semnalul	Durata
0	1	2
1.	PREALARMĂ AERIANĂ	Conectare sirenă electrică cu 32 secunde sunet și 12 secunde pauză, în mod repetat, timp de 2 minute.
2.	ALARMĂ AERIANĂ	Conectare sirenă electrică cu 4 secunde sunet și 4 secunde pauză, în mod repetat, timp de 2 minute.
3.	ALARMĂ LA DEZASTRE	Conectare sirenă electrică cu 16 secunde sunet și 10 secunde pauză, în mod repetat, timp de 2 minute.
4.	ÎNCETAREA ALARMEI	Semnal continuu timp de 2 minute.

Nr. crt.	Obiectivul (secția, atelierul)	Denumirea produsului (substanței)	Situatii în care se pot produce accidente	Măsurile care se hau în situații de urgență	Responsabilități	Componența colectivului (echipe) care intervine în situații de urgență	Dofăr și materiale pentru intervenție
2	Sala cazane (bloc energetic nr.3,4,5,6)	Gaz metan.	Scârpiș accidentale de gaz metan pe circuitul de alimentare a arzătorilor de la cazanele energetice.	Operatorul rondier-cazane (fochistul) care constășări de gaz metan în sala cazanelor, anunță de urgență șeful de tură, care ia măsurile necesare pentru situația săpătă și coordonează echipa de intervenție. Operatorul rondier-cazane (fochistul) izolează circuitul (pojumea) pe care a fost depistată neînțeleptățea și deschide cele 2 uși de acces realizând ventilație naturală. Este interzis accesul persoanelor care nu fac parte din echipă de intervenție. Pentru ca gazele să nu formeze amestecuri explosive, se execută la intervale de cel mult 72 de ore controlul întregii instalații de gaz atență fiecărui eazan. Controlul etanșezării se face lunar folosind emulziile de apă și săpun, se interzice cu desăvârsire probele cu chibritul aprins sau alte flacără. Reparația la conductele de gaz metan, pentru a se înălțura neetanșătățile, se vor face numai după ce transondate care urmează să îl reparate au fost izolate de calelele conductele prin montarea unei flange orabe. Conductele se vor deschide de presiune și golii, apoi gazul rămas este eliminat cu ajutorul aerului comprimat. La conducile de gaze în funcțiune, executarea de racorduri nu este admisă, deasemenea lucările de sudură se vor executa numai în condițiile cerute de normale de prevenire și singure a incendiilor. Presiunea gazelor în arzătoare nu trebuie să depășească valoarea prevăzută de norme. Înainte de a se aprinde combustibilul se va controla întregul circuit și se va face o ventilație prealabilă a focanului cazanului (de minim 10 min.) cu ventilatoare de aer și gaze de ardere în funcțiune, incărcate la sarcina nominală și cu toți clapeții deschisi. În caz de incendiu se va acționa conform Planului de intervenție în caz de incendiu a Formației Civile de Pompieri împreună cu echipa de intervenție de la sala cazane.	Operatorul rondier-cazane (fochistul) : - cuaoșterea procedură de prevenire și intervenție în situații de urgență; - respectarea instrucțiunilor de exploatare; - cuaoșterea planului de intervenție în caz de incendiu; - cunoașterea mijloacelor de dofar și a materialelor necesare pentru intervenție; - participă la instruirile și testările periodice ale plantului de prevenire și intervenție în caz de situație de urgență. Şeful de tură exploatare termomecanică : - asigură identificarea posibilelor situații de urgență; - asigură mijloacele pentru detectarea posibilelor situații de urgență; - asigură mijloacele de intervenție în situații de urgență; - asigură instruirea personalului din echipă de intervenție pentru posibile situații de urgență și testează capacitatea de răspuns. Şeful de secție exploatare termomecanică : - se informează despre situații de urgență apărute; - evaluatează efectivitatea exercițiilor de simulare pentru posibile situații de urgență; - anunță personalului sau colectivului prestatibile pentru combaterea situației de urgență. Responsabilul de mediu: - identifică aspectele de mediu pentru posibile situații de urgență; - instruiește personalul pentru posibile situații de urgență; - anunță conducearea unității în cazul situației de urgență; - verifică și raportează conduceorii unității despre sitarea poluării.	Conform anexei de la pag. 54 Conf.II	

Nr. crt.	Obiectivul (secția, atelierul)	Denumirea produsului (substanță)	Situația în care se poate produce accidente	Măsurile care se iau în situații de urgență	Responsabilități	Conponența colectivului care intervine în situații de urgență	Datări și materiale pentru intervenție	
				<p>Successiunea operațiunilor la deschidere și acționări clorhidric din vagonele C.F. în cisternele de stocaj este următoarea :</p> <ul style="list-style-type: none"> -fixarea vagonului C.F. cu orificiul de deschidere în dreptul conductei pe care se montează sorbul din P.V.C.; -montarea furtunelor de hidrant tip C în scopul intervenției rapide în caz de poluare accidentală; -izolare circuitului de restul instalației prin inchiderea vanelor de izolare; -demonarea capacului de la partea superioară a cisternei C.F.; -demonarea blindului din capșul conductei de deschidere; -introducerea sorbului în cisternă și etanșarea prin flanșă; -pomenirea electropompe de transversare; -deschiderea acicului; -golirea circuitul de deschidere și izolare ca să montarea capșutului la cisterna C.F.; -montarea blindului în capșul conductei de deschidere și montarea capșutului la cisterna C.F. Operatorul care participă la deschiderea cisternei C.F. și constată apăritia unor secureri de HCl la conducta de aspirație, de refilare sau la electropompa de deschidere, oprește imediat funcționarea electropompei și anumă și seful de tură. Operatorul îndreaptă spre zona afectată un set de apă sub formă de perdea pentru reducerea vaporilor. Apa folosită este apă industrială de la rejeuina de incendiu. După reducerea vaporilor în zona afectată, operatorul împreună cu seful de tură neutralizează scurgerile de pe suprafață placată antimicetizant cu sodiu sau vici, aplicându-l cantitatea în furtuire de securerie semnalată. Se continuă spălarea cu apă până la neutralizarea completă. Apel de spălare sunt dirijate controlat către bazinele de neutralizare și dispersate. Laboratorul obtinute verifică pH-ul apelor reziduale în mai multe puncte ale zonei de neutralizare și dispersare. La realizarea unui pH cuprins între 7,5 - 8,5 (determinat cu ajutorul hârtiei indicateare de pH de către laboratorul chimist) seful de tură consideră operația de neutralizare încheiată. 	<p>Operatorul chimist :</p> <ul style="list-style-type: none"> -cunoașterea procedurii de prevenire și intervenție în situații de urgență; -participarea în instruirile și testările periodice ale planului de intervenție în situații de urgență; -cunoașterea mijloacelor de datează și a materialelor necesare pentru intervenție în situații de urgență; -participă la instruirile și testările periodice ale planului de intervenție în situații de urgență. <p>Şeful secției chimice :</p> <ul style="list-style-type: none"> -asigură identificarea posibilelor situații de urgență; -asigură mijloacele pentru detectarea posibilelor situații de urgență; -asigură instruirea personalului din echipă de intervenție pentru posibile situații de urgență și testează capacitatea de răspuns. <p>Responsabilul mediu:</p> <ul style="list-style-type: none"> -identifică aspectele de mediu pentru posibile situații de urgență; -instruiește personalul pentru posibile situații de urgență; -anunță conducedor unității în ceea ce privește situația de urgență; -verifică și raportează condusorul unității despre situația potențială. 	<p>Conform anexei de la pag. 52</p>	<p>Conform anexei de la pag. 52</p>	
1	1) Scurgeri accidentale de acid clorhidric la rampa de deschidere depozitarie ca urmăre a neetanșejării Or.			<p>Apel de spălare sumă dirijată controlat către bazinile de neutralizare; Laboratorul chimist verifică pH-ul apelor reziduale în mai multe puncte ale zonei de neutralizare și dispersare. La realizarea unui pH cuprins între 7,5 - 8,5 (determinat cu ajutorul hârtiei indicateare de pH de către laboratorul chimist) seful de tură consideră operația de neutralizare încheiată.</p> <p>Este interzis accesul persoanelor care nu fac parte din echipa de intervenție în zona afectată. Personulul rămâne să poarte echipamente de protecție complet, inclusiv mască de gaze cu cartus filtrant pentru vaporii de HCl; Nu se va căica pe materialii securi și se va evita contactul cu el; Se va evita contactul cu metalele, deoarece se pun în libertate hidrogenul existând riscul producării incendiilor. Incompatibilitatea ariei HCl: alcool, permanganat de potasiu, ulei, hidroxid de sodiu, acid sulfuriic, etc. Pentru desfăcerea capacului cisternei se vor utiliza scule de tip antiesplază, pentru că este posibil ca hidrogenul să fie prezent.</p> <p>2) Scurgeri datorate spargerii unui rezervor de depozitare HCl.</p>			<p>Pentru consumul de HCl pentru regenerarea filtrelor otonice și cu pat mixt de la stația de deminerizare și stația de tratare condens se alimentează rezervorul de consum de 2,5 mc prin traseul de conducte pozitionat pe estacada. Pe tot parcursul operației de transport, operatorul chimist urmărește nivelul în vasul de consum și oprește electropompa la stingerea gradatei de 20 cm. Operatorul verifica traseul de conducte de la rampa de depozitare Fântâna la stația de deminerizare și stația de tratare condens (S.T.C.). La sesizarea scurgerii de HCl datorate spargerii unic conduct de pe estacada anumă seful de tură și oprește electropompa de transversare. Seful de tură formează echipă de intervenție. Dacă scurgerie se face cu produs în zona betonată, se neutralizează cu var sau sodă și se absorb cu nisip sau pământ și se depozitează într-un vas de P.V.C. și se spală cu apă. Apa rezultață se introduce în bazinul de deminerizare. Dacă scurgerie de HCl s-a produs în zona reboală, se curăță pământul din zona neutrăzării. Pentru a fi tratat ulterior. Scurgerile de HCl de la rezervorul de consum de 2,5 mc sunt reținute în cuva de reținere ce impingează rezervorul și</p> <p>3) Scurgeri accidentale la transportul HCl către Stația de tratare. Deminerizarea și stația de tratare condens.</p>	
3	Gospodăria de reactivi chimici. Gospodăria de reactivi chimici, sala ozonize (staii tratare condens), staiua de demineralizare	Acid clorhidric						

Nr. crt.	Obiectivul (secția, atelierul)	Denumirea produsului (substanței)	Situatii în care se pot produce neînțelepte	Măsurile care se lau în situații de urgență	Responsabilități	Componența colectivului (echipei) care intervine în situații de urgență	Datori și materiale pentru intervenție
4	1) Scurgeri accidentale de hidroxid de sodiu la desfășurarea unor operații de manipulare a hidroxidelui de sodiu din cisterne C.F.; 2) Scurgeri datorate spargerii unui rezervor de depozitare NaOH.	Hidroxid de sodium.	Succesiunea operațiilor la deschidere a hidroxidelui de sodiu din vagoanele C.F. în cistenele de stocaj este următoarea : - scurgerea vagonului C.F. cu orificiul de deschidere în dreptul conductei pe care se montază sorbul din P.V.C.; - montarea furtunelor de hidrant tip C în scopul intervenției rapide în caz de poluare accidentală; - izolare circuitului de restul instalației prin inchiderea vanelor de izolare; - demontarea capătului din capătul conductei de desfășurare; - introducerea sorbului în cisterna și etanșarea prin flanșă; - pornescă electro pompă de transvazare;	Opératorul chimist: - cunoașterea procedurii de prevenire și intervenție în situații de urgență; - participă la instruirea și testările periodice ale planului de intervenție în situație de urgență; - cunoașterea mijloacelor de dotări și a materialelor necesare pentru intervenție; - respectarea instrucțiunilor dei P.M. și P.S.I. la intervenția în situații de urgență. Şeful de tură: - cunoașterea procedurii de prevenire și intervenție în situații de urgență; - cunoașterea mijloacelor de dotări și a materialelor necesare pentru intervenție în caz de situație de urgență; - participă la instruirea și testările periodice ale planului de intervenție în situație de urgență; - asigură identificarea posibilelor situații de urgență; - asigură mijloace pentru detectarea posibilelor situații de urgență; - asigură instruirea personalului din echipă de intervenție pentru posibile situații de urgență și testează capacitatea de răspuns. Responsabilul de mediu: - identifică aspectele de mediu pentru posibilele situații de urgență; - instruiește personalul pentru posibilele situații de urgență; - anunță conducedrea unității în cazul situației de urgență; - verifică și raportează conducedrea unității despre situația poluării.	Conform anexei de la pag. 52	Conform anexei de la pag. 53	
	Gospodăria de reactivi chimici, sala cauzane (statii traflare condens), statia de demineralizare			Opératorul anunță de urgență, șeful de tură după care monteză furtunile de apă și spălare, realizând o perdeană de apă pentru diluarea hidroxidelui de sodiu. Dacă spălarea este mică și există posibilitatea, operatorul recuperează scurgerile fără hidron P.V.C. Șeful de tură coordonează echipa de intervenție în cazuri de urgență. Șeful de tură, împreună cu operatorul chimic, realizează schimbul de transvasare a NaOH din rezervorul avariat fără-o cisternă de rezervă. Pe tot parcursul transvasării, operatorul continuă realizarea unei perdeale de apă pentru diluarea soluției de NaOH. La terminarea operației de transvasare se trece la neutralizarea scurgerilor și la apelor reziduale la spălare și care sunt reținute în interiorul curvelor de retenție. Neutralizarea se va face cu acid clohidric sau acetic în porțiuni mici pe toată suprafața afectată. Laborantul chimist verifica realizarea pH-ului de 7,5 - 8,5 în mai multe puncte ale zonei neutralizate și spălate cu multă apă. Apale de spălare sunt dirijate controlat către bazinile de neutralizare. Laborantul chimist verifica pH-ul apelor reziduale în mai multe puncte ale zonei neutralizate și dispersate. La realizarea unui pH cuprins între 7,5 - 8,5 (determinat cu ajutorul hartișii indicate de pH de către laborantul chimic), șeful de tură consideră operația de neutralizare încheiată.			

4	Gospodăria de reactivi chimici, sala cizane (staii tratare condens), statia de demineralizare	Hidroxid de sodium.	<p>3) Scurgeri accidentale la transportul NaOH către statia demineralizare și stații de tratare condens.</p> <p>Pentru consumul de NaOH pentru regenerarea filtrelor anionice și cu pat mixt de la stația de demineralizare și stații de tratare condens se alimentază rezervorale de consum de 2,5 mc prin traseul de conducte poziționat pe estacada. Pe tot parcursul operațiunii de transport, operator chimist urmărește nivelul în vasul de consum și oprescă elектropompul la atingerea gradștiei de 20 cm. Operator verifică traseul de conducte la rampa de depozitare până la stația de demineralizare și stații de tratare condens (S.T.C.). La sesizarea scurgerilor de NaOH datorate spargerei unei conducte de pe estacada anumit seful de tură și oprescă eliectropompul și neutralizează cu acid clorhidric și se absorb cu nisip sau plimănt și se spălă cu apă. Apă rezultată se introduce în bazinul de neutralizare. Dacă scurgerile de NaOH s-au produs în zona nebentonată, se cuieșă pănamantul din zona afectată și se depozitează într-un vas de P.V.C. pentru a fi tratat ulterior. Scurgerile de NaOH de la rezervorale de consum de 2,5 mc sunt reținute în civa de retinere ce împrejmuiște rezervorale și sunt dirijate spre stația de pompă Bagger sau spre bazinul de neutralizare următoarea:</p>	<p>Deschiderea amoniacului (25%) din cisterna auto în cisterna de stocaj se realizează pneumatic.</p> <p>Succesiunea operețiilor la deschidere a amoniacului (25%) din cisterna auto în cisterna de stocaj este următoarea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - montarea furtunului de transzavare; - montarea furtunelor de hidrat tip C în scopul intervenției rapide în caz de poluare accidentală; - deschiderea amoniacului (25%). <p>Operator, care participă la deschidere cisternei auto și constată apariția unor scurgeri de apă amoniacală va închide imediat ventilul de golire al cisternei și anunță de urgență șeful de tură, șeful de gălăză circuitală de deschidere.</p> <p>Operator, care participă la deschidere cisternei auto și montareaza pentru anihilarea scurgerilor.</p> <p>Se interzice accesul personalului strâns în zona cisternei și a rezervorelor; Personalul de intervenție va purta mijloace de protecție personală (măști, ochelari și echipamente de protecție); Operatorul montează furtunul la reteaua de apă cu cartus pentru amoniac, ochelari și deschide robinetul de admisie al apelor de spălare. Se spală zona afectată cu foarte multă apă, laborantul verifică pH-ul apelor rezultate în urma spălării care trebuie să se încadreze între limitele 7,5 - 8,5. În cazul în care pH-ul este mai mare se continuă spălarea., Apela rezultate sunt dirijate către rezervorale de neutralizare.</p>	<p>Operatatorul chimist:</p> <ul style="list-style-type: none"> - evanostereaza proceduri de prevenire și intervenție în situații de urgență; - participă la instruirele și testările periodice ale planului de intervenție în situație de urgență; - evanostereaza mijloacele de dozări și a materialelor necesare pentru intervenție, - respectarea instrucțiunilor P.M. și P.S.I. în intervenția în situații de urgență; <p>Şeful de tură:</p> <ul style="list-style-type: none"> - evanostereaza proceduri de prevenire și intervenție în situații de urgență; - anunță în casă situația de urgență și testează capacitatea de răspuns. <p>Responsabilul de mediu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - asigură identificarea posibilelor situații de urgență; - asigură mijloacele pentru detectarea posibilelor situații de urgență; - asigură instruirea personalului din echipă de intervenție pentru posibile situații de urgență; - instruiește personalul pentru posibile situații de urgență; - anunță condacerea unității în cazul situației de urgență, poluării. - verifică și raportează conducedorii unității despre sitarea poluării. <p>Şeful secției chimice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - asigură identificarea posibilelor situații de urgență; - asigură mijloacele pentru detectarea posibilelor situații de urgență; - asigură instruirea personalului din echipă de intervenție pentru posibile situații de urgență; - identifică aspectele de mediu pentru posibile situații de urgență; - instruiește personalul pentru posibile situații de urgență; - anunță condacerea unității în cazul situației de urgență; - verifică și raportează conducedorii unității despre sitarea poluării. 	<p>Conform anexei de la pag. 52</p>
5	Gospodăria de reactivi chimici, sala cizane (staii tratare condens), statia de demineralizare	Amoniac 25%	<p>1) Scurgeri accidentale la deschiderea cisternei auto.</p> <p>Operator chimist, care face un control de 3 ori pe schimb la rezervorul de depozitare, în cazul în care sesizează scurgeri datorate spargeri unui rezervor în situație de urgență șeful de tură, care organizează echipa de intervenție în caz de urgență. Operator chimist va așeza în dreptul spăratului un vas pentru recuperarea scurgerilor. Șeful de tură impreună cu operatorul chimist montează furtunele de legătură pentru transzavarea apelor amoniacale din rezervorul avariat în rezervorul disponibil. Cantitatea de apă amoniacală aprovisionată este întotdeauna mai mică decât capacitatea unui rezervor (3,5 mc), pentru a avea în orice moment posibilitate de transzavare și stocare în situație de urgență. Operatorul chimist montează furtunile de spălare cu apă de incendiu. Apela de spălare se colecteză în bazinul de neutralizare. După spălarea cu foarte multă apă, laborantul chimist verifică valoarea pH-ului. Atunci când pH-ul are o valoare mai mică de 8,5 operația de neutralizare se consideră încheiată.</p> <p>Se interzice accesul în zonă personalelor care nu fac parte din echipă de intervenție; Personalul care face intervenția în caz de situație de urgență va purta obligatoriu echipamentul de protecție: măști contra gazelor cu cartus pentru amoniac, salopetă, ochelari de protecție. În caz de incendiu se folosesc apă din abundență și stingerătoarele corosabile cu spumă chimică. Scurgerile rezultate prin spargeră rezervorului de soluție de 2% apă amoniacă de la S.T.C. sunt capitate în canalizarea placată antiacid din camera de reacții și dirijate spre bazinul de pompă Bagger sau bazinul de neutralizare.</p> <p>3) Scurgeri accidentale la transportul de apă amoniacală de la vasele de consum (preparare sol 2%) la S.T.C.</p> <p>Apă amoniacală se transportă de la camera de preparare a soluției 2% la rezervorale de stocare de la S.T.C. prin conducte de transport poziționate pe estacada. Operatorul chimist care sesizează scurgeri rezultante din spargeră conductelor de transport va anunță șeful de tură. În vederea recuperării scurgerilor de amoniac se utilizează hulioane de P.V.C. Șeful de tură dispune neutrălizarea scăpărilor de apă amoniacală prin spălare cu foarte multă apă. Laborantul chimist verifică dacă în zona afectată pH-ul apelor rezultate la spălare este mai mic de 8,5. Vasile de dozare de la S.T.C. sunt amplasate în cuve de retenție plăcite antiacid și posibilitatea de evacuare a conținutului la stația de pompă Bagger sau la bazinul de neutralizare.</p>	<p>Conform anexei de la pag. 53</p>		

Nr. crt.	Obiectivul (secție, atelierul)	Denumirea producătorului (substanței)	Situată în care se pot produce accidente	Măsurile care se iau în situații de urgență	Responsabilități	Componenta colectivului (echipe) care intervine în situații de urgență	Dofări și materialele intervenție
6	Gospodăria de reactivi chimici, sala cinzane (staii tratare condens).	Hidrazina 24%	1) Scurgeri accidentale la deschiderea hidrazinei.	In cadrul secției chimice are loc operația de deschidere a hidrazinei 24% din butoiele de P.V.C. cu care se face aprovizionarea. Hidrazina este adusă la o concentrație de 0,5% și este transportată la vasele de consum din stație de tratare condens aferente blocurilor nr. 3-6 în vederea dozării în apa de alimentare. Probabilitatea apariției unor scurgeri de hidrazină la deschiderea butonelor și deozitare poate avea următoarele cauze: <ul style="list-style-type: none"> - rezanșență ale butonelor de hidrazină; - efectuarea unor manevre necorespunzătoare la deschidere; - producerea de către ure, inundăjii. Operator care participă la deschiderea și depozitarea hidrazinei și constată apariția unor scurgeri de hidrazină va efectua transversarea conținutului în alt butoi și anunță de urgență seful de tură. Seful de tură și operatorul la masură trebuie să neutralizeze scurgerile de hidrazină. Scurgerile de hidrazină trebuie tratate cu prudență, cantitatea mică pot fi îndepărtate după diluarea cu apă pentru a le aduce la concentrații de sub 5% și apoi neutralizate cu o soluție oxidantă diluată (ex. clorană de var, hipoclorit de sodiu sau apă oxigenată). În caz de incendiu agentul de extincție este apă. Se interzice accesul persoanelor străine în zona afectată. Personalul de intervenție va purta echipament de protecție; Operatorul monteză fluturul la retenția de apă de incendiu și deschide robinetul de admisie al apiei de spălare. Se spăla zona afectată cu foarte multă apă, laborantul verifică pH-ul apelor rezultate în urma spălării care trebuie să se încadreze între limitele 7,5 - 8,5. În cazul în care pH-ul este mai mare se continuă spălarea;	Operatorul chemist: <ul style="list-style-type: none"> - evoașterea procedurii de prevenire și intervenție în situații de urgență; - participă la instruirea și testările periodice ale planului de intervenție în situație de urgență; - evoașterea mijloacelor de dofări și a materialelor necesare pentru intervenție; - respectarea instrucțiunilor de P.M. și P.S.I. la intervenția în situații de urgență. Seful de tură: <ul style="list-style-type: none"> - evoașterea procedurii de prevenire și intervenție în situații de urgență; - evoașterea mijloacelor de dofări și a materialelor necesare pentru intervenție în caz de situație de urgență; - participă la instruirea și testările periodice ale planului de intervenție; Seul secretă clinică: <ul style="list-style-type: none"> - asigură identificarea posibilelor situații de urgență; - asigură mijloacele pentru detectarea posibilelor situații de urgență; - asigură instruirea Personalului din echipă de intervenție privind posibilele situații de urgență și testează capacitatea de răspuns. Responsabilul de mediu: <ul style="list-style-type: none"> - identifică aspectele de mediu pentru posibilele situații de urgență; - instruiește personalul pentru posibilele situații de urgență; - anunță conducerii unității în cazul situației de urgență; - verifică și raportează conducerii unității despre situația poluară. Conform anexei de la pag. 52		
7	Gospodăria de reactivi chimici și staii de producere hidrogen.		2) Scurgeri dătătoare spargerii vaselor de consum sau a vaselor de dozare hidrazină.	Operator chimist care face un control de 3 ori pe săptămână la vasele de consum și de dozare hidrazină, în cazul în care sesizează scurgeri dătătoare spargerii acestora, anunță de urgență seful de tură, care organizează echipa de intervenție în caz de urgență. Operator chimist va așeza în dreptul spațiului un vas pentru recuperarea scurgerii. Seful de tură dispune neutralizarea scăpărilor de hidrazină prin spălare cu foarte multă apă sau utilizarea de soluții oxidante (ex. clorană de var, hipoclorit de sodium sau apă oxigenată). În caz de incendiu agentul de extincție este apă. După spălarea cu foarte multă apă, laborantul chimist verifică valoarea pH-ului. Atunci când pH-ul are o valoare mai mică de 8,5 operația de neutralizare se consideră încheiată. Se interzice accesul în zonă persoanelor care nu fac parte din echipa de intervenție. Personalul care ia parte la intervenția în caz de situație de urgență va purta obiectivu echipament de protecție. Vasele de dozare de la S.T.C.-uri sunt amplasate în cuve de retenție plăcate antiacid cu posibilitatea de evacuare a continutului la stânga de pompe Bagger sau la bazinile de neutralizare.	Operator chimist: <ul style="list-style-type: none"> - asigură instruirea Personalului din echipă de intervenție privind posibilele situații de urgență și testează capacitatea de răspuns. Conform anexei de la pag. 52		
			3) Scurgeri accidentale la transportul de hidrazina de la vasele de consum (preparare sol 0,5%) la S.T.C.	Scurgeri accidentale la deschiderea si manipularea hidroxidului de potasiu.	Scurgeri accidentale la deschiderea si manipularea hidroxidului de potasiu care este adus în cadrul secției chimice are loc operația de deschidere a hidroxidului de potasiu care este adus în butoiele de P.V.C. de 200 l. Transportul butoieelor de KOH de la secția chimică la stația de hidrogen se face cu ajutorul motoșteruitorului în prezența operatorului chimist. În cazul spargerii accidentale a butoieelor de hidroxid de potasiu dacă scurgerile s-au produs în zona betonată, se neutralizează cu acid clorhidric și se absorb cu nisip sau pământ și se depozitează într-un vas de P.V.C. și se spală cu apă. Apa rezultată se introduce în bazinul de neutralizare. Dacă scurgerile de KOH s-au produs în zona nebetonată, se curăță pământul din zona afectată și se depozitează într-un vas de P.V.C. pentru a fi tratat ulterior.		

Nr. crt.	Obiectivul (secția, atelierul)	Denumirea proiectului (substanță)	Situații în care se pot produce accidente	Măsurile care se luu în situații de urgență	Responsabilități	Componența colectivului (echipe) care intervine în situații de urgență	Dări și materiale pentru intervenție	
8	Laboratoare de analize fizico-chimice.	Substanțe chimice necesare efectuării de analizelor de laborator.	Manipulare, depozitare, lucrări de laborator.	Conform procedurilor mentionate la capitolul VI, pct. 12-18, pag. 21-22	Conform anexei de la pag. 59	Conform anexei de la pag. 60		
9	Gospodăria de carburanți și lubrifianti.	Uleiuri.	1) Scurgeri accidentale la râmpa de desfășcăre ca urmare a neenșesitării or. 2) Scurgeri datorate scurgerii rezervorului de depozitare.	Gestionarul de produse petroliere care participă la desfășcarea cistenei auto și constată apariția unor scurgeri de ulei într-o incindă imediat vâna de golie a cisternei; Gestionarul de produse petroliere oprește transversarea uleiului în rezervor și anunță imediat seful de depozit; Gestionarul de produse petroliere coloceană scurgerile în vase destinate acestui scop, iar pentru absorbiția uleiului împreștiat pe suprafața betonată a rampelor de desfășcăre utilizează nișip, pătrâint sau materialul absorbant pentru a evita răspândirea pe sol sau în canalizare. Se curăță materialul împregnat și se depozitează într-un butoi de tablă de 200 l, pentru a fi tratat ulterior. Gestionarul de produse petroliere anunță de la șeful de depozit și coloceană scurgerile în vase destinate acestui scop (butoie de tablă de 200 l). Șeful de depozit organizează echipa de intervenție și coordonează activitatea de transversare a uleiului din rezervor într-un rezervor de rezervă; Gestionarul de produse petroliere execută manevrele necesare pentru transversarea (cu ajutorul pompelor) uleiului; Echipa de intervenție realizează înlăturarea răspândirii scurgerilor prin colectarea în butoie, cantitatea de ulei care nu poate fi colectată sunt reținute de îndiguritile de pătrâint realizată în jurul rezervorelor de carburanți; După recuperarea întregii cantități de ulei de deversare, echipa de intervenție trece la curățarea zonei poluate prin decoperirea pământului înlobat cu ulei și depozitarea lui în butoile din tablă special destinate, pentru tratarea ulterioară. Se interzice accesul în zona a personalului care nu face parte din echipa de intervenție și a mijloacelor de transport. Se operează orice surse de foc și se folosesc numai urele corespunzătoare; Personalul care asigură curățenia este protejat purtând îmbrăcăminte de protecție complet făchisită, impermeabilă la vapori, pentru protejarea împotriva inhalării și a contactului cu pielea sau cu ochii. Nu se vor elibera în scurgere în canale produse recuperate datorită riscului de incendiu, explozie și poluare. În caz de incendiu se va acționa conform planului de intervenție în caz de incendiu a Forțelor Civile de Pompieri împreună cu echipa de intervenție de la depozitul de ulei.	Conform anexei de la pag. 55	Conform anexei de la pag. 55		
			3) Scurgeri accidentale la transportul uleiului spre consumatori.	Uleiul poate fi folosit în cadrul secțiilor ca agent de urgență sau să facă parte dinferirea agregată. Pentru acesta este transportat de la depozitul de carburanți către consumatorii cu butoile de tablă de 200 l. Operația de transport ulei de la depozit la consumatori, este urmărită de operatorul consumatorului. La sesizarea scurgerilor de ulei rezultate prin spargerea recipientului de transport, operatorul consumatorului anunță seful de secție care organizează echipa de intervenție și se procedeză ca la pct. 1, deoarece sunt scurgeri accidentale mici.	Conform anexei de la pag. 55	Conform anexei de la pag. 55		
			Uleiuri uzat.	Uleiul uzat provenit de la agregate după expirarea duratei de utilizare sau după ce a devenit împropriu funcționări este colectat, pe sortimente, în butoale de tablă de 200 l, și transportate la depozitul de ulei uzat din cadrul depozitului de carburanți. Transportul la depozitul de carburanți este efectuat de operatorul utilizatorului. La sesizarea scurgerilor de ulei uzat rezultate prin spargerea recipientului de transport operatorul utilizatorului anunță seful de secție care organizează echipa de intervenție și se procedeză ca la pct. 1, deoarece sunt scurgeri accidentale mici.	Conform anexei de la pag. 55	Conform anexei de la pag. 55		

Nr. crt.	Obiectivul (secția, atelierul)	Denumirea producătorului (substanței)	Situații în care se pot produce accidente	Măsurile care se luu în situații de urgență	Responsabilități	Componenta colectivului (echipe) care intervine în situații de urgență	Datări și materiale pentru intervenție		
10	Gospodăria de cărjuri și lubrifianti.	Motorina.	1) Seurgeri accidentale la rampa de desfărcare ca urmare a neatenșeității lor. 2) Seurgeri datorate spargerii rezervorului de depozitare.	Gestionarul de produse petroliere care participă la desfărcarea cistenei auto și constată apariția unor surgeri de motorină și va încerca imediat să le golire, a cistenei. Gestionarul de produse petroliere opresc transvazarea motorinei în rezervor și anunță imediat șeful de depozit; Gestionarul de produse petroliere colectează surgerile în vase destinate acestui scop, iar pentru absorbția motorinei împriștiat pe suprafața betonului a rampei de desfărcare utilizează nisip, pământ sau materiale absorbante pentru a evita răspândirea pe sol sau în canalizare; Se curăță materialul împregnat și se depozitează într-un bioul de tablă de 200 l. pentru a fi tratat ulterior.	Gestionarul de produse petroliere și operatorul consumatorilor (utilizatorul); - cunoșterea procedurii de prevenire și intervenție în situații de urgență; - respectarea instrucțiunilor de lucru; - respectarea instrucțiunilor de P.M. și P.S.I.; - cunoșterea planului de intervenție în caz de situație de urgență; - participă la instruirea și testările periodice ale planului de prevenire și intervenție în caz de situație de urgență. Şeful depozitelor: - asigură identificarea posibilelor situații de urgență; - asigură mijloacele pentru detectarea posibilelor situații de urgență; - asigură mijloacele de intervenție în situații de urgență; - asigură instruirea personalului din echipă de intervenție pentru posibile situații de urgență și testează capacitatea de răspuns; - se informează despre situația de urgență apărută; - evaluatează eficacitatea exercițiilor de simulare pentru posibile situații de urgență; - anunță personalului sau colectivele cu atribuții prestabilite pentru combaterea poluării. Responsabilul de mediu: - identifică aspectele de mediu pentru posibilele situații de urgență; - instruiește personalul pentru posibilele situații de urgență; - anunță conducerea unității în cazul situației de urgență; - verifică și raportează conducerii unității despre situația poluării.	Gestionarul de produse petroliere anunță de urgență șeful de depozit și colectează surgerile în vase destinate acestui scop (butoane de tablă de 200 l.). Șeful de depozit organizează echipa de intervenție și coordonează activitatea de transvazare a motorinei din rezervorul avariat într-un rezervor rezervor de rezervă, pomicelul) motorinei; Echipa de intervenție realizează îmobilarea răspândirii surgerilor prin colectarea în butoase, cantitățile de motorină care nu pot fi colectate sunt reținute de îndigurile de pământ realizate în jurul rezervoarelor de carburanți; După recuperarea întregii cantități de motorină deversată, echipa de intervenție trece la curățarea zonei poluate prin decoperirea plăinării înbițatului și motorină și depozitarea lui în butoane de tablă special destinate, pentru tratarea ulterioară. Se interzice accesul în zona a personalului care nu face parte din echipă de intervenție și a mijloacelor de transport; Se opresc orice surse de foc și se folosesc numai unele corespunzătoare; Personalul care asigură curățenia este protejat purtând îmbrăcăminte de protecție complet închiisă, impermeabilă, la vapor, penru protejarea împotriva înhalării și a contactului cu pielea sau cu ochii. Nu se vor elibera fa scurgere sau canale produse recuperate datorită riscului de incendiu, explozie și poluare; în caz de incendiu se va aciona conform planului de intervenție în caz de incendiu a Formației Civile de Pompieri împreună cu echipa de intervenție de la depozitul de carburanți.	Gestionarul de produse petroliere și operatorul consumatorilor (utilizatorul); - cunoșterea procedurii de prevenire și intervenție în situații de urgență; - respectarea instrucțiunilor de lucru; - cunoșterea planului de intervenție în caz de situație de urgență;	Conform anexei de la pag. 55	Conform anexei de la pag. 55
11	Ulei de turbină.	Salu masini.	1) Seurgeri accidentale la deschiderea uleiului de turbina ca urmare a neatenșeității lor. 2) Seurgeri datorate spargerii rezervorului de depozitare. 3) Seurgeri accidentale la transportul uleiului spre turbină.	Operational formației de întreținere-ungere din cadrul secției termomecanică care participă la desfărcarea butoaielor de ulei în rezervore și constată apariția unor surgeri accidentale de ulei opresc operația de transvazare a uleiului în rezervor și anunță imediat șeful de tură; Operatorul formației de întreținere-ungere colectează surgerile în vase destinate acestui scop, iar pentru absorbția uleiului împriștiat pe suprafața betonului utilizază nisip, pământ sau materiale absorbante penită și materiale colectate în butoane, cantitățile de ulei care nu pot fi colectate sunt reținute cu nisip și materiale absorbante ; Se interzice accesul în zonă a personalului care nu face parte din echipă de intervenție. Se opresc orice surse de foc și se folosesc numai unele corespunzătoare; Personalul care asigură curățenia este protejat purtând îmbrăcăminte de protecție complet închiisă, impermeabilă la vapor, pentru protejarea împotriva inhalării și contactului cu pielea sau cu ochii; Nu se vor elibera fa scurgeri sau canale produse recuperate datorită riscului de incendiu, explozie și poluare; În caz de incendiu se va aciona conform planului de intervenție în caz de incendiu a Formației Civile de Pompieri împreună cu echipa de intervenție de la secția termomecanică.	Formația de întreținere-ungere și operatorul de turbină din cadrul secției termomecanică; - cunoșterea procedurii de prevenire și intervenție în situații de urgență; - respectarea instrucțiunilor de lucru; - cunoșterea planului de intervenție în caz de situație de urgență; Şeful de tură: - participă la instruirea și testările periodice ale planului de prevenire și intervenție în caz de situație de urgență. Responsabilul de mediu: - anunță personalul sau colectivele cu atribuții prestabilite situația de urgență; - identifică aspectele de mediu pentru posibilele situații de urgență; - instruiește personalul pentru posibilele situații de urgență; - anunță conducerea unității în cazul situației de urgență; - verifică și raportează conducerii unității despre situația poluării.	Formația de întreținere-ungere și operatorul de turbină din cadrul secției termomecanică; - cunoșterea procedurii de prevenire și intervenție în situații de urgență; - respectarea instrucțiunilor de lucru; - cunoșterea planului de intervenție în caz de situație de urgență;	Conform anexei de la pag. 54	Conform anexei de la pag. 54	

Nr. crt.	Obiectivul (secție, atelierul)	Denumirea produșului (substanței)	Situații în care se pot produce accidente	Măsurile care se fac în situații de urgență	Responsabilități	Componentă colectivului (echipei) care intervine în situații de urgență	Dotări și materiale pentru intervenție
12	Stația electrică exterioră.	Ulei de transformator.	Sursele accidentale datorate apariției defectelor la trafo de putere.	In cazul opărării defectelor la transformator, la transformator. Fiecare transformator are o cuva de rezervă a eventualor scurgeri accidentale de ulei. În cazul pierderilor de ulei acestea vor fi colectate din această cuvă în butonile speciale. si transportate la depozitul de ulei uzat din cadrul depozitului de carburanți. Curvele de retenție sunt dimensionate astfel încât să preia întregă cantitate de ulei din transformator. Operația de colectare și transport a uleiului la depozit este realizată de personalul de întreținere din cadrul secției exploatare electrice.	<p>Electrician de rond:</p> <ul style="list-style-type: none"> - euvoarează proceduri de prevenire și intervenție în situații de urgență; - respectarea instrucțiunilor de lucru; - respectarea instrucțiunilor de P.M. și P.S.I.; - euvoarează planul de intervenție în caz de situație de urgență; - participă la instruirile și testările periodice ale planului de prevenire și intervenție în caz de situație de urgență; - asigură identificarea posibilelor situații de urgență; - asigură mijloacele pentru detectarea posibilelor situații de urgență; - asigură mijloacele de intervenție în situații de urgență; - asigură instruirea personalului din echipă de intervenție pentru posibile situații de urgență și testează capacitatea de răspuns; - se informează despre situații de urgență spălate; - evaluatează eficiența exercițiilor de simulare pentru posibile situații de urgență; - anunță personalul sau colectivelor cu atribuiri prestabile pentru combaterea poluării. <p>Responsabilul de mediu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - identifică aspectele de mediu pentru posibilele situații de urgență; - instruiește personalul pentru posibilele situații de urgență; - anunță conduceră unității în cazul situației de urgență; - verifică și raportează conducerii unității despre situația poluării. <p>Gestionarul:</p> <ul style="list-style-type: none"> - euvoarează proceduri de prevenire și intervenție în situații de urgență; - respectarea instrucțiunilor de lucru; - respectarea instrucțiunilor de P.M. și P.S.I.; - euvoarează planul de intervenție în caz de situație de urgență; - participă la instruirile și testările periodice ale planului de prevenire și intervenție în caz de situație de urgență. <p>Seful de depozit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - asigură identificarea posibilelor situații de urgență; - asigură mijloacele pentru detectarea posibilelor situații de urgență; - asigură mijloacele de intervenție în situații de urgență; - asigură instruirea personalului din echipă de intervenție pentru posibile situații de urgență și testează capacitatea de răspuns; - se informează despre situații de urgență apărute; - evaluatează eficiența exercițiilor de simulare pentru posibile situații de urgență; - anunță personalul sau colectivelor cu atribuiri prestabile pentru combaterea poluării. <p>Responsabilul de mediu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - identifică aspectele de mediu pentru posibilele situații de urgență; - instruiește personalul pentru posibilele situații de urgență; - anunță conduceră unității în cazul situației de urgență; - verifică și raportează conducerii unității despre situația poluării. 	<p>Conform de la pag. 61</p> <p>Conform anexei de la pag. 62</p>	<p>Conform anexei de la pag. 55</p> <p>Conform anexei de la pag. 56</p>
13	Depozite materiale.	Magazine produse finite și vopsite/ solventi.	Incendiu, Depozite si manipulare necorespunzătoare.	Conform organizării pentru intervenție P.S.I. la locul de muncă.			

Nr. crt.	Obiectivul (secția, atelierul)	Denumirea produsului (substanță)	Situatii în care se pot produce accidente	Măsurile care se lau în situații de urgență	Responsabilități	Componența colectivului (echipaj) care intervine în situații de urgență	Datări și materiale pentru intervenție	
14	Stația de producere hidrogen și sala masini.	Hidrogen.	Transport; Incendiu; Depozitare necorespunzătoare; Neîntârzit.	Măsură de luptă împotriva incendiilor. Mijloace de stingere - ca agenții de stingere se utilizează stingătoare cu praf și CO2. Periole specifice: explozie; incendiu. Metode specifice: se opresc instalația de gaze sau H2. Protejarea echipei de intervenție: necesară echipament special de protecție. Măsură luate în caz de împreșteri accidentale. Precăută privind protecția individuală: evacuarea zonei; asigurarea unei ventilații în apropierea, eliminarea surseilor de foc și evitarea stingerii limitelor de explozie (H2 în CO - 4/93% și H2 în aer - 4/75%). Precăută privind protecția mediului: înconjurător - se procedeză la: oprirea sursenilor; evitarea oricioară acumularii de H2 prin evacuarea acestuia din circuite cu azot N2. Măsură de curățare: ventilarea zonei. Manipulare. Măsuri tehnice: se lucrează atent cu robinetele, pentru a evita un soc de presiune; se depoziteză la distanță de granele inflamabile, alte produse inflamabile și substanțe electrostatice; se evită loviturile, căderile și manipulările brutale. Depozitare. Măsuri tehnice: depozitarea se face în rezervoire metalice, îngădăire, cu control permanent al presiunii care nu trebuie să depășească 9 atm. Sacările de gaze la imbinări se verifică conform I.T. cu detectorul de H2 (odata pe schimb sau ori de câte ori este necesar).	Controlul expunerii/protecției individuale : Măsuri de ordin tehnic: la începutul schimbului, operatorii îmbrăcă echipamentul de lucru și protecție. Protecție personală: asigurarea unei ventilații corespunzătoare; nu se fumează în timpul manipulării produsului; se evită atmosferile îmbogățite în oxigen (>23%); nu se introdu materiale care ar putea produce incendii sau explozii; nu se consumă băuturi alcoholice în unitate. Echipamentul individual de protecție: echipamentul corespunzător este compus din salopetă, încălărminte fără blacheuri și cunie, ecranuri, ochelari de protecție.	Conform anexei de la pag. 58	Conform anexei de la pag. 57	Dotări și materiale pentru intervenție
15			Ate situații.	Măsură de intervenție și de reducere a impactului în cazul apariției unei situații de urgență de mici și medie ample.	Seful de secție: - asigură identificarea posibilelor situații de urgență; - asigură mulțocale de intervenție în situații de urgență; - asigură instruirea personalului din echipă de intervenție pentru posibile situații de urgență și testează capacitatea de răspuns. Executanți: - să cunoască aspectele de mediu semnificative pentru situații de urgență, - sunt instruiți pentru prevenirea situațiilor de urgență, - cunosc modul de utilizare a mijloacelor de intervenție pentru posibile situații de urgență. Responsabilul de mediu: - identifică aspectele de mediu pentru posibile situații de urgență; - instruiește personalul pe privul posibilele situații de urgență;			
16			Incediu.	• Se va acționa conform ipotezelor din Planul de intervenție în caz de incendiu al EISPA din cadrul S.E. ROVINARI, împreună cu echipa de intervenție din sectorul afectat. • Planul de intervenție în caz de incendiu.				



**PLANUL DE URGENȚĂ INTERNA
ÎN CAZ DE ACCIDENTE ÎN CARE SUNT
IMPLICATE SUBSTANȚE PERICULOASE**

PAGINA
50

Atelier Hidro

**COMPONENTA COLECTIVULUI (ECHIPEI)
CARE INTERVINE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂLA:
DESCĂRCAREA, DEPOZITAREA ȘI TRANSPORTUL DE PĂCURĂ.**

Nr. echipei	Tura	Nume și prenume	Funcția ocupată	Loc de muncă	Responsabilități	Obs.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I	Trocan Dumitru	Şef tură	Atelier Hidro	Conform procedurii înscrise la pag. 40 și a sarcinilor de lucru din fișa postului.	
		Tunaru Eugen	D.S.T.C.			
		Purece Dumitru	Şef Atelier	Atelier Hidro		
		Brînzan Ion	Operator stație păcură tr. I	Atelier Hidro		
2.	II	Zestreanu Valentin	Şef tură	Atelier Hidro		
		Jitea C-tin	D.S.T.C.			
		Purece Dumitru	Şef Atelier	Atelier Hidro		
		Andrei Ion	Operator stație păcură tr. I	Atelier Hidro		
3.	III	Stolojan Marius	Şef tură	Atelier Hidro		
		Ilieșcu C-tin	D.S.T.C.			
		Purece Dumitru	Şef Atelier	Atelier Hidro		
		Ciobanu Marian	Operator stație păcură tr. I	Atelier Hidro		
4.	IV	Nanu Gheorghe	Şef tură	Atelier Hidro		
		Urezeanu Ion	D.S.T.C.			
		Purece Dumitru	Şef Atelier	Atelier Hidro		
		Bastorin Dan	Operator stație păcură tr. I	Atelier Hidro		
5	V	Băltac Daniel	Şef tură	Atelier Hidro		
		Pasăre Ilie	D.S.T.C.			
		Purece Dumitru	Şef Atelier	Atelier Hidro		
		Vîlceanu C-tin	Operator stație păcură tr. I	Atelier Hidro		



**PLANUL DE URGENȚĂ INTERNA
ÎN CAZ DE ACCIDENTE ÎN CARE SUNT
IMPLICATE SUBSTANȚE PERICULOASE**

PAGINA
51

Atelier Hidro

**LISTA DOTĂRILOR ȘI A MATERIALELOR NECESARE
PENTRU SISTAREA POLUĂRII ACCIDENTALE
CU PACURĂ.**

Nr. crt.	Denumire materiale	Cantități	Locul de depozitare	Obs.
1.	Salopete de protecție	5 buc.	Echipament lucru	
2.	Mănuși cauciuc	5 buc.	Şef Atelier	
3.	Cizme cauciuc	5 buc.	Şef Atelier	
4.	Unelte: - lopeți - sape - găleți tablă	5 buc. 4 buc. 4 buc.	Stația pompe păcură tr. I	Se mai pot asigura și de la alte sectoare ale atelierului.
5.	Butoaie tablă (200 l.)	5 buc.	Stația pompe păcură tr. I	
6.	Nisip	500 kg.	Lăzi – Stația pompe păcură tr. I	
7.	Instalație recuperare (pompă; vas cu serpentină încălzire)	1 buc.	Parcul de rezervoare păcură	
8.	Duș de protecție	1 buc.	Grup social - Hidro	
9.	Telefon	1 buc.	Stația pompe păcură tr. I	381




**PLANUL DE URGENȚĂ INTERNA
ÎN CAZ DE ACCIDENTE ÎN CARE SUNT
IMPLICATE SUBSTANȚE PERICULOASE**

PAGINA
52

Secția Chimică

**COMPONENTĂ COLECTIVULUI (ECHIPED)
CARE INTERVINE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ
LA DESCĂRCAREA ȘI DEPOZITAREA ACIDULUI CLORHIDRIC, HIDROXIDULUI DE
SODIU, AMONIAC 25%, HIDRAZINA 24%.**

Nr. echipei	Tura	Nume și prenume	Funcția ocupată	Loc de muncă	Responsabilități	Obs.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I	Morenci C-tin	Şef tură	Sectia Chimică	Conform procedurii înscrise la pag. 42- 46 și a sarcinilor de lucru din fișa postului.	
		Lungan C-tin	C.C. Sala Filtre	Sectia Chimică		
		Condescu Ovidiu	Şef Secție	Sectia Chimică		
		Tudorache Marin	Op. tratare apă	Sectia Chimică		
		Dolofan Dragut C.	Op. tratare apă	Sectia Chimică		
2.	II	Sandală Julian	Şef tură	Sectia Chimică		
		Preoteasa C-tin	C.C. Sala Filtre	Sectia Chimică		
		Condescu Ovidiu	Şef Secție	Sectia Chimică		
		Ciocan Nicolae	Op. tratare apă	Sectia Chimică		
		Răiosu Mircea	Op. tratare apă	Sectia Chimică		
3.	III	Gogonea Laurentiu	Şef tură	Sectia Chimică		
		Măciucă Valentin	C.C. Sala Filtre	Sectia Chimică		
		Condescu Ovidiu	Şef Secție	Sectia Chimică		
		Chirculescu Alin	Op. tratare apă	Sectia Chimică		
		Lupu C-tin	Op. tratare apă	Sectia Chimică		
4.	IV	Turtoi Catalin	Şef tură	Sectia Chimică		
		Staicu Emil	C.C. Sala Filtre	Sectia Chimică		
		Condescu Ovidiu	Şef Secție	Sectia Chimică		
		Piscureanu Radu	Op. tratare apă	Sectia Chimică		
		Trotea Doru	Op. tratare apă	Sectia Chimică		
5.	V	Neagoe Dumitru	Şef tură	Sectia Chimică		
		Caragea Gheorghe	C.C. Sala Filtre	Sectia Chimică		
		Condescu Ovidiu	Şef secție	Sectia Chimică		
		Mărășescu Grigore	Op. tratare apă	Sectia Chimică		
		Stamatoiu C-tin	Op. tratare apă	Sectia Chimică		



**PLANUL DE URGENȚĂ INTERNA
ÎN CAZ DE ACCIDENTE ÎN CARE SUNT
IMPLICATE SUBSTANȚE PERICULOASE**

PAGINA
53

Secția Chimică

**LISTA DOTĂRILOR ȘI A MATERIALELOR NECESARE
PENTRU SISTAREA POLUĂRII ACCIDENTALE ACIDULUI CLORHIDRIC,
HIDROXIDULUI DE SODIU, AMONIAC 25%, HIDRAZINA 24%.**

Nr. crt.	Denumire materiale	Cantități	Locul de depozitare	Obs.
1.	Salopete antiacide	68 buc.		
2.	Mânuși cauciuc	68 buc.		
3.	Ochelari de protecție	68 buc.		
4.	Cizme cauciuc	68 buc.		
5.	Măști cu cartuș filtrant (cartușe specifice fiecărei substanțe)	68 buc.	Se află în dotarea individuală	
6.	Bidoane plastic	5 buc.	Magazie depozitare ambalaje	
7.	Găleți plastic	2 buc.	Magazie depozitare ambalaje	
8.	Furtun pentru spălare	2 buc.	Rampa de descărcare	
9.	Telefon	2 buc.	Camera de comanda	195,188




Secția Exploatare Termomecanică (E.T.M.)

**COMPONENTĂ COLECTIVULUI (ECHIPEI)
CARE INTERVINE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ
LA SCĂPĂRILE DE GAZ METAN.**

Nr. echipei	Tura	Funcția ocupată	Loc de muncă	Responsabilități	Obs.
1	2	3	4	5	6
1.	I	Sef Tura	Sectia E.T.M.	Conform procedurii înscrise la pag.40,41,47,49 și a sarcinilor de lucru din fișa postului.	
		D.S.T.C.	Sectia E.T.M.		
		Operator	Sectia E.T.M.		
		Fochist	Sectia E.T.M.		
2.	II	Sef Tura	Sectia E.T.M.		
		D.S.T.C.	Sectia E.T.M.		
		Operator	Sectia E.T.M.		
		Fochist	Sectia E.T.M.		
3.	III	Sef Tura	Sectia E.T.M.		
		D.S.T.C.	Sectia E.T.M.		
		Operator	Sectia E.T.M.		
		Fochist	Sectia E.T.M.		
4.	IV	Sef Tura	Sectia E.T.M.		
		D.S.T.C.	Sectia E.T.M.		
		Operator	Sectia E.T.M.		
		Fochist	Sectia E.T.M.		

NOTĂ: COMPONENTĂ NOMINALĂ A COLECTIVULUI (ECHIPEI) CARE INTERVINE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ LA SCĂPĂRILE DE GAZ METAN, ESTE CEA PREZENTĂ ÎN UNITATE ÎN MOMENTUL PRODUCERII INCIDENTULUI.



**PLANUL DE URGENTĂ INTERNĂ
ÎN CAZ DE ACCIDENTE ÎN CARE SUNT
IMPLICATE SUBSTANȚE PERICULOASE**

**PAGINA
55**

Compartiment Gestiuni-Depozite

**COMPONENTĂ COLECTIVULUI (ECHIPED)
CARE INTERVINE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ LA:
descărcarea, depozitarea, recuperarea și transportul uleiurilor la depozitul de carburanți.**

Nr. crt.	Schimb	Nume și prenume	Funcția ocupată	Loc de muncă	Responsabilități	Obs
1	2	3	4	5	6	7
1.	I	Patrulescu Aurelian	Şef Depozit	Compart.Depozite	Conform procedurii înscrise la pag.46,47,48,49 și a sarcinilor de lucru din fișa postului.	
		Licărete Ion	Gestionar	Compart.Depozite		
		Licărete Florentin	Gestionar	Compart.Depozite		
		Mărăță Toma	Mecanic Auto	Compart.Depozite		
		Baltaretu Ileana	Mnipulant	Compart.Depozite		
		Chesnoiu Ilie	Electrician	Compart.Depozite		
		Mazilu Nicolae	Lăcătuș	Compart.Depozite		
		Trocan Dumitru	Lăcătuș	Compart.Depozite		
		Baran Nicu	Mașinist	Compart.Depozite		



**PLANUL DE URGENȚĂ INTERNA
ÎN CAZ DE ACCIDENTE ÎN CARE SUNT
IMPLICATE SUBSTANȚE PERICULOASE**

PAGINA
56

Compartiment Gestiuni-Depozite

**LISTA DOTĂRILOR ȘI A MATERIALELOR NECESARE
PENTRU SISTAREA POLUĂRII ACCIDENTALE CU ULEI LA: descărcarea, depozitarea,
recuperarea și transportul uleiurilor la depozitul de carburanți.**

Nr. crt.	Denumire materiale	Cantitate	Locul de depozitare	Obs.
1.	Salopete de protecție	9		
2.	Mănuși de cauciuc	9		
3.	Cizme de cauciuc	9		
4.	Unelte: - lopeți - găleți tablă	5 5	Compartiment Depozite	
5.	Butoaie de tablă	20	Compartiment Depozite	
6.	Nisip(lada)	4	Compartiment Depozite	
7.	Recipient nisip îmbibat	1	Compartiment Depozite	
8.	Duș	1	Compartiment Depozite	



**PLANUL DE URGENȚĂ INTERNA
ÎN CAZ DE ACCIDENTE ÎN CARE SUNT
IMPLICATE SUBSTANȚE PERICULOASE**

PAGINA
57

Secția Chimică - Stația de Hidrogen

**COMPONENTĂ COLECTIVULUI (ECHIPEI)
CARE INTERVINE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ
LIN STAȚIA DE HIDROGEN.**

Nr. crt.	Tura	Nume și prenume	Funcția/ocupația	Loc de muncă	Responsabilități	Obs
1	2	3	4	5	6	7
1.	I	Morenci C-tin	Şef tură	Secția Chimică		
		Lungan C-tin	Camera comandă Sala Filtre	Secția Chimică		
		Condescu Ovidiu	Şef Secție	Secția Chimică		
		Tudorache Marin	Operator tratare apă	Secția Chimică		
		Trandafir Ion	Operator electroliza	Secția Chimică		
2.	II	Sanda Iulian	Şef tură	Secția Chimică		
		Preoteasa C-tin	Camera comandă Sala Filtre	Secția Chimică		
		Condescu Ovidiu	Şef Secție	Secția Chimică		
		Ciocan Nicolae	Operator tratare apă	Secția Chimică		
		Mocioi Gheorghe	Operator electroliza	Secția Chimică		
3.	III	Gogonea Laurentiu	Şef tură	Secția Chimică	Conform procedurii înscrise la pag.49 și a sarcinilor de lucru din fișa postului.	
		Măciucă Valentin	Camera comandă Sala Filtre	Secția Chimică		
		Condescu Ovidiu	Şef Secție	Secția Chimică		
		Chirculescu Alin	Operator tratare apă	Secția Chimică		
		Badea Dumitru	Operator electroliza	Secția Chimică		
4.	IV	Turtoi Cătălin	Şef tură	Secția Chimică		
		Staicu Emil	Camera comandă Sala Filtre	Secția Chimică		
		Condescu Ovidiu	Şef Secție	Secția Chimică		
		Piscureanu Radu	Operator tratare apă	Secția Chimică		
		Catană Vasile	Operator electroliza	Secția Chimică		
5.	V	Neagoe Dumitru	Şef tură	Secția Chimică		
		Caragea Gheorghe	Camera comandă Sala Filtre	Secția Chimică		
		Condescu Ovidiu	Şef Secție	Secția Chimică		
		Mărășescu Grigore	Operator tratare apă	Secția Chimică		
		Oarfa Nicolae	Operator electroliza	Secția Chimică		




**PLANUL DE URGENȚĂ INTERNA
ÎN CAZ DE ACCIDENTE ÎN CARE SUNT
IMPLICATE SUBSTANȚE PERICULOASE**

PAGINA
58

Secția Chimică - Stația de Hidrogen

**LISTA DOTĂRILOR ȘI A MATERIALELOR NECESARE
PENTRU INTERVENȚII ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN STAȚIA DE HIDROGEN**

Nr. crt.	Denumire materiale	Cantitate	Locul de depozitare	Obs.
1.	Salopete	5 buc.	Echipament de lucru	
2.	Mănuși cauciuc	5 buc.	Echipament de lucru	
3.	Cizme cauciuc	5 buc	Echipament de lucru	
4.	Ochelari de protecție	5 buc	Echipament de lucru	
5.	Covorașe dielectrice	12 buc		
6.	Plăcuțe avertizoare	5 buc		
7.	Găleți	2 buc.		
8.	Lopeți	2 buc.		
9.	Stingătoare CO ₂	3 buc.		
10.	Stingătoare cu praf și CO ₂	2 buc.		
11.	Butoaie cu nisip	2 buc.		
12.	Trusă sanitată	1 buc		
13.	Telefon	1 buc		
Stație producere hidrogen				194



**PLANUL DE URGENTĂ INTERNA
ÎN CAZ DE ACCIDENTE ÎN CARE SUNT
IMPLICATE SUBSTANȚE PERICULOASE**

PAGINA
59

Secția Chimică Laboratoare

**COMPONENTA COLECTIVULUI (ECHIPED)
CARE INTERVINE ÎN SITUATII DE URGENTĂ
IN LABORATOARE.**

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția/ocupația	Loc de muncă	Responsabilități	Obs
1	2	3	4	5	6
1.	Văcaru Viorica	Şef laborator	Secția Chimică	Conform procedurii înscrise la pag.46 și a sarcinilor de lucru din fișa postului.	
2.	Velican Dorina	Laborant			
3.	Ungureanu Elena	Laborant			
4.	Merenciuç Alexandrina	Laborant			
5.	Soroiu Maria	Laborant			
6.	Negomireanu Gabriela	Laborant			
7.	Belgiu Carmen	Laborant			
8.	Urzică Maria	Laborant			
9.	Vîrtan Liliana	Laborant			
10.	Bărbulescu Nadia	Laborant			
11.	Cruceru Valeria	Laborant			
12.	Duță Tatiana	Laborant			



**PLANUL DE URGENȚĂ INTERNĂ
ÎN CAZ DE ACCIDENTE ÎN CARE SUNT
IMPLICATE SUBSTANȚE PERICULOASE**

PAGINA
60

Secția Chimică Laboratoare

**LISTA DOTĂRILOR ȘI A MATERIALELOR NECESARE
PENTRU INTERVENȚII ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ IN LABORATOARE.**

Nr. crt.	Denumire materiale	Cantitate	Locul de depozitare	Obs.
1.	Salopetă antiacidă	4		
2.	Cizme antiacide	12		
3.	Mănuși	40	Echipament in dotare	
4.	Ochelari protecție	2		
5.	Costum antiacid	20		




Sectia Exploatare Electrică

**COMPONENTĂ COLECTIVULUI (ECHIPED)
CARE INTERVINE ÎN SITUĂII DE URGENĂ LA:
descărcarea, depozitarea, recuperarea și transportul uleiurilor
de la generatoarele electrice.**

Nr. crt.	Schimb	Funcția ocupată	Loc de muncă	Responsabilități	Obs
1	2	4	5	6	7
1.	I	Şef tură	Sectia Expl. El.	Conform procedurii înscrise la pag.48 și a sarcinilor de lucru din fișa postului.	
		D.S.T.C.	Sectia Expl. El.		
		Şef Secție	Sectia Expl. El.		
		Electrician Expl. servicii interne	Sectia Expl. El.		
		Electrician Expl. servicii generale	Sectia Expl. El.		
2.	II	Şef tură	Sectia Expl. El.		
		D.S.T.C.	Sectia Expl. El.		
		Şef Secție	Sectia Expl. El.		
		Electrician Expl. servicii interne	Sectia Expl. El.		
		Electrician Expl. servicii generale	Sectia Expl. El.		
3.	III	Şef tură	Sectia Expl. El.		
		D.S.T.C.	Sectia Expl. El.		
		Şef Secție	Sectia Expl. El.		
		Electrician Expl. servicii interne	Sectia Expl. El.		
		Electrician Expl. servicii generale	Sectia Expl. El.		
4.	IV	Şef tură	Sectia Expl. El.		
		D.S.T.C.	Sectia Expl. El.		
		Şef Secție	Sectia Expl. El.		
		Electrician Expl. servicii interne	Sectia Expl. El.		
		Electrician Expl. servicii generale	Sectia Expl. El.		
5.	V	Şef tură	Sectia Expl. El.		
		D.S.T.C.	Sectia Expl. El.		
		Şef secție	Sectia Expl. El.		
		Electrician Expl. servicii interne	Sectia Expl. El.		
		Electrician Expl. servicii generale	Sectia Expl. El.		

NOTĂ: COMPOENĀA NOMINALĂ A COLECTIVULUI (ECHIPEI) CARE INTERVINE ÎN SITUĀII DE URGENĀ ESTE CEA PREZENTĂ ÎN UNITATE ÎN MOMENTUL PRODUCERII INCIDENTULUI.



**PLANUL DE URGENȚĂ INTERNĂ
ÎN CAZ DE ACCIDENTE ÎN CARE SUNT
IMPLICATE SUBSTANȚE PERICULOASE**

PAGINA
62

Secția Exploatare Electrică

**LISTA DOTĂRILOR ȘI A MATERIALELOR NECESARE
PENTRU SISTAREA POLUĂRII ACCIDENTALE CU ULEI LA:
descărcarea, depozitarea, recuperarea și transportul uleiului de la generatoarele electrice.**

Nr. crt.	Denumire materiale	Cantitate	Locul de depozitare	Obs.
1.	Salopete de protecție	100	Se află în dotarea individuală	
2.	Mănuși de cauciuc	50	Secția Exploatare Electrică	
3.	Cizme de cauciuc	40		
4.	Unelte: - lopeți	5	Secția Exploatare Electrică	
5.	Nisip(lada)	10	Secția Exploatare Electrică	



CAPITOLUL X.

COMUNICAȚIILE

MOD DE COMUNICARE ȘI MĂSURI DE INTERVENȚIE ȘI DE REDUCERE A IMPACTULUI ÎN CAZUL APARIȚIEI SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ.

Pregătirea pentru intervenții în diferite situații de urgență se face pe baza unor planuri, proceduri, instrucțiuni, elaborate ținând cont de legislația în vigoare, care includ:

- modul de organizare și responsabilitățile pentru intervenție;
- lista serviciilor și a mijloacelor materiale necesare pentru intervenție, sistemele de alarmare;
- un sistem de comunicare internă și externă;
- stabilirea acțiunilor de întreprins în cazul diferitelor situații de urgență;
- schițe/planuri de acționare în astfel de situații;
- stabilirea substanțelor periculoase care pot fi evacuate accidental în mediu, inclusiv evaluarea impactului asupra mediului în stabilirea măsurilor de adoptat pentru înlăturarea efectelor acestora;
- planificarea acțiunilor de instruire a personalului pentru astfel de situații și evaluarea eficienței măsurilor adoptate.

Se scriu planurile existente în societate și serviciile/compartimentele care le elaborează:

Planul(uri) de prevenire și combatere a poluării accidentale la folosințele de apă potențial poluatoare - emise de Birou Protecția Mediului;

Planul(uri) de autoapărare împotriva incendiilor - emise de Serviciul Situații de Urgență;

Planul de apărare împotriva dezastrelor și alarmare chimică - emise de Serviciul Situații de Urgență.

Instrucțiuni/proceduri/planuri pentru situațiile de urgență mai puțin grave (care nu degeneră în accidente de amploare) - emise de către șefii secțiilor în care pot apărea situații de urgență.

Şefii sectoarelor de activitate asigură resurse și mijloace de intervenție atât pentru situațiile de urgență mai puțin grave (de exemplu: dotarea cu materiale absorbante, containere, etc.), cât și în cazul accidentelor de amploare (de exemplu: dotarea cu stingătoare de incendiu, echipament de intervenție P.S.I., echiparea corespunzătoare a hidranților interiori și menținerea în stare de funcționare a hidranților exteriori, etc.).

De asemenea, șefii de activități răspund de asigurarea funcționării corespunzătoare a echipamentelor de detecție din dotare (de exemplu, aparatură de detecție a concentrației maxime admise de CH₄, etc.).

Capacitatea de răspuns a planurilor elaborate se testează, prin aplicații, anual, iar rezultatele sunt înregistrate în conformitate cu procedura Situatii de urgență și capacitate de răspuns aplicată în cadrul unitatii – model conform anexei de la pag. 66-67.

Şefii sectoarelor de activitate completează aceste procese-verbale, le înregistrează și analizează eficacitatea exercițiilor de simulare/testare și, după caz, instrucțiunile/planurile de prevenire sunt revizuite/actualizate, urmând ca ulterior personalul să fie instruit și reverified/testat.

Planurile elaborate se analizează după testare sau după apariția situațiilor de urgență și se reactualizează ori de câte ori au loc modificări, de către aceleși funcții care le-au elaborat inițial.

Persoana care observă accidentul de amploare anunță imediat conducerea secției și a unității. Conducerea secției dispune anunțarea responsabilului de mediu/organizație și a persoanelor sau a colectivelor cu atribuții prestabilite pentru combaterea poluării, în vederea trecerii imediate la măsurile și acțiunile necesare eliminării cauzelor poluării și pentru diminuarea efectelor acesteia, locale sau din zonă.



PLANUL DE URGENȚĂ INTERNA ÎN CAZ DE ACCIDENTE ÎN CARE SUNT IMPLICATE SUBSTANȚE PERICULOASE

PAGINA
64

Responsabilul de mediu/organizație anunță imediat conducerea unității care decide anunțarea Agenției pentru Protectia Mediului Gorj și Garda Națională de Mediu-Comisariatul Județean Gorj și apoi informarea periodică asupra desfășurării operațiunilor de sistare a poluării prin eliminarea sau anihilarea cauzelor care au produs-o și de combatere a efectelor acesteia.

Persoanele sau colectivele din unitate, cu atribuții în combaterea poluării accidentale acționează pentru:

- eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentală, în scopul sistării ei;
- limitarea și reducerea ariei de răspândire a substanțelor poluante;
- îndepărțarea, prin mijloace adecvate tehnic, a substanțelor poluante;
- colectarea, transportul și depozitarea intermedieră în condiții de securitate pentru mediu, în vederea recuperării sau, după caz, a neutralizării ori distrugerii substanțelor poluante.

În cazuri de forță majoră, conducerea unității dispune oprirea funcționării unor instalații sau echipamente, sectoare de activitate, care contribuie la generarea, în continuare a poluării accidentale; astfel de situații limită sunt analizate prin scenarii prestatibile de poluări accidentale posibile și sunt incluse în programul propriu de acțiune în cazuri de poluări accidentale.

După eliminarea cauzelor poluării accidentale de amploare și după îndepărțarea pericolului răspândirii substanțelor poluante în unități sau zone adiacente, responsabilul de mediu/organizație menține înregistrări referitoare la accidentul produs și informează Agenția pentru Protectia Mediului Gorj asupra sistării fenomenului.

La solicitarea Agenției pentru Protectia Mediului Gorj și Garda Națională de Mediu-Comisariatul Județean Gorj, conducerea unității dispune subordonaților colaborarea cu acest organ, în vederea stabilirii răspunderilor pentru poluarea accidentală produsă.

La elaborarea programului de combatere a efectelor poluărilor accidentale se iau în considerare următoarele:

- urmărirea prin analize de laborator a eficienței tratării suplimentare;
- devierea, colectarea, neutralizarea sau distrugerea, după caz, a poluanților;
- alte măsuri interne necesare diminuării sau eliminării efectelor poluării.

Imediat după înșetarea efectelor poluării accidentale, conducerea unității dispune evaluarea pagubelor, informând Agenția pentru Protectia Mediului Gorj, Garda Națională de Mediu-Comisariatul Județean Gorj și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj.

Comunicațiile între sectorul afectat – dispecerat și persoanele cu rol de decizie în gestionarea situațiilor de urgență, se realizează prin centrala telefonică proprie, precum și prin telefonia mobilă.

Modul de realizare a comunicațiilor se află specificat în Schema generală de principiu de la cap. VIII pag. 29.

Comunicarea internă.

Comunicarea internă se realizează între toate nivelurile funcționale ale societății și este un proces interactiv prin care se primesc și se transmit informații referitoare la:

- aspectele de mediu, obiectivele de mediu;
- prevederile legale și de reglementare;
- necesitățile de instruire;
- rezultatele monitorizării, auditurilor și analizelor efectuate de conducere;
- atribuțiile, responsabilitățile și autoritățile întregului personal;
- performanța de mediu, neconformități, situații de urgență, etc., după cum urmează:

Politica de mediu definită și documentată de Directorul sucursalei, este comunicată directorilor de departamente și șefilor de secții/servicii/compartimente, care asigură instruirea personalului din subordine.

Aspectele de mediu, obiectivele specifice de mediu, performanțele proprii de mediu, informații referitoare la neconformități situații de urgență rezultatele auditurilor documentele sistemului sunt



**PLANUL DE URGENȚĂ INTERNA
ÎN CAZ DE ACCIDENTE ÎN CARE SUNT
IMPLICATE SUBSTANȚE PERICULOASE**

PAGINA
65

comunicate de către secții/servicii/compartimente personalului din subordine prin instruire și altor părți interesate în conformitate cu prevederile procedurilor specifice.

Legislația și reglementările de mediu aplicabile activităților societății și aspectelor de mediu asociate acestora, sunt comunicate secțiilor/serviciilor/compartimentelor și personalului societății, în conformitate cu prevederile procedurii **“Cerinte legale și alte cerinte. Evaluarea conformării”**.

Rezultatele provenite din monitorizare și măsurare sunt comunicate secțiilor/serviciilor de către laboratorul Chimic și laboratorul P.M.- Ape, în conformitate cu prevederile procedurii **“Măsurare și monitorizare performante de mediu și sănătate și securitate ocupațională”**.

Rezultatele audit-urilor interne și externe și analizele efectuate de conducere, sunt comunicate de către Biroul A.Q. și Biroul de Protecția Mediului, către toți factorii responsabili din societate pentru obținerea și îmbunătățirea performanței de mediu, în conformitate cu prevederile procedurii **“Analiza efectuată de management”**.

Sefii entitatilor organizatorice(IPP, Protectia Mediului, Situatii de Urgenta) elaboreaza Programele anuale de instruire a salariatilor si realizează o comunicare permanenta cu toate secțiile, serviciile, compartimentele unitatii, în conformitate cu prevederile procedurii **“Competență, instruire, constientizare”**.

Serviciul Tehnic comunică secțiilor de producție programul de revizii tehnice și reparații.


Responsabilii Birou I.P.P. , Birou Protectia Mediului și Compartimentul Situatii de Urgență comunică secțiilor, serviciilor, compartimentelor informații privind instruirea, aplicațiile practice privind apărarea împotriva incendiilor și dezastrelor, pe baza planurilor elaborate conform procedurii **“Pregătire pentru situații de urgență și capacitate de răspuns”**.

Entitatile organizatorice care depoziteaza si utilizeaza substanțe periculoase, detin si fisele tehnice de securitate ale acestora cat si instructiuni privind depozitarea , manipularea si utilizarea acestora .

Salariații comunică sugestiile, propunerile, reclamațiile, privind performanța de mediu, responsabilitilor de mediu sau șefilor de secții/servicii/compartimente, care le analizează împreună cu directorii de resort și propun soluții pentru realizarea/rezolvarea lor.

Conducerea organizației – Biroul R.U., comunică întregului personal, prin intermediul fișelor de post, atribuțiile, responsabilitățile și autoritatea acestora.

Comunicarea internă se realizează în scris (rapoarte, buletine, note interne, decizii, etc.) telefonic, poșta electronică, oral (întâlniri directe, ședințe operative, reuniuni, etc.).




**PLANUL DE URGENȚĂ INTERNA
ÎN CAZ DE ACCIDENTE ÎN CARE SUNT
IMPLICATE SUBSTANȚE PERICULOASE**

PAGINA
66

RAPORT PRIVIND CAPACITATEA DE RASPUNS


Situație de urgență simulată: Entitate organizatorică/locul producerii situației de urgență simulate:	
Data:	Ora:
Scurtă descriere:	
Planul de intervenție aplicat: nr. ...	
Consecințele potențiale ale situației de urgență simulate:	
Măsuri întreprinse pentru limitarea și înlăturarea consecințelor potențiale situației de urgență simulate:	
Cauza potențiale ale producerii situației de urgență simulate:	
Concluzii privind capacitatea de răspuns în cazul situației de urgență simulate:	
Concluzii privind necesitatea revizuirii planului de intervenție:	
Înregistrări emise: <ul style="list-style-type: none">■ RNC nr.....■ RAC nr.....■ RAP nr.....	
Responsabil Situații de Urgență:	
Data:	Semnătura,
Raportul se difuzează la:	



PLANUL DE URGENȚĂ INTERNA ÎN CAZ DE ACCIDENTE ÎN CARE SUNT IMPLICATE SUBSTANȚE PERICULOASE

PAGINA
67

REGISTRU DE EVIDENTA SITUATII DE URGENTA



CAPITOLUL XI

LOGISTICA

Pentru asigurarea condițiilor de punere în aplicare a **Planului de urgență internă** este necesară realizarea unei logistici adecvate, care impune următoarele activități:

- Actualizarea documentelor pentru distribuirea materialelor din depozitul de protecție civilă și de la locurile de muncă implicate în evenimente;
- Completarea materialelor din depozitul de protecție civilă la necesitățile reale pentru activități de intervenție;
- Reactualizarea evidenței mijloacelor de transport, construcții, agregate, care rămân pentru nevoile societății și repartizarea celor necesare formațiunilor de intervenție;
- Pregătirea și dotarea echipelor de intervenție internă, specializate în repunerea în funcțiune a instalațiilor de protecție, precum și a înălțării deficiențelor la instalațiile de alarmare, prevenire și stingere a incendiilor.

Pe timpul intervențiilor la accidente este necesară dotarea adecvată cu materiale și echipamente necesare echipelor specializate, care acționează.

In acest scop Serviciul pentru Situații de Urgență este dotat conform tabelului de mai jos :

Nr. crt.	Denumirea aparatelor sau a echipamentelor	Cantitate	Scopul
0	1	2	3
1	Autospeciale pentru stingerea incendiilor	2 buc	Intervenții pentru stingerea incendiilor, pentru creare perdea de apă în cazul unor accidente chimice.
2	Barcă pneumatică cu vâsle pentru 7 persoane	1 buc	Inundații, intervenții pentru limitarea poluării râului Jiu
3.	Măști contra gazelor (inclusiv cartușe filtrante pentru amoniac, clor, etc.)	20 buc.	Dotarea formațiunilor de intervenție
4.	Aparat de respirat izolant, cu aer comprimat	6 buc.	Pentru acționarea echipelor de intervenție în focarul accidentului
5.	Truse sanitare	1 buc.	Fiecare loc de muncă este dotat cu truse sanitare



**PLANUL DE URGENȚĂ INTERNA
ÎN CAZ DE ACCIDENTE ÎN CARE SUNT
IMPLICATE SUBSTANȚE PERICULOASE**

PAGINA
69


ASIGURAREA LOGISTICĂ

ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ, UNDE SUNT IMPLICATE SUBSTANȚE PERICULOASE

Nr. crt.	Denumirea materialelor	Cantitate U.M.	Observații
0	1	2	3
1.	Salopete	20 buc.	Se pot asigura în totalitate, făcând parte din echipamentul de lucru
2.	Costum de lucru în apă	1 buc.	
3.	Măști contra gazelor	80 buc.	
4.	Cizme pentru apă și noroi	20 buc.	Idem - echipament protecție
5	Truse sanitare	2 buc.	
6	Tărgi sanitare	3 buc.	
7	Bocanci	20 buc.	Idem - echipament protecție
8	Căști protectie din P.V.C.	20 buc.	
9	Unelte: - sape - cazmale - târnăcoape - răngi - lopeți - lopeți zăpadă	10 buc. 15 buc. 10 buc. 5 buc. 20 buc. 30 buc.	
10.	Găleți	10 buc.	
11	Butoaie P.V.C. 200 litri	5 buc.	
13	Sirenă electrică 5 kw	1 buc.	- În funcțiune

NOTĂ:

- Materialele specificate mai sus se vor afla în dotarea depozitului pentru Situații de Urgență.
- Celealte mijloace tehnice și materiale de protecție civilă, aflate în patrimoniul societății, se află la secțiile (locurile de muncă) din unitate.



CAPITOLUL XII.

MONITORIZAREA FACTORILOR DE MEDIU

În cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari, monitorizarea factorilor de mediu se realizează conform procedurii „**Măsurare și monitorizare performanțe de mediu și sănătate și securitate ocupațională**”

Procedurile stabilesc și mențin direcțiile principale pentru a monitoriza și măsura în mod regulat caracteristicile importante ale operațiilor și activităților care au sau pot avea un impact semnificativ asupra mediului.

Activitatea include păstrarea informațiilor care permit:

- urmărirea performanței de mediu;
- urmărirea controalelor operaționale relevante;
- urmărirea conformității cu obiectivele generale și specifice de mediu;
- echipamentul pentru monitorizare este etalonat, întreținut, iar înregistrările sunt păstrate;
- conformitatea cu reglementările și legislația de mediu în vigoare este evaluată periodic.

În conformitate cu aspectele de mediu semnificative identificate și obiectivele de mediu stabilite, se realizează o monitorizare regulată a proceselor, de la aprovizionare materii prime și materiale, până la desfacere produs finit, ținându-se cont de specificațiile tehnice de produs, de parametrii specifici emisiilor în aer (inclusiv noxele de la locul de muncă), apă și sol, gestiunea deșeurilor, consumul de energie și resurse naturale, conform prevederilor procedurilor operaționale aferente secțiilor/serviciilor/compartimentelor.

Monitorizarea parametrilor tipici de mediu se face planificat, documentat, iar înregistrările sunt păstrate astfel ca rezultatele să se regăsească și să fie analizate.

Planificarea și stabilirea punctelor de prelevare se face de către responsabilul de mediu pe organizație, în urma analizei performanței de mediu a anului anterior, respectând autorizațiile obținute.

Indicatori specifici de performanță de mediu.

Indicatorii stabiliți pentru măsurarea performanței de mediu prin programele de management de mediu sunt:

- concentrații de poluanți evacuați în mediu;
- cantități de poluanți emisi în atmosferă;
- cantitatea de deșeuri valorificată;
- consumuri specifice energetice pe unitate de produs finit (energie electrică, combustibil convențional);
- investiții în protecția mediului;
- număr de litigii / sanctiuni / reclamații / sesizări pe linie de protecția mediului – cantitatea de deșeuri valorificată;

Pentru implementarea și finalizarea obiectivelor generale și specifice de mediu, unitatea elaborează planuri de acțiuni pentru mediu.

Planurile de acțiuni pentru mediu includ măsuri, termene și responsabilități la toate nivelele și funcțiile reprezentative ale S.E. Rovinari pentru a asigura finalitatea scopului pentru care au fost elaborate și implementate acestea.

Stadiul realizării obiectivelor din Planul de acțiuni pentru Mediu este prezentat conducerii, semestrial în cadrul analizelor de management integrat.



**PLANUL DE URGENȚĂ INTERNA
ÎN CAZ DE ACCIDENTE ÎN CARE SUNT
IMPLICATE SUBSTANȚE PERICULOASE**

PAGINA
71

MONITORIZARE OBIECTIVE DE MEDIU

Nr. crt.	Obiectiv general	Obiectiv specific (ținta)	Data scadentă	Data evaluării	Stadiu	Obs.



CAPITOLUL XIII.

COMUNICAREA EXTERNĂ, CU MASS-MEDIA ȘI INFORMAREA PUBLICĂ

Prinț-o atitudine corespunzătoare, acționăm ca și partenerii noștri de contact să țină seama de aceleași standarde relevante pentru situații de urgență și mediu, de care ținem seama și noi.

Este necesară o colaborare bazată pe încredere între comunitate și firmă.

De aceea, pentru noi este de la sine înțeles să informăm într-un mod deschis și clar și să purtăm un dialog transparent cu comunitatea, clienții și cu autoritățile locale.

Comunicarea externă.

Comunicarea cu părțile interesate:

Comunicarea externă a S.E. Rovinari constă în primirea și răspunsul la cererile pertinente ale părților interesate, răspunsuri care pot include informații corespunzătoare referitoare la aspectele de mediu semnificative asociate activităților desfășurate în societate, obiectivele specifice de mediu cuprinse în Planul de Actiuni pentru Mediu al S.E. Rovinari sau în Programul de Conformare – după caz - negociat cu Agenția Județeană pentru Mediu, calitatea factorilor de mediu, situații de urgență, alte informații, după caz.

Procesul de primire și răspuns la preocupările părților interesate, inclusiv reclamații, se derulează pe bază de adrese, rapoarte periodice referitoare la conformitatea cu legislația/reglementările de mediu, rapoarte de audit extern de mediu (după caz), alte documente publice ale societății, servind pentru încurajarea înțelegerii publice și acceptarea eforturilor pe care societatea le depune în vederea îmbunătățirii performanțelor sale de mediu.

Cerințele pertinente ale părților interesate, se primesc de către secretariatul general sub formă de adrese, sunt analizate de către Director și apoi direcționate către responsabilii de activități.

Răspunsul către părțile interesate se face sub formă de adresă scrisă, respectând circulația corespondenței în cadrul S.E. Rovinari.

Reclamațiile se primesc de către Secretariatul general sub formă de adresă scrisă, după analizarea acesteia de către Directorul S.E.Rovinari, este direcționată spre responsabilul cu mediul pe societate.

Responsabilul de mediu o înregistrează și, după analiza preliminară, o difuzează spre compartimentele implicate.

Acesta împreună cu șeful de compartiment și responsabilul cu mediul din sectoarele de activitate implicate, analizează reclamația, propune rezolvarea acesteia și întocmesc un raport de analiză a reclamațiilor.

Rezolvarea reclamațiilor se face prin: corespondență, trimitere delegat și/sau prin însușire de către șeful de compartiment.

Comunicarea externă a politiciei de mediu:

Comunicarea externă a politiciei de mediu și a performanțelor de mediu se realizează prin difuzarea acestora părților interesate.

Responsabilul de mediu/organizație transmite politica de mediu către Primărie, Regia Autonomă Apelor Române Gorj, Agenția Județeană pentru Mediu Gorj și Consiliul Județean Gorj.



CAPITOLUL XIV.

VERIFICAREA PLANULUI

Planul de Urgență Internă va fi testat și evaluat prin exerciții organizate de către S.E Rovinari.

Pregătirea exercițiilor și antrenamentelor se execută pe baza unui grafic întocmit de inspectorul de protecție civilă, avizat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj și aprobat de titularul activității.

Anual se va executa cel puțin câte un exercițiu pentru fiecare tip de eveniment în care sunt implicate substanțe periculoase, precum incendiu, explozie, avarie, accident chimic, emisie de substanțe periculoase.

Exercițiile și antrenamentele cu scenarii care presupun efecte în afara amplasamentului se vor organiza și desfășura cel puțin o dată la 3 ani.

După executarea exercițiilor se asigură actualizarea sau, după caz, revizuirea planului de urgență internă, precum și antrenamente parțiale cu personalul de decizie și cu forțele de intervenție.

Evaluarea planului de urgență internă se realizează după executarea exercițiilor, pe baza concluziilor și rapoartelor prezentate de personalul special angrenat în acest scop, câte un exemplar din raportul de evaluare fiind transmis catre :

- Entitatea organizatorica unde a avut loc exercitiul,
- Biroul A.Q.,
- Birou Protecția Mediului,
- Compartiment pentru Situații de Urgență.



**PLANUL DE URGENȚĂ INTERNA
ÎN CAZ DE ACCIDENTE ÎN CARE SUNT
IMPLICATE SUBSTANȚE PERICULOASE**

PAGINA
74

**LISTA PERSOANELOR ȘI A COMPARTIMENTELOR
CARE AU COLABORAT LA ÎNTOCMIREA PLANULUI DE URGENȚĂ INTERNA**

Nr. crt.	Numele și prenumele	Compartimentul (secția)	Mențiuni
1.	Ing. Păsăreanu Flavia	Şef Birou Protecția Mediului	
2.	Chimist Bizga Maria	Secția Chimică	
3.	Ing. Purece Dumitru	Sef Atelier Hidro	

Sef S.P.S.U.
Cumpanasu Dan



**PLANUL DE URGENȚĂ INTERNA
ÎN CAZ DE ACCIDENTE ÎN CARE SUNT
IMPLICATE SUBSTANȚE PERICULOASE**

PAGINA
75

BIBLIOGRAFIE

Documente care au stat la baza întocmirii Planului de urgență internă

Nr. crt.	Denumirea documentului	Obs.
1.	H.G. 804/2007 – Hotărârea privind controlul activităților care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase	-
2.	Ordinul 647/16.05.2005 – Norme metodologice privind elaborarea planurilor de urgență în caz de accidente în care sunt implicate substanțe periculoase	-
3.	Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale la folosințele de apă potențial poluatoare, întocmit în concordanță cu Ordinul nr. 278/1997 al M.A.P.P.M	Documentația completă se află la Biroul Prot. Mediului
4.	Planul de intervenție P.S.I.	Documentația completă se află la Serviciul pentru Situații de Urgență.

FIȘE TEHNICE DE SECURITATE

5	Hidroxid de sodiu	Dosar nr. 1
6	Acid clorhidric	
7	Amoniac tehnic soluție 25%	
8	Hidrazină	
9	Motorină	
10	Păcură	
11	Ulei mineral înalt distilat cu aditivi	

DOCUMENTELE SE AFLĂ ÎN DOSARUL NR. 1 – ANEXĂ LA PLANUL DE URGENȚĂ INTERNA.

LEGENDA

- HYDROGEN

- GAZ METAN

- Pneu

- CARBURANTI - LUBREFIANT

- REACTIVI CHIMICI

- DEPOZIT ULEIURI

**AMPLASAMENT
S.E. ROVINARI**

