

SC TEBU CONSULT INVEST SRL

Comuna Gropeni, tarlăua 106, parcela 485,

Lot 5, constructia C1, birou 4,

Judet Braila

J09/723/2017

CUI RO 29338620

A.P.M. BRĂILA

VR. 1989 DIN 05.02.2020

ATA 05.02.2020

Nr. 14 / 05.02.2020

Catre

**AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
BRAILA**

Avand in vedere prevederile **Autorizatiei Integrate de Mediu nr. 1** din 04.04.2019, emisa de APM Braila pentru obiectivul **Ferma nr. 1** detinut de **SC Tebu Consult Invest SRL** in jud. Braila, comuna Tufesti, tarlăua T5, parcelele P16, P20, P21, va transmitem alaturat **Raportul Anual de Mediu** completat cu informatii privind activitatea si inregistrarile de mediu ale SC Tebu Consult Invest SRL – Ferma nr. 1 in anul 2019.

Cu stima,

ADMINISTRATOR,



Jane pt 147

RAPORT ANUAL DE MEDIU ANUL 2019

1. Identificarea dispozitivului


Numele instalatiei	SC Tebu Consult Invest SRL Complex de porci – Ferma nr. 1	
Adresa instalatiei	Judetul Braila, comuna Tufesti, Tarlaua T5, parcelele P16, P20, P21	
Cod postal / Cod țara	817185	
Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitudine E)	Lat 45,0500017 N	Long 27,8449733 E
Codul CAEN	0146 – creșterea porcinelor	
Activitatea IPPC	Instalatii pentru creșterea intensiva a porcilor, avand o capacitate mai mare de 2000 de locuri pentru porci de productie (cu o greutate ce depaseste 30 kg) si 750 de locuri pentru scroafe	
Capacitatea proiectata a instalatiei	80.000 locuri de cazare porci	
Autoritatea de reglementare	Agentia pentru Protectia Mediului Braila	
Numarul instalatiilor	1	
Numarul orelor de functionare pe an	120 zile x 24 ore = 2.880 ore	
Numarul angajatilor	16	
Numarul autorizatiei de mediu	Autorizatie Integrata de Mediu nr. 01/04.04.2019	
Persoana de contact	Spulbar Liliana	
Telefon nr.	0239684688, int. 115	
Fax nr.	0239681150	
Adresa e-mail	secretariat@tebu.ro	

2. Clasificare

Activitatea	Descriere
Creșterea porcinelor- cod CAEN 0146 (rev.2)	<p>Activitatea desfășurată în cadrul Fermei nr. 1 constă în creștere intensivă a porcilor în vederea sacrificării lor atunci când ajung la greutatea de 105-110 kg. Ferma nr. 1 are în componență 35 de hale de creștere porci grupate, în funcție de fluxul tehnologic al desfășurării activității, astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9+½ hale pentru sectorul gestație (5.577 locuri de cazare scroafe și vieri) - 3+½ hale pentru sectorul maternitate (12.474 locuri de cazare scroafe lactante și purcei sugari) - 5 hale pentru sectorul tineret (27.929 locuri de cazare purcei înțărcați) - 17 hale pentru sectorul îngrășătorie (34.020 locuri cazare grăsuți și porci grași)

3. Producție

Tip produs	Unitate de măsură	Producție maximă proiectată	Producție anuală 2019
Porci pentru abatorizare	capete	34020 locuri x 4 cicluri/an = 136.080 capete porci grași	0



4. Consumuri de materii prime

Tip materie prima	Unitate de masura	Consum anual realizat 2019
Furaje combinate	Tone	1,228

1228 tone *Spml*

5. Consum de energie și combustibili

Energie electrice și combustibili utilizați	Unitatea de măsură	Consum anual 2019
Energie electrica	kWh	297.384
Gaz metan	mc	140.921

6. Reclamații

Reclamații de mediu	Numar	Soluționare	Observații
Reclamații primite	0	-	-
Reclamații care cer o acțiune corectivă	0	-	-
Categoriile de reclamații	0	-	-
• Miros	0	-	-
• Zgomot	0	-	-
• Apa	0	-	-
• Aer	0	-	-
• Procedurale	0	-	-
• Diverse	0	-	-

7. Consumuri de apa

	Sursa proprie/tara	Unitatea de masura	Consum anual 2019
Apă subterană	Sursa proprie	mc	0
Apă de suprafață	Sursa proprie	mc	45.993
Apă municipală	C.U.P. Dunarea	mc	0

8. Emisii in aer

Nr. crt	Sursa / Echipament de depoluare	Cos	Combustibilul utilizat	Poluant	VLE (mg/m ³) (valoarea limită zilnică conform HG (28/2002))	Valoare măsurată 2019 (mg/m ³)	Tip monitorizare (continua/discontinua)
1.	Incinerator	H= 25 m Dn= 0,28 m	Gaz natural	CO	150	-	discontinua
				NO _x	400	-	
				SO ₂	200	-	
				pulberi	30	-	
				COT	20	-	

9. Emisii in apa

Sursa generatoare	Natura apei	Punct de evacuare/ prelevare ape uzate	Poluanti existenti in apa uzata	V.L.A. conf A.G.A. nr. 154/2017 (mg/l)	V.L.E masurate (medie 2019) (mg/l)
1	2	3	4	5	6
Activitatea de crestere a porcilor in incinta halelor fermei nr. 1 a SC Tebu Consult Invest SRL	Ape tehnologice (dejectii animaliere), ape menajere si ape pluviale	Apele epurate sunt colectate in statia de epurare aflata pe amplasamentul fermei nr. 1 si evacuate in fluviul Dunarea. Probele de apa uzata sunt recoltate dupa evacuarea din statia de epurare.	pH	6,5 – 9,0	7,56
			CCOCr	125	60,38
			CBO5	25	14,67
			Cloruri	500	391,65
			nitriti	2	0,45
			nitriti	37	12,84
			amoniu	3	2,03
			azot total	15	7,99
			detergenti	0,5	0,2
			fosfor total	2	1,19
			fenoli	0,3	0,14
			sulfati	600	160,57
			suspensii	60	17,83
reziduu fix	2000	1265,42			
subst. extractibile	20	15,58			

10 . Calitatea solului

Nr. crt	Locul de prelevare	Indicatorul analizat	Valori limita tolosinte mai puțin sensibile (mg/kg substanta uscata)	Valori masurate 2019 (mg/Kg s.u.)
Obs. Nu a fost solicitata monitorizarea calitatii solului.				

11 . Calitatea apei subterane

Locul de prelevare	Indicator de calitate analizat	Valoarea inregistrata la momentul autorizarii (mg/l)	Valori masurate 2019 (mg/l)
Foraj de observatie F1 amplasat in zona Statiei de epurare ape uzate	Nitrati (azotati)	-	26,8
	Nitriti (azotiti)	-	0,221
	Amoniu, NH4	-	3,62
	Sulfati	-	103
	Sulfuri	-	< LOQ
Foraj de observatie F2 amplasat in zona Statiei de epurare ape uzate	Nitrati (azotati)	-	30,1
	Nitriti (azotiti)	-	0,236
	Amoniu, NH4	-	4,46
	Sulfati	-	115
	Sulfuri	-	< LOQ



12. Gestionarea deșeurilor

Nr crt	Sursa	Denumire deșeu	Cod deșeu conform HG 856/2002	Generate (f)		Valorificate (f)		Eliminate (f)		Stoc 31.12.2019
				cumulat an 2019	cumulat an 2019	cumulat an 2019	cumulat an 2019	cumulat an 2019	Agent economic eliminator	
1	Ferma de crestere porci	Deșeuri de tesuturi animale (cadavre)	02 01 02	9,795	-	-	9,975	SC Tebu Consult Invest SRL (incinerare)	0	
2	Ferma de crestere porci	Deșeuri sanitare care fac obiectul unor masuri speciale pentru prevenirea infecțiilor	18 02 02*	0,005	-	-	0,005	SC Eco Fire Sitems SRL Constanta	0	
3	Incinerator	Cenusa de ardere si zguri de la incinerarea deșeurilor	19 01 12	0,196	0,196	-	-	-	0	
4	Statie de epurare ape uzate	Namoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale	19 08 14	53	53	-	-	-	0	
5	Incinta fermei	Deșeu de ambalaje de hartie si carton	15 01 01	0,2	0,2	-	-	-	0	
6	Incinta fermei	Deșeu de ambalaje de materiale plastice (PVC, PE, PET)	15 01 02	0,15	0,15	-	-	-	0	
7	Incinta fermei	Amestecuri metalice	17 04 07	0	0	-	-	-	0	
8	Incinta fermei	Deșeu menajer biodegradabil	20 01 08	0,1	-	-	0,1	SC Reconwood SRL Braila	0	
9	Incinta fermei	Tuburi fluorescente si alte deșeuri cu continut de mercur	20 01 21*	0,050	0,050	-	-	-	0	

18 02 02* deșeuri a caror colectare si eliminare fac obiectul unor masuri speciale pentru prevenirea infecțiilor

