

Nr.SWM 209/31.03.2022

Catre,
Agentia Pentru Protectia Mediului Mures
Str. Podeni, nr. 10, loc. Targu Mures, jud. Mures
E-mail: office@apmms.anpm.ro
Telefon: 0265.314.984
Referitor: RAM 2021

Va transmitem atasat la prezenta Raportul Anual de Mediu pentru anul 2021,
Salubris Waste Management SRL, Stația de Tratare Mecanică și Biologică din
cadrul Depozitului Conform Sanpaul jud. Mures.

Va multumim.

Cu stima,
Director general
Iancu Vasile



S.C. SALUBRIS WASTE MANAGEMENT S.R.L.

RAPORTUL ANUAL DE MEDIU – 2021 –
STAȚIA DE TRATARE MECANICĂ SI BIOLOGICĂ din cadrul SMIDS MURES

Cuprins:

- 1-Date de identificare
- 2-Datele privind desfasurarea activitatii
- 3-Situatia centralizata
- 4-Reclamatii, sesizari
- 5-Masuri impuse de autoritatile de control
- 6-Incidente asupra mediului
- 7-Incidente care afecteaza exploatarea instalatiilor si activitatilor
- 8-Masuri pentru prevenirea si repararea prejudiciilor

1. Date de identificare

Numele instalației	Stația de Tratare Mecanică și Biologică din cadrul Depozitului Conform Sanpaul jud. Mures
Adresa/orașul instalației	Comuna Sanpaul-jud Mures Nr. 8B
Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitudine E)	46° 27'00 " latitudine N si 24°21'00 " longitudine E
Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx)	3812: Colectarea deșeurilor periculoase 3811 colectarea deșeurilor nepericuloase
Activitatea principală	Tratare mecano- biologică
Volumul producției:	
a)Cantitatea de deseuri intrata in anul 2021	a) 25986.64 tone
b)Cantitatea de deseuri efectiv eliminata pe depozit in anul 2021 (to)	b) 21024.98 tone
Autoritatea de reglementare	Agentia pentru Protectia Mediului Mures
Numărul instalațiilor	Conform Capitol 8 din AIM nr.3/MS/22.03.2016
Numărul orelor de funcționare pe an	2080
Numărul angajaților	10
Numărul autorizației de mediu	3/MS /22.03.2016
Persoana de contact	Ing. Iancu Vasile
Telefon nr.	0751522156
Fax nr.	-
Adresa E-mail	office@swm-rvr-deseuri.ro , office.mures@swm-rvr-deseuri.ro

2.Datele privind desfasurarea activitatii

CLASIFICARE

Activitatea principala	Descriere	Codul 1 (codul NOSE-P principal format din cinci cifre)
<p>Categoria de activitate conform Anexei 1 la Legea nr.278 /24.10.2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Eliminarea deșeurilor nepericuloase cu o capacitate de peste 50 de tone pe zi, implicând, cu excepția activităților care intră sub incidența prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare, desfășurarea uneia sau mai multora dintre următoarele activități; -Tratarea biologică; 	<p>Statia de tratare Mecano-Biologică din cadrul SMIDS Mures amplasat in comuna Sanpaul, judet Mures, nr 8 B, administrata de Asocierea S.C SALUBRIS WASTE MANAGEMENT SRL - S.C. ECO FIRE SYSTEMS S.R.L., lider de asociere: SC SALUBRIS WASTE MANAGEMENT SRL,Mogosoaia, Ilfov, Str. Crangului, nr. 26,</p>	<p>cod NOSE-P 109.07</p>

3. Situatia centralizata

Cantitatile de deseuri receptionate, refuzate:

Denumire	COD	Receptionate (tone)	Refuzate (tone)
Deseuri municipale	20 03 01	25986.64	0

Cantitatile de deseuri eliminate/ predate spre tratare:

Denumire	Compozitie/caracterizare	Cantitate/tone	Eliminata/predata
Refuz de ciur	Deseuri menajere prelucrate mecanic prin tocat, nesortate de sita rotitoare	13203.5	DDN Sanpaul
MOAC	Deseuri stabilizate 19 05 03	7821.48	DDN Sanpaul
Fier recuperat TMB	19 12 02	157.46	Mihai & Gabi SRL

UTILITATI

Consum de energie		Unitatea de măsură	Anul
Consumul de energie	Conținutul de sulf		
Motorină	10 ppm	GJ	2021 1195,249
Electricitate		MWh	272,174
Alte tipuri			
Apă: Consum de apă subterană pe amplasament		m ³ /an	0
Consum de apa de suprafata pe amplasament		m ³ /an	0
Consum de apa din retea oraseneasca		m ³ /an	0

BILANT DE MATERIALE

INTRARI AN 2021				IESIRI								
Materii prime/ materiale	Cantitate t/an	Natura chimica	Impactul asupra mediului	Modul de stocare	Produs finit		Deseuri		Apa		Aer	
					Cantitate t/an	%	Cantitate t/an	%	Cantitate t/an	%	Cantitate t/an	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Motorină	36.46	Produs petrolier	Nu este cazul	Cisterne metalice	Nu este cazul	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL*												

DEȘURI GENERATE DIN ACTIVITATEA PROPRIE TMB ANUL 2021

Cod deseu conf. HG nr. 856/200 2	Denumire deseuri proprii				Denumire deseuri proprii				Starea fizica	Sanpaul	
	Categorii de deseuri	Peric.	Neper	Cantit (t/an)	Mod de gestionare	Deseuri recuperare	Peric.	Nep			Cant. (t/an)
20 03 01	Deseuri menajere	-	DA	0	Deseuri menajere	-	-	DA	0	S	Eliminare pe depozit Sapaul
20 01 01	Ambalaje hartie/ carton	-	DA	0	-	Ambalaje hartie/ carton	-	DA	0	S	Recuperare Conform contract cu reciclator autorizat
20 39 01	Ambalaje materiale plastice PET-uri si	-	DA	0	-	PET-uri si material	-	DA	0	S	Recuperare Conform contract cu reciclator

	materiale plastice					plastic					autorizat
20 04	Namol de la curatare bazin colector ape uzate	-	DA	0	Nu este cazul	-	DA	0	S		
17 05	Deseuri metalice – piese uzate inclusive casare utiliaj	-	DA	0	-	Deseuri metalice	DA	0	S	Recuperare Conform contract cu reciclator autorizat	
16 01 03	Anvelope uzate	-	DA	0	-	Anvelope uzate	DA	0	S	Recuperare Conform contract cu reciclator autorizat	
19 06	Namol concentrat evacuat din statia de epurare levigat	-	DA	0	Nu este cazul	-	DA	0	S		
13 05*	Ulei uzat de motor de la Depozit si de la Instalatia de productie energ.electrica din gazul de depozit	DA	-	0.22	-	Ulei uzat de motor	DA	0.2	L	Contract de preluare pentru valorificare,	
16 01*	Acumulatori uzati	DA	-	0	-	Acumulatori uzati	DA	0	S	Se dau la schimb	
16 07*	Filtru ulei motor	DA		0.02			DA	0.02		Contract de preluare pentru valorificare,	
16 99	Filtre aer		DA	0				0		Eliminare pe depozit Sanpaul	
TOTAL								0.24 to			

DESEURI TMB – CENTRALIZATOR AN 2021

Nr. crt	Deseuri produse pe amplasament	
1	Cantitatea totala de deseuri produsa de amplasament	0.24
2	Cantitatea totala de deseuri nepericuloase produse	0
3	Cantitatea de deseuri nepericuloase eliminate pe amplasament	0
4	Cantitatea de totala deseuri periculoase produse pe amplasament	0
5	Cantitatea de deseuri periculoase eliminate in afara amplasamentului	0

Substante periculoase

Nu este cazul.

Emisii in aer

Nu este cazul.

Evacuarea in emisar a apei de suprafata - Paraul Techenis apa epurata (permeat) din Instalatia cu osmoza inversa -

Nu este cazul.

*Statia de tratare a levigatului este operata de SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL.

Evacuare in emisar a apei de suprafata - Paraul Techenis apa epurata din Instalatia de epurare a apelor fecaloid-menajere si ape pluviale IB 200 Semestrul I- Nu s-a deversat Statia de epurare a apelor fecaloid- menajere nu a functionat.

Nu este cazul.

* Instalatia de epurare a apelor fecaloid-menajere si ape pluviale este operata de SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL.

Evacuare in emisar a apei de suprafata - Paraul Techenis apa epurata din Instalatia de epurare a apelor fecaloid-menajere si ape pluviale IB 200 Semestrul II

Nu este cazul.

* Instalatia de epurare a apelor fecaloid-menajere si ape pluviale este operata de SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL.

Apa subterana

Nu este cazul.

* Forajele de monitorizare sunt operate de SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL.

Emisii in sol

Nu este cazul.

* Depozitul de deseuri nepericuloase este operat de SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL.

Concluzia autorizata este ca activitatea statiei de tratare mecano-biologica de la Sanpaul judet Mures nu a avut impact negativ.

Emisii

Nu este cazul.

Cheltuieli cu protectia mediului - anul 2021

Nu a fost cazul.

Analize aer

Analizele de aer au fost efectuate de Wessling Romania SRL, indicatorul de pulberi totale pentru emisii asociate sistemului de ventilatie al halei TMB este max 50mg/Nmc conform AIM nr 3/2016.

Valoare maxima masurata a fost 1.75 mg/Nmc.

4. Reclamatii, sesizari:

5. Masuri impuse de autoritatile de control:

In decursul anului 2021

Unitatea de control	Data	Sanctiuni	Realizare	Obiectivul controlului

6. Incidente asupra mediului:

In anul 2021 nu a fost cazul de notificari referitoare la eventualele incidente asupra mediului. In cadrul sistemului de management de mediu au loc periodic simulari pentru posibilele situatii de urgenta identificate pe amplasament, astfel incat personalul sa fie in permanenta pregatit sa faca fata unei eventuale poluari accidentale, precum si in aspectele legate de comunicarea cu autoritatile responsabile.

7. Incidente care afecteaza exploatarea instalatiilor si activitatilor:

In anul 2021 nu a fost cazul.

8. Masuri pentru prevenirea si repararea prejudiciilor asupra mediului:

Periodic sunt efectuate instruirii interne cu tematica de protectia mediului pentru personalul de la punctul de lucru Sanpaul, Jud. Mures. Temele abordate in anul 2021 au inclus: problematica gestionarii deseurilor conform Legii nr. 211/2011, a modului in care se face colectarea selectiva pentru deseurile ajunse pe amplasament, monitorizari efectuate si rezultatele analizelor obtinute, etc. In orice moment este disponibila pe amplasament o persoana responsabila cu probleme de protectia mediului.

SALUBRIS WASTE MANAGEMENT SRL

Director general

Iancu Vasile



