

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SATU MARE

Nr. 5545 din 06.05.2019

**Buletin pentru informarea publicului
cu privire la calitatea aerului în județul SATU MARE în data de 05.05.2019**

| Nr. Crt | Cod stație | Zona | Indice general de calitatea aerului zilnic | | | | | | Obs. |
|---------|-----------------------------|----------------------------------|--|--------------------|----------|------------|----------|--------------------|------|
| | | | 1 EXCEL ENT | 2 FOARTE BUN | 3 BUN | 4 MEDIU | 5 RĂU | 6 FOARTE RĂU | |
| 1. | SM1-urban | Satu Mare Lic Ioan Slavici | | | | | | | |
| 2. | SM2- trafic/ suburban | Carei, Somesului nr. 15 | | | | | | | |

Indicele general de calitatea aerului este calculat din valorile validate pentru următorii indicatori:

SM – 1 : monoxid de carbon(CO), dioxid de sulf (SO₂), ozon (O₃) oxizi de azot (NO_x)și PM₁₀.

SM - 2: dioxid de sulf (SO₂), oxizi de azot (NO_x), monoxid de carbon(CO) și PM₁₀

Datele sunt furnizate de stațiile automate din Reteaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului

Alți indicatori măsurati

| Nr. Crt | Punct de măsurare adresă | Indicator | Concentrație măsurată (mg/m ³) | CMA* (mg/m ³) | Obs. |
|---------|--------------------------------|--|--|---------------------------|------|
| 1. | Str. Mircea cel Batran nr. 8/b | NH ₃ (amoniac) NO ₂ (dioxid de azot) O ₃ (ozon) | - - 0.0369 | 0.1 0.1 0.1 | ** |

Datele sunt furnizate în urma prelevării manuale și determinărilor chimice efectuate în laboratorul APM SATU MARE

*CMA – Concentrația maximă admisă conform STAS 12574/1987.

**Prelevator defect.

**DIRECTOR EXECUTIV,
ELISABETA BEKESSY**



Contact APM SATU MARE

Nume/prenume: Stier Izabella, Ora 10:00

Adresă de e-mail: : monitorizare@apmsm.anpm.ro, Telefon: 0261-736003

