

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SATU MARE

Nr.7329 din 12.06.2019

**Buletin pentru informarea publicului
cu privire la calitatea aerului în județul SATU MARE în data de 11.06.2019**

Nr. Crt	Cod stație	Zona	Indice general de calitatea aerului zilnic						Obs.
			1 EXCEL ENT	2 FOARTE BUN	3 BUN	4 MEDIU	5 RĂU	6 FOARTE RĂU	
1.	SM1-urban	Satu Mare Lic Ioan Slavici							
2.	SM2- trafic/ suburban	Carei, Somesului nr. 15							

Indicele general de calitatea aerului este calculat din valorile validate pentru următorii indicatori:

SM – 1 : monoxid de carbon(CO), dioxid de sulf (SO₂), ozon (O₃) oxizi de azot (NO_x)și PM₁₀.

SM - 2: dioxid de sulf (SO₂), oxizi de azot (NO_x), monoxid de carbon(CO) și PM₁₀

Datele sunt furnizate de stațiile automate din Reteaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului


Alți indicatori măsurati

Nr. Crt	Punct de măsurare adresă	Indicator	Concentrație măsurată (mg/m ³)	CMA* (mg/m ³)	Obs.
1.	Str. Mircea cel Batran nr. 8/b	NH ₃ (amoniac) NO ₂ (dioxid de azot) O ₃ (ozon)	0.0186 0.0022 0.0766	0.1 0.1 0.1	
2.	Drum Careiului	NO ₂ (dioxid de azot)	0.0252	0.1	
3.	Strada Magnoliei	NO ₂ (dioxid de azot)	0.0397	0.1	
4.	Platforma Soimoseni	NH ₃ (amoniac) NO ₂ (dioxid de azot)	0.0312 0.0028	0.1 0.1	

Datele sunt furnizate în urma prelevării manuale și determinărilor chimice efectuate în laboratorul APM SATU MARE

*CMA – Concentrația maximă admisă conform STAS 12574/1987.

DIRECTOR EXECUTIV,
ELISABETA BEKESSY



Contact APM SATU MARE

Nume/prenume: Stier Izabella, Ora 11:00

Adresă de e-mail: : monitorizare@apmsm.anpm.ro, Telefon: 0261-736003

